



DADOS GERAIS:

DATA:	31/01/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	DIEGO ESTACIONAMENTO	Nº DO LAUDO:	2395462
UNIDADE:	JAÇANA 1	VISTORIADOR:	PAULO HENRIQUE SANTOS CAR

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT/ UNO VIVACE 1.0
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	BRANCA
PLACA:	FPK0463	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD19510ZG0726189	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	310A10112672667
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD19510ZG0726189	Nº DO MOTOR NA BIN:	310A10112672667
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BD19510ZG0726189	Nº DO MOTOR NO CRLV:	310A10112672667
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	0668267	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/i	KM:	73055

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN
✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
BATEnte DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Vistoriador

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Auxiliar Conferente

Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



01239546220230131

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2395462

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Vistoriador

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Auxiliar Conferente

Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2395462


LACRE




FOTO ETA COLUMNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Vistoriador

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Auxiliar Conferente

Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



01239546220230131

DADOS GERAIS:

DATA:	31/01/2023	Nº DO LAUDO:	2395462
CLIENTE:	DIEGO ESTACIONAMENTO	VISTORIADOR:	PAULO HENRIQUE SANTOS CAR
UNIDADE:	JAÇANA 1		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT/ UNO VIVACE 1.0
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	BRANCA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ TAPETES
✓ RÁDIO	✓ COMP. DE BORDO
✓ MACACO	✓ ANTENA
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ AR QUENTE	✓ AR CONDICIONADO
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE DE RODA
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ EXTINTOR
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ MANUAL DO VEÍCULO
	✓ CHAVE RESERVA

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
VistoriadorPAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Auxiliar Conferente


Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




Número do Laudo: 2395462

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Vistoriador

PAULO HENRIQUE SANTOS CARVALHO - 394984778
Auxiliar Conferente

Eu, DIEGO ESTACIONAMENTO declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 4456474

CONFIDENCIAL PARA: Macedo E Martins Servicos De Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 31/01/2023 às 16:20



UNO VIVACE 1.0

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FPK-0463

Marca/Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0

Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2016

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: 310A10112672667

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Passageiro

Potência: 75

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BD19510ZG0726189 Normal

Renavam: 01068542400

Cor: BRANCA

Cilindradas: 1000

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BD19510ZG0726189

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : FIAT Automóveis S.A.

Marca : FIAT

Versão : FIAT/ VIVACE 1.0

Ano Fabricação : 2015

Cilindradas : 1000

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : UNO VIVACE 1.0

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2016

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: FPK-0463

Marca/Modelo: FIAT / UNO VIVACE 1.0

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: PR

Motor: 310A10112672667

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1000

Peso bruto(CMT): 169

Capacidade de carga: 0,00

Carroceria: NENHUMA

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2016

Município/UF: SAO PAULO-SP

Chassi: 9BD19510ZG0726189 **NORMAL**

Renavam: 01068542400

Cor: BRANCA

Potência: 75

Peso bruto(PBT): 129

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0

Nº carroceria: 74159583



Informações de proprietário

Proprietário Atual: CAIO GABRIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Proprietário anterior: FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA



Débitos do veículo

Débito de multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débitos de IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débitos de Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito municipais: R\$ 0,00

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito Licenciamento: R\$ 155,23

Débitos de DPVAT: NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito RENAINF: 0,00

Guincho: NADA CONSTA



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 09/06/2021

Data de licenciamento: 15/02/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022



Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: NADA CONSTA

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA

Restrição Ambiental: veiculo com inspecao veicular ok



DETRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br>

 Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://cpag.prf.gov.br/nada_consta/index.jsf

 SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

 Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

 Comunicação de venda

EXISTE COMUNICAÇÃO DE VENDA:

📄

Divida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: FPK0463	Renavam: 01068542400	Marca/Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0
Faixa de IPVA: 1026340	Ano/Fabricação: 2015	Município: São Paulo
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Espécie: PASSAGEIRO	Categoria: PARTICULAR
Tipo: AUTOMOVEL	Passageiros: 5	Carroceria: INEXISTENTE
Último licenciamento: 2022		

IPVA 2023

[1] - Valor base: 32.644,00	[2] - Alíquota: 4,0	[3] - IPVA Apurado: 1.305,76
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---	[5] - IPVA devido: 1.305,76	[6] - Pagamento efetuado: 1.266,58
[7] - Descontos e abatimentos: 39,18	[8] - Saldo: 0,00	[9] - Acréscimos legais: ---
[10] - Valor a pagar: 0,00		

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS

Licenciamento atual: Licenciamento 2023	Mês de vencimento: 2023/06
Taxa Devida	▷ Valor 155,23
Valor a Pagar	▷ Valor: 155,23

MULTAS

NADA CONSTA

Total Débitos: 155,23

📄 Recall


Não encontrado recall

⚠️ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia) **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FPK0463 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FPK0463 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FPK-0463 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FPK-0463 NAS BASES CONSULTADAS

 Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

 Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 36.042.709/0001-05** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 36.042.709/0001-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 36.042.709/0001-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.