



DATA REALIZAÇÃO: 19/05/2023 09:26 - DATA IMPRESSÃO: 19/05/2023 09:56

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 851214	QUILOMETRAGEM: 113871 KM
Nº CHASSI: 9BFZH55J6G8324781	COR: VERMELHA
Nº MOTOR: U2KAG8324781	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: SP GCK6310	ANO FABRICAÇÃO: 2016
MARCA: FORD	ANO MODELO: 2016
MODELO: KASE 1.5 HA	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

170



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	170 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	6 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENANF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADACONSTAPARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: *****
E-MAIL: *****
CPF: *****
TELEFONE: *****

Nº CHASSI: 9BFZH55J6G8324781
Nº MOTOR: U2KAG8324781
PLACA: SP GCK6310
MARCA: FORD
MODELO: KA SE 1.5 HA

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

COR: VERMELHA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2016
ANO MODELO: 2016
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAL: ***** MUNICÍPIO: SAO PAULO TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 110	CILINDRADAS: 1498 PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: 145 PBT: 145 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
--	--	--

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2016	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.5 16V (125cv),	Sem Significado	Código sem Definição
Dígito de conferência do VIN	Definido pelo Sistema	Tipo da Carroçaria	Hatchback / Sport Utility
Fabricante	FORD	Veículo	KA,
Localização da Fábrica	Camaçari - Bahia	Versão	Flex
País	Brasil		



HODÔMETRO



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO

Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1:	Não há
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa?	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAVAL?	Não
Existe multa RENAVAL?	Sim
Existe recall?	Não
Oferta placa novo padrão?	Não
Existe restrição PGP?	Não

RENAJUD



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ***** E-MAIL: ***** CPF: ***** TELEFONE: *****	Nº CHASSI: 9BFZH55J6G8324781 Nº MOTOR: U2KAG8324781 PLACA: SP GCK6310 MARCA:FORD MODELO:KA SE 1.5 HA	COR:VERMELHA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2016 ANO MODELO:2016 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP		
	MULTAS / IPVA	293,47	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO A PREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LELÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LELÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	3	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENA INF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	CONSTA OCORRÊNCIA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 113871

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ***** E-MAIL: ***** CPF: ***** TELEFONE: *****	Nº CHASSI: 9BFZH55J6G8324781 Nº MOTOR: U2KAG8324781 PLACA: SP GCK6310 MARCA:FORD MODELO:KA SE 1.5 HA	COR:VERMELHA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2016 ANO MODELO:2016 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	PAINEL TRASEIRO AMASSADO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLONADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	AMASSADO
	CAIXADO ESTEPE	AMASSADO
	LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLONADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	REPARADO
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	AMASSADO
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: *****
E-MAIL: *****
CPF: *****
TELEFONE: *****

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BFZH55J6G8324781
Nº MOTOR: U2KAG8324781
PLACA: SP GCK6310
MARCA:FORD
MODELO:KA SE 1.5 HA

COR:VERMELHA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2016
ANO MODELO:2016
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DO ESTEPE



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS

DADOS DO CLIENTECLIENTE: *****
E-MAIL: *****
CPF: *****
TELEFONE: *******DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BFZH55J6G8324781
Nº motor: U2KAG8324781
Placa: SP GCK6310
Marca:FORD
Modelo:KA SE 1.5 HACor:Vermelha
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação:2016
Ano modelo:2016
Situação chassi:CIRCULACAO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Registro do Veículo – Estadual: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos atuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF, assim orientamos que na compra do veículo seja realizado um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing, porém devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, E SERÁ UTILIZADO PARA HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
13812 - Heleno da Silva Santos

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na

Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município**LAUDO Nº:** SP045980287-96/2023**DATA/HORA :** 19/05/2023 09:38**VALIDADE DO LAUDO:**

18/07/2023

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** JULIO DINIS STOCCO NETO**CPF/CNPJ:** 060.924.498-11**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** GCK6310**MARCA/MODELO:** KA SE 1.5 HA**COR:** VERMELHA**ANO FAB:** 2016**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2016**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 110**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 1.45**CILINDRADA:** 1498**PBT:** 1.45**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** U2KAG8324781**KM:** 113871**Nº CHASSI:** 9BFZH55J6G8324781**Nº LACRE:** 261107534**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**E. C. INSPECAO VEICULAR EIRELI - ME
DATA: 19/05/2023 HORA: 09:42:10

1

TRASEIRAE. C. INSPECAO VEICULAR EIRELI - ME
DATA: 19/05/2023 HORA: 09:41:09

1

HODÔMETROE. C. INSPECAO VEICULAR EIRELI - ME
DATA: 19/05/2023 HORA: 09:42:49

1

LACREE. C. INSPECAO VEICULAR EIRELI - ME
DATA: 19/05/2023 HORA: 09:41:21

1

CHASSIE. C. INSPECAO VEICULAR EIRELI - ME
DATA: 19/05/2023 HORA: 09:40:11

1

MOTORE. C. INSPECAO VEICULAR EIRELI - ME
DATA: 19/05/2023 HORA: 09:38:35

1

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** E.C. INSPEÇÃO VEICULAR EIRELI - ME**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301797**NOME DO VISTORIADOR:** HELENO DA SILVA SANTOS**MUNICÍPIO :** GUARULHOS**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente