



DATA REALIZAÇÃO: 13/02/2023 14:27 - DATA IMPRESSÃO: 13/02/2023 15:03

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	817956	QUILOMETRAGEM:	85903 KM
Nº CHASSI:	93YBSR7RHDJ594875	COR:	PRATA
Nº MOTOR:	D4DH760Q270969	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	SP PGH7D88	ANO FABRICAÇÃO:	2013
MARCA:	RENAULT	ANO MODELO:	2013
MODELO:	SANDERO EXP1016V	SITUAÇÃO CHASSI:	CIRCULACAO

PARECER FINAL


NÃO CONFORME


SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	170 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	4 ITENS
	NÃO CONFORME	2 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: LUCIANA LOPES DOS SANTOS
 E-MAIL: NAO POSSUI
 CPF: 38535972843
 TELEFONE:


DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93YBSR7RHDJ594875
 Nº MOTOR: D4DH760Q270969
 PLACA: SP PGH7D88
 MARCA:RENAULT
 MODELO:SANDERO EXP1016V

COR:PRATA
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:2013
 ANO MODELO:2013
 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 00000000000
 MUNICÍPIO: PAULINIA
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 77

CILINDRADAS: 998
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT: 23
 PBT: 14
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99
 Câmbio
 cc Motor
 Fabricante
 Localização da Fábrica
 País

2013
 Mecânico / 5 Marchas
 1.0 16V (76cv), 1.6 16V (115c...
 RENAULT
 São José dos Pinhais - PR
 Brasil

Tipo da Carroçaria
 Veículo
 Versão
 Versão
 Versão

Hatch Back / Sedan / SUV
 Duster, Logan, Sandero,
 Authentique
 Dynamique 4X4
 Expression



CRLV



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



CAIXADE CÂMBIO



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 000000000000	CILINDRADAS: 998	DATA DI:
MUNICÍPIO: PAULINIA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 23	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 14	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 77	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2013	Tipo da Carroceria	Hatch Back / Sedan / SUV
Câmbio	Mecânico / 5 Marchas	Veículo	Duster, Logan, Sandero,
cc Motor	1.0 16V (76cv), 1.6 16V (115cv)	Versão	Authentique
Fabricante	RENAULT	Versão	Dynamique 4X4
Localização da Fábrica	São José dos Pinhais - PR	Versão	Expression
País	Brasil		



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

detran.sp Secretaria de Governo
 Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
 PESQUISA DE DÉBITOS E RESTRIÇÕES DE VEÍCULOS

13 de Fevereiro de 2023

PLACA: PCHT088	RENAVAM: 536231109
IPVA: RS 1.194,79 - NADA CONSTA - Em caso de débitos, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br	MULTAS:
TOTAL: NADA CONSTA	
RESTRIÇÕES:	
BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADUANEIRA:	NADA CONSTA
REGISTRO GUINCHO:	NADA CONSTA
INSPERCAÇÃO VEICULAR:	
INSPEÇÃO GV:	NADA CONSTA
LICENCIAMENTO:	
ÚLTIMO LICENCIAMENTO ESTADO:	Existe pendente de licenciamento
STATUS DO LICENCIAMENTO:	em dia (o prazo máximo para licenciamento de veículos com fiscal 8-4: 31/10/2023)

Este documento tem caráter informativo.
 Dúvidas sobre o pagamento:
 Seu débito não consta na sua fatura IPVA ou DPVAT, basta informar o número do Reissuado na rede bancária
 São Caetano SP não é gerado nenhum boleto e você não precisa levar nenhum papel para pagar seu débito.
 Seu débito não consta na sua fatura IPVA ou DPVAT, basta informar o número do Reissuado na rede bancária
 São Caetano SP não é gerado nenhum boleto e você não precisa levar nenhum papel para pagar seu débito.
 Seu débito consta na sua fatura IPVA ou DPVAT, entre em contato com a sua agência bancária.
 Mais informações: www.fazenda.sp.gov.br

ADICIONAL 5

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: LUCIANA LOPES DOS SANTOS E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 38535972843 TELEFONE:		N° CHASSI: 93YBSR7RHDJ594875 N° MOTOR: D4DH760Q270969 PLACA: SP PGH7D88 MARCA:RENAULT MODELO:SANDERO EXP1016V	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	NADA CONSTA
LICENCIAMENTO / DPVAT		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
EMPLACAMENTO		UF: SP	
MULTAS / IPVA		1194,79	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO
RESTRIÇÃO JUDICIAL		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)
ARRENDAMENTO		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
RESTRIÇÃO BLOQUEIO		NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO		NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
RESTRIÇÃO PENHORA		NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)		NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?
ALIENAÇÃO		NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)		NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)		NADA CONSTA	RENJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
QTD DE PROPRIETÁRIOS	3		RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO		NADA CONSTA	RENA INF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS. A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 85903

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: LUCIANA LOPES DOS SANTOS E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 38535972843 TELEFONE:		Nº CHASSI: 93YBSR7RHDJ594875 Nº MOTOR: D4DH760Q270969 PLACA: SP PGH7D88 MARCA:RENAULT MODELO:SANDERO EXP1016V	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

X	ESTRUTURA	ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		AMASSADO
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		AMASSADO
LONGARINA ESQUERDA		AMASSADO
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		AMASSADO
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
COLUNATRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		COM CORROSÃO
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINATRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINATRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNATRASEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: LUCIANA LOPES DOS SANTOS
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 38535972843
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93YBSR7RHDJ594875
Nº MOTOR: D4DH760Q270969
PLACA: SP PGH7D88
MARCA:RENAULT
MODELO:SANDERO EXP1016V

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2013
ANO MODELO:2013
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL TRASEIRO



CAIXADE RODA DIANTEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: LUCIANA LOPES DOS SANTOS
E-MAIL: nao possui
CPF: 38535972843
TELEFONE:

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 93YBSR7RHDJ594875
Nº motor: D4DH760Q270969
Placa: SP PGH7D88
Marca: RENAULT
Modelo: SANDERO EXP1016V

Cor: Prata
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2013
Ano modelo: 2013
Situação chassi: CIRCULACAO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
16540 - Murilo Lopes De Faria Marques

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?



Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixar na
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Pega ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.