

**DADOS GERAIS:**

DATA:	13/02/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	UHUU VEICULOS	Nº DO LAUDO:	2424375
UNIDADE:	JAÇANA 1	VISTORIADOR:	LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQU
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA
PLACA:	QPJ8J42	CIDADE:	BELO HORIZONTE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BHBG51CAKP967035	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	F3LAJU034733
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BHBG51CAKP967035	Nº DO MOTOR NA BIN:	F3LAJU034733
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BHBG51CAKP967035	Nº DO MOTOR NO CRLV:	F3LAJU034733
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	29901D752200	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	99865

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Vistoriador

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Auxiliar Conferente

Eu, UHUU VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2424375

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Vistoriador

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Auxiliar Conferente

Eu, UHUU VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2424375

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Vistoriador

LUCAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA - 543613331
Auxiliar Conferente

Eu, UHUU VEICULOS declaro ter recebido o seguinte da: MACEDO E MARTINS SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 36042709000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!