

**DADOS GERAIS:**

DATA:	16/05/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2627105
UNIDADE:	PINHEIROS	VISTORIADOR:	RENATO FERREIRA JUSTINIA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	HILUXSW4 SRV4X4
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2011	COR:	PRETA
PLACA:	EQX0917	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8AJYZ59G7B3051694	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	1KD5311765
Nº DO CHASSI NA BIN:	8AJYZ59G7B3051694	Nº DO MOTOR NA BIN:	1KD5311765
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8AJYZ59G7B3051694	Nº DO MOTOR NO CRLV:	1KD5311765
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	KM:	142540

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER
- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/11
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/11

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO EM ESTADO INICIAL DE CORROSÃO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apointamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 16/05/2023 14:08:35 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENATO FERREIRA JUSTINIANO - 357111230;
Conferido por: THAYNÁ PEREIRA GOMES - 503647196.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 19429308000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2627105

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 16/05/2023 14:08:36 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME . A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENATO FERREIRA JUSTINIANO - 357111230;
Conferido por: THAYNÁ PEREIRA GOMES - 503647196.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 19429308000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2627105

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA




LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 16/05/2023 14:08:36 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENATO FERREIRA JUSTINIANO - 357111230;
Conferido por: THAYNÁ PEREIRA GOMES - 503647196.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: PINHEIROS VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME e CNPJ: 19429308000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4810833

CONFIDENCIAL PARA: Pinheiros Vistorias Aut
omotivas Eireli

REALIZADA EM: 16/05/2023 às 13:36



Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EQX-0917

Marca/Modelo: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2011

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: 1KD5311765

Combustível: DIESEL

Espécie: Misto

Potência: 163

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: UTILITÁRIO

Procedência: IMPORTADA

Chassi: 8AJYZ59G7B3051694 Normal

Renavam: 00324752962

Cor: PRETA

Cilindradas: 2982

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 8AJYZ59G7B3051694

Região : Argentina / Chile / Equador / Peru / Venezuela

Montadora : Toyota Argentina S.A

Marca : Toyota

Versão : I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4

Ano Fabricação : 2011

Cilindradas : 2982

Origem : Importado

País : Argentina

Categoria : Utilitario

Modelo : TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2011

Combustível : DIESEL



Base estadual (Cortesia)

Placa: EQX-0917

Marca/Modelo: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: SP

Motor: 1KD5311765

Combustível: DIESEL

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 2982

Capacidade de carga: 331

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: UTILITÁRIO

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2011

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 8AJYZ59G7B3051694 **Normal**

Renavam: 00324752962

Cor: PRETA

Potência: 163

Espécie: Misto



Informações de proprietário

Proprietário Atual: SANDRA DOS SANTOS MARTINS

Proprietário anterior: CASA DE CARNE E ROTISSERIE BOM BIFE DA VILA LTDA



Débitos do veículo

PESQUISA NÃO COMPOSTA COM DÉBITOS DO VEÍCULO - CONSULTAR SITE DO DETRAN E DIVIDA ATIVA, PARA MAIS INFORMAÇÕES.



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 03/09/2018

Data de licenciamento: 09/01/2023

Ano de exercício do licenciamento: 2023



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK



OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta



SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

 Comunicação de venda

Não existe

 Recall

Não encontrado recall

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EQX0917 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EQX0917 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EQX-0917 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA EQX-0917 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA. **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 19.429.308/0001-85** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 19.429.308/0001-85 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 19.429.308/0001-85 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

