

SP - GUARULHOS
FVD3I36**LAUDO DE VISTORIA
CAUTELAR**

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

FORD/FIESTA 16SEL/FORD/FIESTA 16SEL**2016/2017 - PRATA - ALCOOL/GASOLINA**

Solicitante

PARTICULAR**APROVADO****DADOS DO VEÍCULO****DADOS DA BIN****DADOS COLETADOS****TIPO VEÍCULO:** Automóvel**ESPÉCIE:****CRLV:****RENAVAM:** 01111248483**CATEGORIA:****HODÔMETRO:** 069283**CHASSI:** 9BFZD55P7HB547450**CAPACIDADE:****CHASSI:** 9BFZD55P7HB547450**MOTOR:** UWJAH547450**PBT:** 0**MOTOR:** UWJAH547450**CÂMBIO:** Não Informado**CILINDRADA:** 1597**CÂMBIO:** TRQ1A060916**MUNICÍPIO/UF:** GUARULHOS/SP**POTÊNCIA:** 128**MUNICÍPIO/UF:** Guarulhos/SP **APROVADO** **REPROVADO** **COM APONTAMENTO(S)** **COM ALERTA(S)** **COM RESTRIÇÃO(ÕES)**

ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



249 - Registro fotografado/observado.





ITENS ANALISADOS

**Gravação do VIS nas etiquetas****VIS compartimento do motor**

- 8 - Eta original

VIS do batente da porta

- 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

- 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros**Para-brisa**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular**Lacre e/ou Arame**

- 208 - Sem vestígios de irregularidades.


PRH - Pesquisas de Registros e Histórico**Restrições informadas por consulta homologada.**

- 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.






AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - Longarina dianteira esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13 - Coluna média/central esquerda	Original
14 - Porta traseira esquerda	Original
15 - Coluna traseira esquerda	Original
16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
18 - Longarina traseira esquerda	Original
19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original





21 - Painel traseiro	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - Longarina dianteira direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto	Original
40 - Estrutura do teto	Original



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- ✓ Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ✓ ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- ⚠ A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.

Carlos Eduardo Rossini Dutra
Perito em identificação veicular

Carlos Eduardo Rossini Dutra
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.






QUADRO RESUMO

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ✓ RESTRIÇÕES: NÃO | ✗ DÉBITOS: SIM |
| ✓ LEILÃO 1: NÃO | ✓ LEILÃO 2: NÃO |
| ✓ VENDA DIRETA: NÃO | ✓ REMARKETING: NÃO |
| ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO | ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO |
| ✓ SINISTRO: NÃO | ✓ SITUAÇÃO: CIRCULACAO |

BIN + RF



PLACA: FVD3136
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BFZD55P7HB547450
NÚMERO DO MOTOR: UWJAH547450
RENAVAM: 01111248483
MONTAGEM: COMPLETA

COR	PRATA	ANO FAB/MOD	2016/2017
MARCA/MODELO	FORD/FIESTA 16SEL	MUNICÍPIO/UF	SP/GUARULHOS
CAP. PASSAGEIRO	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	128	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CARROCERIA	INEXISTENTE	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	EIXO	2
EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO	EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	CILINDRADAS	1597
REMARCAÇÃO DO CHASSI	NORMAL	PESO BRUTO/CMT	NÃO INFORMADO/155
TIPO	AUTOMÓVEL	SITUAÇÃO	CIRCULACAO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	24/02/2017		

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	FVD3136	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BFZD55P7HB547450	MOTOR:	UWJAH547450
RENAVAM:	01111248483	COR:	PRATA

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2016/2017	MUNICÍPIO/UF:	GUARULHOS/SP
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	NÃO INFORMADO
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	2
CILINDRADAS:	NÃO INFORMADO	CHASSI REMARCADO:	NORMAL
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
TIPO CARROCERIA:	INEXISTENTE	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	FORD/FIESTA 16SEL	CMT/PBT:	155/155
POTÊNCIA:	128	SITUAÇÃO:	CIRCULACAO

RESTRICOES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA FVD3136

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	401,08
VALOR DO LICENCIAMENTO:	155,23	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	MERCANTIL DISTR VEIC LTDA MIX ARICANDUVA	ATUAL:	16048885806 AGNALDO DA MATA MOREIRA
-----------	---	--------	--

DENATRAN

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRICOES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINFO

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NENHUM REGISTRO

LINK DA CONSULTA POR PORTAL DENATRAN

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO(A) ([HTTPS://COMPROVANTES-CONSULTAS.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVANTES/DENATRAN/133275313944543913.HTML](https://comprovantes-consultas.s3.amazonaws.com/comprovantes/denatran/133275313944543913.html))

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✓ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

PROPRIETARIOS ANTERIORES (SP/RJ - HISTORICO)

UF	PLACA	ANO	NOME
	FVD3136	2020	AGNALDO DA MATA MOREIRA
	FVD3136	2018	AGNALDO DA MATA MOREIRA
	FVD3136	2017	AGNALDO DA MATA MOREIRA

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 08.114.500/0001-66 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 08.114.500/0001-66 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.