


# LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

## FOCUS SE AT 2.0SC

DATA PERÍCIA:	20/03/2023 11:38:21
LAUDO:	20145
MARCA:	FORD
MODELO:	FOCUS SE AT 2.0SC
ANO / MODELO:	2017 / 2018
COR:	BRANCA
COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
CIDADES / UF (BIN):	LONDRINA / PARANÁ
CHASSI (BIN):	8AFSZZFFCJJ057844
MOTOR (BIN):	U4DAJJ057844
CAMBIO (BIN):	
RENAVAM:	01141790847
PLACA / LACRE:	MERCOSUL



SOLICITANTE:	PROVENCE AUTO BROKER
CIDADE/UF:	LONDRINA / PARANÁ
CHASSI:	8AFSZZFFCJJ057844
NR. MOTOR:	U4DAJJ057844
NR CAIXA DE CAMBIO:	
CRLV:	DIGITAL



### RESULTADO

**PERICIA APROVADA**



**EXTREMAVISÃO**  
PERÍCIAS E VITÓRIAS

(43) 3276-7819  
☎ (43) 9 8851-6460



## A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

 GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

## A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

 GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

 NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)

## A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

 ETIQUETA IDENTIFICADORA DA CAIXA DE CÂMBIO ESTAVA DANIFICADA/APAGADA

## ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## ETIQUETA "ETA" - PISO/ ASSOALHO

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO TRASEIRO

 ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## LACRE DA PLACA

 PLACA MERCOSUL QR CODE

## LEILÃO

 REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO

## SINISTRO

 NÃO CONSTA REGISTRO DE INDÍCIO DE SINISTRO CONFORME PESQUISA EM ANEXO.

## ROUBO E FURTO

 REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO

## REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

 NÃO CONSTA REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA DATA REALIZADA

**OBSERVAÇÕES:** Veículo com reparos de repintura na porta traseira esquerda.



CHASSI



MOTOR



CAMBIO



EXTRA

**Matheus Klynsmann Franco de Souza**  
Perito

**Nara Emily Prado de Oliveira**  
Emissor

**IMPORTANTE:** O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a EXTREMA VISÃO, não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).