



Número da Vistoria = 2604564

**DADOS GERAIS:**

DATA:	18/04/2023 15:58:51
CLIENTE:	PARTICULAR ITAIM PAULISTA
UNIDADE:	VISAO TOTAL ITAIM PAULISTA

STATUS:	APROVADO COM RESTRIÇÃO
Nº DA VISTORIA:	2604564
VISTORIADOR:	THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	VW
ANO FAB./MODELO:	2002/2003
PLACA:	DIB0288
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWGB07X23P003656
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWGB07X23P003656
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWGB07X23P003656
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	

MODELO/VERSÃO:	KOMBI
COR:	BRANCA
CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	UGA087152
Nº DO MOTOR NA BIN:	UGA087152
Nº DO MOTOR NO CRLV:	UGA087152
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
KM:	

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

703-Apresenta avaria e/ou reparo na região dianteira da carroçaria.

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

709-Apresenta irregularidade(s) passível(is) de não aceitação de cia de seguros.

1 - Do compartimento do motor:**710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.**

501-Original

806-Nenhum registro encontrado.

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

518-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PARA LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO, PAINEL TRASEIRO E DIANTEIRO RECUPERADOS, REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade INSPECIONA CAR VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriográfico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ITAIM PAULISTA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ITAIM PAULISTA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ITAIM PAULISTA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO-50.414.293-8

Vistoriador

KAREN PEREIRA DA SILVA-57.817.376-1

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ITAIM PAULISTA declaro ter recebido o seguinte da: INSPECIONA CAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 30.433.020/0001-17 e comproendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOM JOÃO NERY, 801 - CEP:08.110-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2604564

DIANTEIRA




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




PANORÂMICA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO-50.414.293-8

Vistoriador

KAREN PEREIRA DA SILVA-57.817.376-1

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ITAIM PAULISTA declaro ter recebido o seguinte da: INSPECIONA CAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 30.433.020/0001-17 e comproendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOM JOÃO NERY, 801 - CEP:08.110-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2604564

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO CHASSI



CARROCERIA



ETIQUETA VIS COLUNA



CHASSI



TRASEIRA ESQUERDA 90°



THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO-50.414.293-8

Vistoriador

KAREN PEREIRA DA SILVA-57.817.376-1

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ITAIM PAULISTA declaro ter recebido o seguinte da: INSPECIONA CAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 30.433.020/0001-17 e comproendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOM JOÃO NERY, 801 - CEP:08.110-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2604564

TRASEIRA DIREITA 90º



PAINEL TRASEIRO INTERNO




ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



MOTOR



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE



THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO-50.414.293-8

Vistoriador

KAREN PEREIRA DA SILVA-57.817.376-1

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ITAIM PAULISTA declaro ter recebido o seguinte da: INSPECIONA CAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 30.433.020/0001-17 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOM JOÃO NERY, 801 - CEP:08.110-000 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2604564

TRASEIRA



NÚMERO DO CÂMBIO



LACRE DA PLACA




PLACA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO-50.414.293-8

Vistoriador

KAREN PEREIRA DA SILVA-57.817.376-1

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ITAIM PAULISTA declaro ter recebido o seguinte da: INSPECIONA CAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 30.433.020/0001-17 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOM JOÃO NERY, 801 - CEP:08.110-000 - SAO PAULO



Número da Vistoria = 2604564




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2604564

LATERAL ESQUERDA



DOC. DO VEÍCULO



THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO-50.414.293-8

Vistoriador

KAREN PEREIRA DA SILVA-57.817.376-1

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ITAIM PAULISTA declaro ter recebido o seguinte da: INSPECIONA CAR VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 30.433.020/0001-17 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DOM JOÃO NERY, 801 - CEP:08.110-000 - SAO PAULO



Número da Vistoria = **2604564**



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANALISE

THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Vistoriador
THALES OLIVEIRA DO NASCIMENTO (50.414.293-8)

Auxiliar Conferente
KAREN PEREIRA DA SILVA (57.817.376-1)

EST DOM JOAO NERY, 801 VILA SILVA TELES - SAO PAULO/SP



EXER. LICENCIAMENTO: 2022 RENAVAM: 00787701890
PLACA ATUAL: DIB0288 MUN. EMPLACAMENTO: SAO PAULO-SP
UF PLACA: SP UF JURISDIÇÃO: SP
CHASSI: 9BWGB07X23P003656 SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO
TIPO CHASSI: NORMAL

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGÃO Nº MOTOR (ESTADUAL): UGA087152

RESTRICOES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA JUDICIAL: NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA FINANCEIRA: NADA CONSTA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETTRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS MUNICIPAIS: NÃO EXISTE DÉBITOS
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS POL. RODO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA: NÃO EXISTE DÉBITOS RENAINFO: NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS
LICENCIAMENTO: 155,23
DIVIDA ATIVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

DATA DA INCLUSÃO: 13/03/2023 DATA DA NOTA FISCAL: NÃO DISPONÍVEL
DATA DA VENDA: 08/03/2023 PROTOCOLO DETRAN: 13/03/2023
CNPJ/CPF COMPRADOR: 397.416.288-70

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE: NÃO DISPONÍVEL DT. INCLUSÃO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2002 ANO MODELO: 2003
MARCA MODELO: VW/KOMBI/ COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPÉCIE VEICULO: MISTO
TIPO VEICULO: COMERCIAL LEVE CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO: NÃO DISPONÍVEL / 220 PROCEDÊNCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL QUANTIDADE DE EIXOS: 2
CAPACIDADE DE CARGA: 1 CILINDRADAS: 1584
POTÊNCIA: 61 TIPO CARROCERIA: CL - FURGAO

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL: DIB0288 MUN. EMPLACAMENTO: SAO PAULO
UF JURISDIÇÃO: SP UF PLACA: SP
RENAVAM: 787701890
CHASSI: 9BWGB07X23P003656

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO DISPONÍVEL NÚMERO MOTOR: UGA087152

CARROCERIA:

NÃO DISPONÍVEL

RESTRICOES

BLOQUEIO DE FURTO:
ADMINISTRATIVA:
JUDICIAL:

NADA CONSTA
NADA CONSTA
NADA CONSTA

BLOQUEIO DE GUINCHO:
TRIBUTÁRIA:
FINANCEIRA:

NADA CONSTA
NADA CONSTA
NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: OUTUBRO

UF EMPLACAMENTO: SP

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA: TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2023 - 15:29:34

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO/LEILÃO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS - ESPECIAL MEGA LAUDO

PROPRIETÁRIO ATUAL:

BERNADETE APARECIDA BATISTA URIAS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

FRANCISCO LUIS PEREIRA

2023

BERNADETE APARECIDA BATISTA URIAS

2016

FRANCISCO LUIS PEREIRA

2015

BERNADETE APARECIDA BATISTA URIAS

2014

BERNADETE APARECIDA BATISTA URIAS

2011

FRANCISCO LUIS PEREIRA

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE CSV

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRVL ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.**

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais Informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Índicio ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaldo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalaudo.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaldo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaldo NÃO GARANTE o conteúdo das informações da consulta e ISENTO a MegaLaldo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.