

**DADOS GERAIS:**

DATA:	08/03/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	3787872
UNIDADE:	GUARULHOS	VISTORIADOR:	LUIS FELIPE DOS SANTOS PI

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT/TORO VOLCANO AT D4
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	VERMELHA
PLACA:	GAC-1558	CIDADE:	GUARULHOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	988226175KKC10798	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	552616748480086
Nº DO CHASSI NA BIN:	988226175KKC10798	Nº DO MOTOR NA BIN:	552616748480086
Nº DO CHASSI NO CRLV:	988226175KKC10798	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	22120

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistórias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Após receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUIS FELIPE DOS SANTOS PINTO - 50.508.396-6
Vistoriador

VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS - 38.419.933-1
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR/PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: GUARNIERI VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 09.150.232/0001-09 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. SUPPLY, 375 - JD SANTA MENA - GUARULHOS TEL: (11) 2459-1224




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3787872

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LUIS FELIPE DOS SANTOS PINTO - 50.508.396-6
Vistoriador

VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS - 38.419.933-1
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR/PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: GUARNIERI VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 09.150.232/0001-09 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

AV. SUPPLY,375 - JD SANTA MENA - GUARULHOS TEL: (11) 2459-1224



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3787872

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



LUIS FELIPE DOS SANTOS PINTO - 50.508.396-6
Vistoriador

VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS - 38.419.933-1
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR/PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: GUARNIERI VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 09.150.232/0001-09 e compreendendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!
AV. SUPPLY,375 - JD SANTA MENA - GUARULHOS TEL: (11) 2459-1224