



DATA REALIZAÇÃO: 03/05/2023 08:22 - DATA IMPRESSÃO: 03/05/2023 11:11

DADOS DO VEÍCULO


Nº LAUDO: 845228	QUILOMETRAGEM: 215391 KM
Nº CHASSI: 8AFER13P48J099947	COR: PRETA
Nº MOTOR: C34233540	COMBUSTIVEL: DIESEL
PLACA: PE KKP7A28	ANO FABRICAÇÃO: 2007
MARCA: FORD	ANO MODELO: 2008
MODELO: RANGER XLS 13P	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



NÃO CONFORME

SITUAÇÃO GERAL



	CONFORME	150 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	12 ITENS
	NÃO CONFORME	5 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARABRISA JÁ FOI TROCADO DATA DE FABRICAÇÃO 04/217 VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DATA DE FABRICAÇÃO 03/2019 SUPORTE DABATERIA COM FERRUGEM ETIQUETA E TALEGIVEL NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ADELSON SANTOS DA SILVA
E-MAIL: ADELSONDASILVA@BOL.COM.BR
CPF: 30826047491
TELEFONE: 8199241366

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 8AFER13P48J099947
Nº MOTOR: C34233540
PLACA: PE KKP7A28
MARCA: FORD
MODELO: RANGER XLS 13P

COR: PRETA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2007
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 0000000000
 MUNICÍPIO: IPOJUCA
 TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 163

CILINDRADAS: 2968
 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT: 305
 PBT: 302
 CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2008
 cc Motor 3.0 (163cv),
 Combustível Diesel
 DÍGITO DE CONTROLE Dígito de Controle
 Fabricante FORD
 Localização da Fábrica Pacheco - Argentina

Região Geográfica
 TIPO DE FREIO
 Veículo
 Versão

América do Sul
 Hidrovácuo
 Ranger,
 Cabine Dupla 4x4



CRLV



HODÔMETRO




ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00000000000
MUNICÍPIO: IPOJUCA
TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 163

CILINDRADAS: 2968
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
NÚMERO DE EIXOS:
CMT: 305
FBT: 302
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO:
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99

2008

cc Motor

3.0 (163cv),

Combustível

Diesel

DÍGITO DE CONTROLE

Digito de Controle

Fabricante

FORD

Localização da Fábrica

Pacheco - Argentina

Região Geográfica

América do Sul

TIPO DE FREIO

Hidrovácuo

Veículo

Ranger,

Versão

Cabine Dupla 4x4



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



ADICIONAL 5

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ADELSON SANTOS DA SILVA E-MAIL: ADELSONDASILVA@BOL.COM.BR CPF: 30826047491 TELEFONE: 8199241366	Nº CHASSI: 8AFER13P48J099947 Nº MOTOR: C34233540 PLACA: PE KKP7A28 MARCA:FORD MODELO: RANGER XLS 13P	COR:PRETA COMBUSTIVEL:DIESEL ANO FABRICAÇÃO:2007 ANO MODELO:2008 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: PE		
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	5	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	ANO DE FABRICAÇÃO DOS VIDROS NÃO COINCIDE COM O ANO DE FABRICAÇÃO DO VEICULO, A DATA NÃO CONDIZENTE COM A DO VEÍCULO
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2 ETIQUETA DANIFICADA
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	INDÍCIOS DE PROBLEMA NO SISTEMA DO ABS (LUZ DE IDENTIFICAÇÃO DO ABS NÃO CONFORME), SUGERIMOS A VERIFICAÇÃO DO SISTEMA EM UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 215391

HISTÓRICO DE RECALL

COMPONENTE ENVOLVIDO: CABO INTERMEDIÁRIO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. COMUNICADO DE RECALL: VEÍCULOS FORD RANGER MODELOS 2007 E 2008 A FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. NO INTERESSE DA SEGURANÇA DOS SEUS CONSUMIDORES, VEM A PÚBLICO ANUNCIAR SUA DECISÃO DE INICIAR A CAMPANHA DE RECALL PARA OS VEÍCULOS DE CHASSI COM FINAIS ABAIXO RELACIONADOS: VEÍCULO MODELO CHASSIS (6 ÚLTIMOS DÍGITOS) RANGER 2007 2008 DE 016989 ATÉ 106829 DE 070985 ATÉ 147985 COMPONENTE ENVOLVIDO: CABO INTERMEDIÁRIO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. RAZÕES TÉCNICAS: CONSTATOU-SE A POSSIBILIDADE DE VARIAÇÕES DIMENSIONAIS DO TERMINAL DO COMPONENTE ACIMA MENCIONADO. RISCOS: A EXTREMIDADE DO CABO PODE SE ROMPER, RESULTANDO NA PERDA DE FUNCIONALIDADE DO FREIO DE ESTACIONAMENTO E CONSEQUENTE RISCO DE ACIDENTES E LESÕES. SOLUÇÃO: INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIA, SUBSTITUIÇÃO GRATUITA DO CABO INTERMEDIÁRIO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. AGENDAMENTO: OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS DEVERÃO CONTATAR IMEDIATAMENTE O CENTRO DE ATENDIMENTO FORD

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ADELSON SANTOS DA SILVA E-MAIL: ADELSONDASILVA@BOL.COM.BR CPF: 30826047491 TELEFONE: 8199241366	Nº CHASSI: 8AFER13P48J099947 Nº MOTOR: C34233540 PLACA: PE KKP7A28 MARCA:FORD MODELO: RANGER XLS 13P	COR:PRETA COMBUSTIVEL:DIESEL ANO FABRICAÇÃO:2007 ANO MODELO:2008 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	ASSOALHO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	COM CORROSÃO
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	SUORTE DO RADIADOR COM FERRUGEM
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNADIANTEIRA	REPARADO
	COLUNACENTRAL	REPARADO
	COLUNATRASEIRA	REPARADO
	CAIXADE AR	REPARADO
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNADIANTEIRA	REPARADO
	COLUNATRASEIRA	REPARADO
	COLUNACENTRAL	REPARADO
	CAIXADE AR	REPARADO
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	REPARADO
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	COM CORROSÃO
	ASSOALHO CENTRAL	COM CORROSÃO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ADELSON SANTOS DA SILVA
E-MAIL: ADELSONDASILVA@BOL.COM.BR
CPF: 30826047491
TELEFONE: 8199241366

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 8AFER13P48J099947
Nº MOTOR: C34233540
PLACA: PE KKP7A28
MARCA:FORD
MODELO: RANGER XLS 13P

COR:PRETA
COMBUSTÍVEL:DIESEL
ANO FABRICAÇÃO:2007
ANO MODELO:2008
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



ALMADO PARA-CHOQUE



OBSERVAÇÃO



COLUNADIANTEIRA



COLUNACENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



COLUNADIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTA MALAS



ASSOALHO CENTRAL

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ADELSON SANTOS DA SILVA
E-MAIL: ADELSONDASILVA@BOL.COM.BR
CPF: 30826047491
TELEFONE: 8199241366

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 8AFER13P48J099947
Nº MOTOR: C34233540
PLACA: PE KKP7A28
MARCA: FORD
MODELO: RANGER XLS 13P

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2007
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



TETO

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ADELSON SANTOS DA SILVA E-MAIL: ADELSONDASILVA@BOL.COM.BR CPF: 30826047491 TELEFONE: 8199241366	Nº CHASSI: 8AFER13P48J099947 Nº MOTOR: C34233540 PLACA: PE KKP7A28 MARCA:FORD MODELO: RANGER XLS 13P	COR:PRETA COMBUSTÍVEL:DIESEL ANO FABRICAÇÃO:2007 ANO MODELO:2008 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

! PINTURA COLUNA VERMELHA, PEÇAS TRASEIRAS EM VERMELHO, PEÇAS DIANTEIRAS EM VERMELHO, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: ADELSON SANTOS DA SILVA
E-MAIL: adelsondasilva@bol.com.br
CPF: 30826047491
TELEFONE: 8199241366**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 8AFER13P48J099947
Nº motor: C34233540
Placa: PE KKP7A28
Marca: FORD
Modelo: RANGER XLS 13PCor: Preta
Combustível: DIESEL
Ano fabricação: 2007
Ano modelo: 2008
Situação chassi: CIRCULACAO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Registro do Veículo – Estadual: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF, assim orientamos que na compra do veículo seja realizado um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing, porém devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.


AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, E SERÁ UTILIZADO PARA HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
4200 - JASIEL TRAJANO RODRIGUES

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:



Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévia aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.