



Status: **APROVADO**



SOLICITANTE

Solicitante: NELCY DOS SANTOS PEREIRA

Renavam: 191985708

CPF/CNPJ: 03424882526

CRLV: 46829685585

BASE NACIONAL

Placa: HKD6620

Marca/Modelo: FIAT/SIENA/ EL FLEX

Renavam: 191985708

Chassi: 9BD17202LA3547077

Ano/Modelo: 2010

Motor: 310A1011*9320654*

Cor: PRATA

Câmbio:

Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

Município: TEIXEIRA DE FREITAS

FOTOS



DADOS COLETADOS

Nº Iacre: 1

Marca/Modelo: FIAT/SIENA/ EL FLEX

Ano/Modelo: 2010

Chassi: 9BD17202LA3547077

Cor: PRATA

Motor: 310A1011*9320654*

Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio: SEM CAMPO VISUAL

Hodômetro: 147699

Município: Teixeira de Freitas


ACESSE

WWW.CIAAUTOMOTIVA.COM.BR

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70




FOTOS



Dianteira 45°



Traseira 45°



Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Lacre /QR code




Hodômetro



Placa Dianteira



Gravação do VIS no vidro



CRLV



CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVA

UNIDADE: CIA - Teixeira de Freitas

Data/Hora: 19/04/2023 15:03:18

Laudo Gautélar Nº: 165915



IDENTIFICAÇÕES

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO

Sem campo visual suficiente para fotografar, razão porque a referência fotográfica não acompanha o laudo.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO BATEnte DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO PISO/ASSOALHO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ORIGINALIDADE DOS VIDROS

PARA BRISA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO LATERAL ESQUERDA

Não se aplica para este veículo.

VIDRO LATERAL DIREITA

Não se aplica para este veículo.

VIDRO TRASEIRO

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

LACRE/QR CODE

Lacre sem vestígios de violação.

PLACA(S)

Placas sem vestígios de adulteração.

HISTÓRICO

LEILÃO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

BLOQUEIOS/RESTRICÇÕES

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

HIST. DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

SINISTROS/SINISTRO RECUPERADO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

JUDÍCIO DE SINISTRO

Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa em anexo.

ESTRUTURA

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

Dentro dos padrões do fabricante.



UNIDADE: CIA - Teixeira de Freitas

Data/Hora: 19/04/2023 15:03:18

Laudo Cautelar Nº: 165915



OBSERVAÇÃO

FINALIDADE DO LAUDO PARA FINS BANCARIOS.

VEICULO APRESENTA MASSA NA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA.

Vitor de Souza Lopes
Mat 104 637

PERICIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70

Luana de Souza Lopes

Emitido por: Luana de Souza Lopes

CPF: 40421224851

Vitor de Souza Lopes

Vistoriador(a) por: Vitor De Souza Lopes

CPF: 43056572878

IMPORTANTE

IMPORTANTE: O relatório de vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. **A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames**, em razão de que a **MRW - VISTORIA EIRELI**, CNPJ 13.787.731/0001-70 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **MRW - VISTORIA EIRELI**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No **presente laudo** não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alegamento.

O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

AVENIDA MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS , 640 -NANUQUE - TEIXEIRA DE FREITAS/BA CEP: 45.989-383 TEL: (73)3013-7006

PERICIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



FIAT/SIENA EL FLEX HKD6620



DETRAN



DENATRAN



ALIENAÇÃO



INDÍCIO SINISTRO



HISTÓRICO ROUBO/FURTO



HISTÓRICO LEILÃO



ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICAÇÃO

Placa HKD6620
Ano 2010/2010
Renavam 00191985708
Cambio Não informado
Município/UF Teixeira De Freitas/BA

Marca Modelo FIAT/SIENA EL FLEX
Cor PRATA
Chassi 9BD1720L3G47077
Motor 310A10119320654
Num. Carroceria 73128837

CARACTERÍSTICAS

Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Passageiros	5
Tipo Automóvel	Automóvel	Procedência	Nacional
Espécie	PASSAGEIRO	Cilindradas	1000
Categoria	Particular	Capac. Carga	0
Potência	75	Carroceria	NÃO APLICÁVEL
Eixo Traseiro	Não informado	Eixo Auxiliar	Não informado
Eixos	0	Ult. Atualização	30/09/2022
CMT	1,80	PBT	1,44

DEBITOS E RESTRIÇÕES

Rest. Estadual 01	NADA CONSTA	\$ Licenciamento	157,96
Rest. Estadual 02	NADA CONSTA	\$ IPVA	601,88
Rest. Estadual 03	NADA CONSTA	\$ DPVAT	0,00
Rest. Estadual 04	NADA CONSTA	\$ MULTAS	0,00
Situação Veículo	CIRCULACAO	Situação Chassi	NORMAL

CNPJ: 13.137.873/13.10001-70
PERICIA CAUTELAR
CIA VISTORIA

ATENÇÃO: Informações de multas, débitos e restrições apresentadas podem conter divergência em razão de critérios regionais aos Órgãos de Trânsito. por isso, recomendamos que consulte SEMPRE o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA, pois cada estado possui características distintas.

FIAT/SIENA EL FLEX
HKD66620

ALTERAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS

ITEM	Fábrica	Atual	Resultado
Chassi	9BD17202LA3547077	9BD17202LA3547077	Sem Alterações
Motor	310A10119320654	310A10119320654	Sem Alterações
Cor	PRATA	PRATA	Sem Alterações
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	Sem Alterações
Cap. Passageiros	5	5	Sem Alterações

Restrições DENATRAN

Rest. Nacional 01	SEM RESTRICAO	Rest. Nacional 03	SEM RESTRICAO
Rest. Nacional 02	SEM RESTRICAO	Rest. Nacional 04	SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

Data Ocorrência	Órgão	Boletim	Município	Ocorrência
...	...	...	...	...

HISTÓRICO DE GRAVAME

Data	UF	Situação	Status	Nome
20/01/2010	ES	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BV FINANCEIRA S A C F I
27/04/2017	BA	Atual	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTD

PERICIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70



FIAT/SIENA EL FLEX
HKD66620

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

ATENÇÃO: ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA INDÍCIOS BASEADOS EM FONTES DE DADOS REALIZE UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA GARANTIR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E RESPECTIVOS IMPACTOS

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE A: NADA CONSTA

Date	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
------	------	---------	-------	--------	---------------------

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE B: NADA CONSTA

Date	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
------	------	---------	-------	--------	---------------------

HISTÓRICO DE REMARKETING: NADA CONSTA

Date	Lote	Veículo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
------	------	---------	-------	--------	---------------------

*Remarketing automotivo contempla um evento onde o proprietário do veículo opta por realizar a venda de seu veículo utilizando a plataforma de um terceiro privado

DECODIFICADOR DE CHASSI

Ident. Completa	Siema EL 1.0 Flex 4P	Fabricante	FIAT
Chave Chassi	9BD17202LA3	Veículo	Siema EL
Modelo	Siema	Motor	1.0
Portas	4	Tipo Motor	Flexivel Alcool/Gasolina
Transmissão	Manual	Combustivel	Sedan
Ano	2010/2010	Carroceria	OK
Região	América do Sul	Verif. Serial	
País/Local	Brasil Belim - MG	Qtda Eixos	
Cód. Fipe	001272-6/001273-4		

FIAT/SIENA EL FLEX

HKD6620

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
DOC. PROPRIETÁRIO	157 *** *-72
NOME PROPRIETÁRIO	A***0 V*****0 D*E S****a
MULTAS DETRAN	R\$ 0,00
IPVAlcenciamento	Existe débito ipva e ou licenciamento
OBS DETRAN	NADA CONSTA
Ocorrência DENATRAN	VEICULO O NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBOFURTO
REST. JUDICIAL DENATRAN	NADA CONSTA
DATA EMISSAO CRV	2021-10-08
COMUN VENDA	NADA CONSTA
RECALL MONTADORA	NADA CONSTA
RECALL 1	NADA CONSTA
RECALL 2	NADA CONSTA
RECALL 3	NADA CONSTA
PORTAL ACIDENTE BATEU-PR	NADA CONSTA
AVISO MULTA/RENANF	Sempre Verifique os sites do DETRAN e outros órgãos para confirmar a lista de multas/autuações

PERICIA CAUTELAR
 CIVIL
 CNPJ: 13.181.131/0001-10



FIAT/SIENA EL FLEX HKD6620

TABELA FIPE

Fiat Siena EL 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p Gasolina (001272-6)

Atual R\$ 24.725,00

2023	R\$ 24.991,75 - Valorização aproximada de 1,6%
2022	R\$ 25.190,33 - Desvalorização aproximada de -3,79%
2021	R\$ 22.895,42 - Valorização aproximada de 21,56%
2020	R\$ 20.328,42 - Desvalorização aproximada de -1,75%
2019	R\$ 21.256,67 - Desvalorização aproximada de -5,44%
2018	R\$ 21.768,83 - Valorização aproximada de 3,43%
2017	R\$ 21.510,17 - Desvalorização aproximada de -0,04%
2016	R\$ 21.712,00 - Desvalorização aproximada de -4,06%
2015	R\$ 22.932,08 - Desvalorização aproximada de -5,56%
2014	R\$ 23.610,25 - Desvalorização aproximada de -0,84%
2013	R\$ 24.245,67 - Desvalorização aproximada de -1,5%
2012	R\$ 25.532,89 - Desvalorização aproximada de -12,79%

Fiat Siena EL Celeb. 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p Gasolina (001273-4)

Atual R\$ 24.859,00

2023	R\$ 25.779,00 - Desvalorização aproximada de -2,73%
2022	R\$ 25.837,50 - Valorização aproximada de 0,65%
2021	R\$ 23.412,17 - Valorização aproximada de 19,82%
2020	R\$ 20.465,92 - Valorização aproximada de 0,54%
2019	R\$ 21.276,83 - Desvalorização aproximada de -5,43%
2018	R\$ 21.964,08 - Valorização aproximada de 2,31%
2017	R\$ 21.593,42 - Desvalorização aproximada de -0,2%
2016	R\$ 21.923,42 - Desvalorização aproximada de -3,7%
2015	R\$ 23.090,75 - Desvalorização aproximada de -6,11%
2014	R\$ 23.872,58 - Desvalorização aproximada de -0,78%
2013	R\$ 24.521,83 - Desvalorização aproximada de -1,58%
2012	R\$ 26.147,00 - Desvalorização aproximada de -13,26%



FIAT/SIENA EL FLEX HKD6620

FICHA TÉCNICA MODELO APROXIMADO

Modelo Siena EL 1.0

Pneus dianteiros 175/65 R14

Pneus traseiros 175/65 R14

Fabricante Fiat

Velocidade máxima 157 km/h

Aceleração 0-100 km/h 16,1 s

Potência 75 cv (A) 73 cv (G) a 6250 rpm

Torque 9,9 kgfm (A) 9,5 kgfm (G) a 4500 rpm

Peso/potência 14,1 kg/cv

Potência específica 75,1 cv/l

Torque específico 9,9 kgfm/l

Consumo urbano 7,4 km/l (A)

Consumo rodoviário 8,8 km/l (A)

Tanque de combustível 48 litros

Autonomia urbana 355,2 km (A)

Comprimento 4155 mm

Largura 1639 mm

Altura 1425 mm

Distância entre-eixos 2374 mm

Flanco dos pneus dianteiros 113,75 mm

Flanco dos pneus traseiros 113,75 mm

Vão livre do solo 155 mm

Porta-malas 500 litros

Dímetro mínimo de giro 9,8 m

Carga útil 400 kg

Peso 1060 kg

Instalação do motor Dianteiro

Disposição do motor Transversal

Cilindros 4 em linha

Dímetro dos cilindros 70 mm

Curso dos pistões 64,9 mm

Cilindrada 999 cm³

Razão de compressão 12,15,1

Comando de válvulas Simples no cabeçote

Aspiração Natural

Alimentação Injeção multiponto

Câmbio Manual

Marchas 5

Acoplamento Embreagem monodisco a seco

Tracção Dianteira

Suspensão dianteira Independente McPherson

Elemento elástico dianteira Mola helicoidal

Suspensão traseira Eixo de torção

Freios dianteiros Disco ventilado

Freios traseiros Tambor

Direção Não assistida

Procedência Nacional

Configuração Sedã

Geracao 1

Plataforma 178

Porte Compacto

Lugares 5



FIAT/SIENA EL FLEX HKD66620

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONSULTADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR.

A responsabilidade da CONSULTADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONSULTADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, falantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenham as informações.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE, com base em suas expertises, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONSULTADA não participa.

A CONSULTADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONSULTADA consulta bases de empresas, terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leilado. Devido à existência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de renição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão).

Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONSULTADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas a CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONSULTADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 261 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONSULTADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.



Histórico de Proprietários

19/04/2023 15:01



FIAT/SIENA EL FLEX HKD6620

Data	Município	Documento	Proprietário
08/10/2021	TEIXEIRA DE FREITAS	157.175-695-72	ADAO VENANCIO DE SOUZA
23/05/2017	TEIXEIRA DE FREITAS	428.822.305-91	ANGELITA LISBOA BRAGA
03/02/2010	MUCURICI	388.029.616-20	MARIA AURI GOMES DA SILVA
15/01/2010	NANUQUE	09.453.566/0001-43	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GOUVEIA & SOUZA LTDA

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas. Em consequência disso, a MTIX não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável

Todos os dados pessoais ficam ocultos em razão da lei nº 13.709 de proteção de dados (LGPD).

PERÍCIA CAUTELAR
CIA VISTORIA
CNPJ: 13.787.731/0001-70

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM	
00191985708	
PLACA	PERCICO
HRD6620	2022
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2010	2010
NÚMERO DO CNV	
213247102710	



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CUA	CAT
46829685585	***
MARCA / MODELO / VERSÃO	
FIAT/SIENA EL FLEX	
ESPECIE / TIPO	
PASSAGEIRO AUTOMOVEL	
PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
HRD6620/BA	9BD17202LA3547077
COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
PRATA	ALCOOL / GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

MOTOR REGRAVADO

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRANSITO

Para obter o certificado, você pode acessar este documento digitalmente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito** - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de outras funcionalidades.

CDT - CDT - CDT

• Consultar sua situação jurídica no âmbito do trânsito;

• Acessar o veículo digital do CDT - CDT - CDT;

• Verificar a validade do CDT - CDT - CDT;

• Consultar o licenciamento de seu veículo;

• Fazer o licenciamento;

• Fazer o licenciamento;

• Fazer o licenciamento;

• Fazer o licenciamento;

• Fazer o licenciamento;

• Fazer o licenciamento;

• Fazer o licenciamento;

• Fazer o licenciamento;

CATEGORIA	CAPACIDADE
PARTICULAR	***
POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
75CV/1000	1.44
MOTOR	CMT
310A1011*9320654*	1.8
CARROCERIA	EMOS
NÃO APLICÁVEL	05P
NOME	CPF / CNPJ
ADAO VENANCIO DE SOUZA	157.175.695-72
LOCAL	DATA
TEIXEIRA DE FREITAS BA	24/11/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT	
CAT. TABEI	DATA DE QUITAÇÃO
*	*
PAGAMENTO	
☐ COTATUNICA	☐ PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)
*	*
CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)	
*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DESEMPENHO NACIONAL DE PLANO (R\$)	VALOR DO IGP (R\$)
*	*
VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R\$)	
*	*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

13.013.179-26

DATA DE EMISSÃO

07-04-2016

NELCY DOS SANTOS PEREIRA

ALCEDINO MENDES PEREIRA

TEODORA PEREIRA DOS SANTOS

MEDEIROS NETO BA

VALIDA EM
01-05-1964

C.NAS. CM MEDEIROS NETO BA 05
SEDE LV 00013 PL 037 RT 0028264
034.248.825-26

Assinatura do Titular

13.013.179-26