



UF PLACA: SP  
CHASSI 9BWAB45Z0E4102367

UF JURISDIÇÃO: SP  
SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO  
TIPO CHASSI: NORMAL

## AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGÃO Nº MOTOR (ESTADUAL): CCRB90445

## RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA JUDICIAL: NADA CONSTA  
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA  
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA FINANCEIRA: NADA CONSTA  
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

## MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS MUNICIPAIS: NÃO EXISTE DÉBITOS  
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS POL. RODO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS  
DERSA: NÃO EXISTE DÉBITOS RENAINF: NÃO EXISTE DÉBITOS  
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS  
LICENCIAMENTO: NÃO EXISTE DÉBITOS DPVAT: NÃO EXISTE DÉBITOS  
DIVIDA ATIVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

## RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

## PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL: HENRIQUE MATHEUS DE SOUZA SANTOS  
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR: LILIAN MATHEUS VANNUNCCINI

## INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL  
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL  
ARRENDATÁRIO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL  
NOME DO AGENTE: NÃO DISPONÍVEL DT. INCLUSÃO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL

## REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

### DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2013 ANO MODELO: 2014  
MARCA MODELO: VVVV/FOX 1.6 GII/ COR: BRANCA  
COMBUSTIVEL: ÁLCOOL / GASOLINA ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO  
TIPO VEICULO: AUTO CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL  
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

### FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO: NÃO DISPONÍVEL / / 152 PROCEDÊNCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL  
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL QUANTIDADE DE EIXOS: 2  
CAPACIDADE DE CARGA: 0 CILINDRADAS: 1598  
POTÊNCIA: 104 TIPO CARROCERIA: AU - HATCH PEQUENO

### FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL: EMQ7724 MUN. EMPLACAMENTO: SAO PAULO  
UF JURISDIÇÃO: SP UF PLACA: SP  
RENAVAM: NÃO DISPONÍVEL  
CHASSI: 9BWAB45Z0E4102367

## AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO DISPONÍVEL NÚMERO MOTOR: CCRB90445

**RESTRIÇÕES**BLOQUEIO DE FURTO:  
ADMINISTRATIVA:  
JUDICIAL:NADA CONSTA  
NADA CONSTA  
NADA CONSTABLOQUEIO DE GUINCHO:  
TRIBUTÁRIA:  
FINANCEIRA:NADA CONSTA  
NADA CONSTA  
NADA CONSTA**LICENCIAMENTO**

MÊS LICENCIAMENTO: JULHO

UF EMPLACAMENTO: SP

**HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO****ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZ(ES)**

DATA/HORA DA CONSULTA: SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2023 - 11:03:51

DATA/HORA DA CONSULTA: SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2023 - 11:03:37

**HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)**

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

**LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO**

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

**LEILÃO BASE 1**

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

**LEILÃO BASE 2**

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

**HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA**

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

**CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO**

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

**SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO**

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

**INDICIO DE SINISTRO/LEILÃO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO**

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

**HISTÓRICO DE KM**

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

**PROPRIETÁRIO ATUAL:**

HENRIQUE MATHEUS DE SOUZA SANTOS

**PROPRIETÁRIO ANTERIOR:**

LILIAN MATHEUS VANNUNCCINI

**2023**

HENRIQUE MATHEUS DE SOUZA SANTOS

**2019**

LILIAN MATHEUS VANNUNCCINI

**2017**

LILIAN MATHEUS VANNUNCCINI

**2015**

LILIAN MATHEUS VANNUNCCINI

**2014**

LILIAN MATHEUS VANNUNCCINI

## HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

**PROPRIETÁRIO:**

NÃO INFORMADO

**ANO:**

NÃO INFORMADO

## HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

## VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

## ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vindo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRVL ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.**

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais Informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Indício ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

**ATENÇÃO:** As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalau.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaudo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaudo NÃO GARANTE o conteúdo das informações da consulta e ISENTA a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.



**SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP**  
PROF. IGNACIO DIAS LEME, 463  
CORDENONSI - AMERICANA / SP  
CEP: 13.472-500  
CNPJ: 22.388.501/0001-20

**TELEFONE:** 19 3013-0775  
**IM:** 92594

**VISTORIA CAUTELAR**  
0001366807 - 05/05/2023



**Aprovado**

## CLIENTE

### CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 126.458.769-82

## DADOS DO VEÍCULO

<b>Placa</b>	EMQ-7H24 / EMQ-7724	<b>Renavam</b>	00593858000
<b>Marca/Modelo</b>	VOLKSWAGEN FOX 1.6 GII	<b>Ano/Fabricação</b>	2013/2014
<b>Cor</b>	BRANCA	<b>Cidade/UF</b>	SAO PAULO/SP
<b>Chassi cadastrado</b>	9BWAB45Z0E4102367	<b>Chassi vistoriado</b>	<b>9BWAB45Z0E4102367</b>
<b>Motor cadastrado</b>	CCRB90445	<b>Motor vistoriado</b>	<b>CCRB90445</b>
<b>Câmbio cadastrado</b>	SEMREGISTRO	<b>Câmbio vistoriado</b>	<b>SEMREGISTRO</b>
<b>Carroceria cadastrado</b>		<b>Carroceria vistoriado</b>	



## RESUMO DA ANÁLISE

<b>Painel Interno</b>	<b>Bom estado</b>	<b>Compartimento do motor</b>	<b>Bom</b>
<b>Lateral esquerda</b>	<b>Original</b>	<b>Lateral direita</b>	<b>Original</b>
<b>Lacre da Placa</b>	<b>Original</b>	<b>Número do Motor</b>	<b>Original</b>
<b>Número do Chassi</b>	<b>Original</b>	<b>Câmbio</b>	<b>Difícil acesso</b>
<b>Torre Direita</b>	<b>Original</b>	<b>Torre Esquerda</b>	<b>Original</b>
<b>Longarina Dianteira Esquerda</b>	<b>Original</b>	<b>Longarina Dianteira Direita</b>	<b>Original</b>
<b>Longarina Traseira Direita</b>	<b>Original</b>	<b>Longarina Traseira Esquerda</b>	<b>Original</b>
<b>Placa</b>	<b>Original</b>	<b>Vidro dianteiro(Pára-Brisa)</b>	<b>Original</b>
<b>Vidro da porta dianteira direita</b>	<b>Original</b>	<b>Vidro da porta traseira direita</b>	<b>Original</b>
<b>Vidro traseiro(Vigia)</b>	<b>Original</b>	<b>Vidro da porta traseira esquerda</b>	<b>Original</b>
<b>Vidro da porta dianteira esquerda</b>	<b>Original</b>	<b>Etiqueta do Motor</b>	<b>Original</b>
<b>Etiqueta do Batente da Porta</b>	<b>Original</b>	<b>Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)</b>	<b>Original</b>
<b>Etiqueta do Cinto de Segurança</b>	<b>Original</b>	<b>Assoalho</b>	<b>Original</b>
<b>Passou por algum leilão</b>	<b>Não</b>	<b>Histórico de Roubo ou Furto?</b>	<b>Não</b>
<b>Tem Restrição Judicial/Financeira?</b>	<b>Não</b>	<b>Passou por algum sinistro</b>	<b>Não</b>

## OBSERVAÇÃO



**SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP**  
PROF. IGNACIO DIAS LEME, 463  
CORDENONSI - AMERICANA / SP  
CEP: 13.472-500  
CNPJ: 22.388.501/0001-20

**TELEFONE: 19 3013-0775**  
**IM: 92594**

**VISTORIA CAUTELAR**  
0001366807 - 05/05/2023



**Aprovado**

Aprovado

#### TERMO DE CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substituí, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que implequem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo.

**VISTORIADOR: ADRIANO ALVES ALKINE**



**Painel Interno**



**Compartmento do motor SEM REPAROS/AVARIAS**



**Lateral esquerda SEM REPAROS/AVARIAS**



**Lateral direita SEM REPAROS/AVARIAS**



**SAO PAULO VICTORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP**  
PROF. IGNACIO DIAS LEME, 463  
CORDENONSI - AMERICANA / SP  
CEP: 13.472-500  
CNPJ: 22.388.501/0001-20

**TELEFONE:** 19 3013-0775  
**IM:** 92594

**VICTORIA CAUTELAR**  
0001366807 - 05/05/2023



**Aprovado**



**Documento do Veículo**



**Lacre da Placa QR CODE**



**Hodômetro 133409**



**Número do Motor CCRB90445**



**Número do Chassi 9BWAB45Z0E4102367**



**Torre Direita SEM REPAROS/AVARIAS**



**SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP**  
PROF. IGNACIO DIAS LEME, 463  
CORDENONSI - AMERICANA / SP  
CEP: 13.472-500  
CNPJ: 22.388.501/0001-20

**TELEFONE:** 19 3013-0775  
**IM:** 92594

**VISTORIA CAUTELAR**  
0001366807 - 05/05/2023



**Aprovado**



**Torre Esquerda SEM REPAROS/AVARIAS**



**Longarina Dianteira Esquerda SEM REPAROS/AVARIAS**



**Longarina Dianteira Direita SEM REPAROS/AVARIAS**



**Longarina Traseira Direita SEM REPAROS/AVARIAS**



**Longarina Traseira Esquerda SEM REPAROS/AVARIAS**



**Placa MERCOSUL**



**SAO PAULO VITORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP**  
PROF. IGNACIO DIAS LEME, 463  
CORDENONSI - AMERICANA / SP  
CEP: 13.472-500  
CNPJ: 22.388.501/0001-20

**TELEFONE:** 19 3013-0775  
**IM:** 92594

**VISTORIA CAUTELAR**  
0001366807 - 05/05/2023



**Aprovado**



**Vidro dianteiro(Pára-Brisa)**



**Vidro da porta dianteira direita**



**Vidro da porta traseira direita**



**Vidro traseiro(Vigia)**



**Vidro da porta traseira esquerda**



**Vidro da porta dianteira esquerda**



**SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP**  
PROF. IGNACIO DIAS LEME, 463  
CORDENONSI - AMERICANA / SP  
CEP: 13.472-500  
CNPJ: 22.388.501/0001-20

**TELEFONE:** 19 3013-0775  
**IM:** 92594

**VISTORIA CAUTELAR**  
0001366807 - 05/05/2023



**Aprovado**



**Etiqueta do Motor**



**Etiqueta do Batente da Porta**



**Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)**



**Etiqueta do Cinto de Segurança DATA DE CINTO**  
06/11/13



**Assoalho SEM REPAROS/AVARIAS**



**Foto Extra 12 SEM REPAROS/AVARIAS REGIÃO DO CHASSI**



**SAO PAULO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA LTDA EPP**  
PROF. IGNACIO DIAS LEME, 463  
CORDENONSI - AMERICANA / SP  
**CEP:** 13.472-500  
**CNPJ:** 22.388.501/0001-20

**TELEFONE:** 19 3013-0775  
**IM:** 92594

**VISTORIA CAUTELAR**  
0001366807 - 05/05/2023



**Aprovado**



**Foto Extra 13 SEM REPAROS/AVARIAS**



**Foto Extra 14 SEM REPAROS/AVARIAS**



**Porta Malas SEM REPAROS/AVARIAS**



**Foto Extra 16 SEM REPAROS/AVARIAS**