

**DADOS GERAIS:**

| | | | |
|----------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| DATA: | 16/06/2023 | STATUS: | APROVADO |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ | Nº DO LAUDO: | 2697111 |
| UNIDADE: | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3 | VISTORIADOR: | HENRIQUE MENEZES MAGALHÃ |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| FABRICANTE/MARCA: | HONDA | MODELO/VERSÃO: | HONDA/HR-V EXL CVT |
| ANO FAB./MODELO: | 2016 / 2016 | COR: | BRANCA |
| PLACA: | FZL4434 | CIDADE: | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 93HRV2870GZ157847 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | R18ZC6157827 |
| Nº DO CHASSI NA BIN: | 93HRV2870GZ157847 | Nº DO MOTOR NA BIN: | R18ZC6157827 |
| Nº DO CHASSI NO CRLV: | 93HRV2870GZ157847 | Nº DO MOTOR NO CRLV: | R18ZC6157827 |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | g9ga | COMBUSTÍVEL: | FLEX |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN: | nc | KM: | 165169 |

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:ASOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 16/06/2023 10:36:24 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR RENATO RAMIRES. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: HENRIQUE MENEZES MAGALHÃES - 337356543;
Conferido por: GABRIELA ALVES DE SOUZA - 4444.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RENATO RAMIRES e CNPJ: 29928749000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2697111


CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 16/06/2023 10:36:25 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR RENATO RAMIRES . A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: HENRIQUE MENEZES MAGALHÃES - 337356543;
Conferido por: GABRIELA ALVES DE SOUZA - 4444.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RENATO RAMIRES e CNPJ: 29928749000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2697111

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 16/06/2023 10:36:25 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR RENATO RAMIRES . A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: HENRIQUE MENEZES MAGALHÃES - 337356543;
Conferido por: GABRIELA ALVES DE SOUZA - 4444.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RENATO RAMIRES e CNPJ: 29928749000185 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4913256
CONFIDENCIAL PARA: Renato Ramires
REALIZADA EM: 16/06/2023 às 10:31

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
FZL-4434



🚗 Dados de Fabricação do Veículo

| | |
|---------------------------------------|--|
| Placa: FZL-4434 | Marca/Modelo: HONDA/ HONDA/HR-V EXL CVT |
| Chassi: 93HRV2870GZ157847 | Motor: R18ZC6157827 |
| Combustível: Alcool / Gasolina | Cor: Branca |
| Tipo de veículo: Automovel | Município/UF: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP |
| Ano fabricação: 2016 | Ano modelo: 2016 |
| UF de Origem: SP | UF Faturado: SP |
| Caixa de câmbio: | Situação: CIRCULACAO |
| Espécie: Passageiro | Lotação: 5 |
| Potência: 140 | Carroceria: |
| Cilindradas: 1798 | Procedência: Nacional |
| Situação Chassi: N | Capacidade carga: 174 |
| Eixo traseiro: 0 | Terceiro eixo: 0 |
| Documento importadora: | Identidade importadora: 0 |
| Número DI: 0 | Data Registri DI: 0 |
| Fabricante: | Segmento: AU - SUVs |
| Grupo modelo veículo: HR-V | Data limite restrição Trib: |
| Capacidade máxima tração: | Peso bruto total: 174 |
| Última atualização: 2016-04-28 | |

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

| | |
|---|--|
| Placa: FZL-4434 | Situação: CIRCULAÇÃO |
| Marca/Modelo: HONDA / HR-V EXL CVT | Tipo de veículo: AUTOMOVEL |
| Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016 | Procedência: NACIONAL |
| Município/UF: São José dos Campos / SP | Chassi: 93HRV2870GZ157847 NORMAL |
| Motor: R18ZC-6157827 | Renavam: 1084953843 |
| Combustível: ALCOOL/GASOLINA | Cor: Branca |
| Capacidade de passageiros: 5 | Espécie: PASSAGEIRO |
| Cilindradas: 1798 | Peso bruto(PBT): 1.74 |
| Peso bruto(CMT): 1.74 | Potência: 140 |

⊘ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

| COMPONETE | FÁBRICA | ESTADUAL | COMPARATIVO |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Chassi | 93HRV2870GZ157847 | 93HRV2870GZ157847 | ✓ |
| Motor | R18ZC6157827 | R18ZC-6157827 | ✓ |
| Cor | BRANCA | BRANCA | ✓ |
| Combustível | ALCOOL / GASOLINA | ALCOOL/GASOLINA | ✓ |

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93HRV2870GZ157847

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Honda Automóveis do Brasil

Marca : Honda

Versão : HONDA/ EXL CVT

Ano Fabricação : 2016

Cilindradas : 1798

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : HR-V EXL CVT

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2016

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: FZL-4434

Marca/Modelo: HONDA/HR-V EXL CVT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: R18ZC-6157827

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1798

Capacidade de carga: 174

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016

Município/UF: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Chassi: 93HRV2870GZ157847 **Normal**

Renavam: 01084953843

Cor: BRANCA

Potência: 140

Espécie: Passageiro



Informações de proprietário

Proprietário Atual: RENATA FERNANDES VALENTIM VI EIRA DOS SANTOS

Proprietário anterior: TANI MOTORS DIST DE VEICULO S LTDA

🔍 Débitos do veículo

IPVA: Existe débito de IPVA

IPVA: R\$ 4.547,24

DERSA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

CETESB: R\$ 0,00

RENAINF: 0,00

Municipais: R\$ 195,23

📄 LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 28/04/2016

Data de licenciamento: 13/11/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

📄 DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

📄 Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

🔗 Comunicação de venda

Não existe

📄 Recall

Não encontrado recall

🔔 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

! Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

🔗 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FZL4434 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FZL4434 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FZL-4434 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FZL-4434 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 29.928.749/0001-85** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 29.928.749/0001-85 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 29.928.749/0001-85 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.