

**DADOS GERAIS:**

DATA:	03/07/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL	Nº DO LAUDO:	2743458
UNIDADE:	CAMPOS ELISEOS	VISTORIADOR:	THIAGO ESCOBAR

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA/FIT EX CVT
ANO FAB./MODELO:	2016 / 2016	COR:	CINZA
PLACA:	GCX8618	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93HGK5860GZ228086	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L15Z36428172
Nº DO CHASSI NA BIN:	93HGK5860GZ228086	Nº DO MOTOR NA BIN:	L15Z36428172
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93HGK5860GZ228086	Nº DO MOTOR NO CRLV:	L15Z36428172
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	GX2A2028776	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	75397

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ NÃO CADASTRADA NA BIN**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:****ASSOALHO**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

DIANTEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **03/07/2023 15:30:50 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: HYOANA PEREIRA ARAÚJO - 555687521.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2743458

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/07/2023 15:30:50 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: HYOANA PEREIRA ARAÚJO - 555687521.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2743458

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/07/2023 15:30:50 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: HYOANA PEREIRA ARAÚJO - 555687521.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	03/07/2023	Nº DO LAUDO:	2743458
CLIENTE:	BMZ AUTO BROKERS RAFAEL R	VISTORIADOR:	THIAGO ESCOBAR
UNIDADE:	CAMPOS ELÍSEOS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA/FIT EX CVT
ANO FAB./MODELO:	2016 / 2016	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ CHAVE DE RODA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ PILOTO AUTOMÁTICO
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ALARME	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ CD PLAYER	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ ESTEPE	✓ ANTENA
✓ MACACO	✓ COMP. DE BORDO
✓ VIDROS DEGRADÊ	✓ FAROL DE MILHA
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TAPETES
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TRIÂNGULO
✓ AIR BAG MOTORISTA	
✓ BANCO BI-PARTIDO	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **03/07/2023 15:30:51 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: HYOANA PEREIRA ARAÚJO - 555687521.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2743458

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/07/2023 15:30:51 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: HYOANA PEREIRA ARAÚJO - 555687521.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4979757

CONFIDENCIAL PARA: Campos Eliseos Perici
as E Vistorias Automotivas Eireli

REALIZADA EM: 03/07/2023 às 15:21



🚗 Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GCX-8618	Marca/Modelo: HONDA/ HONDA/FIT EX CVT
Chassi: 93HGK5860GZ228086	Motor: L15Z36428172
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Cinza
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2016
UF de Origem: SP	UF Faturado: SP
Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5
Potência: 116	Carroceria:
Cilindradas: 1496	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 1
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: AU - MONOCAB
Grupo modelo veículo: FIT	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 152
Última atualização: 2016-03-10	

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GCX-8618	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / FIT EX CVT	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016	Procedência: NACIONAL
Município/UF: São Paulo / SP	Chassi: 93HGK5860GZ228086 NORMAL
Motor: L15Z3-6428172	Renavam: 1080517704
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: Cinza
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 1496	Peso bruto(PBT): 1.52
Peso bruto(CMT): 0.01	Potência: 116

📌 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93HGK5860GZ228086	93HGK5860GZ228086	✓
Motor	L15Z36428172	L15Z3-6428172	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93HGK5860GZ228086

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Honda Automóveis do Brasil

Marca : Honda

Versão : HONDA/ EX CVT

Ano Fabricação : 2016

Cilindradas : 1496

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : FIT EX CVT

Carroceria : AU - MONOCAB

Ano Modelo : 2016

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: GCX-8618

Marca/Modelo: HONDA/FIT EX CVT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: L15Z3-6428172

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1496

Capacidade de carga: 1

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 93HGK5860GZ228086 **Normal**

Renavam: 01080517704

Cor: CINZA

Potência: 116

Espécie: Passageiro



Informações de proprietário

Proprietário Atual: MONICA SCIASCIA MAGALHAES BR
ESSAN

Proprietário anterior: DAITAN COMERCIO DE VEICULO
S LTDA

🔍 Débitos do veículo

IPVA: 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

RENAINF: 0,00

IPVA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00

📄 LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 10/03/2016

Data de licenciamento: 07/10/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

📄 DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

📄 Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

📄 Comunicação de venda

Não existe

📄 Recall

Não encontrado recall


📄 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

! Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

🔗 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GCX8618 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GCX8618 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GCX-8618 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GCX-8618 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 08.820.355/0001-39** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 08.820.355/0001-39 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 08.820.355/0001-39 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.