



DADOS GERAIS:

DATA:	22/05/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2638876
UNIDADE:	SHOPPING GLOBAL	VISTORIADOR:	WILLIANS ALVES CAETANO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	I/FORD FOCUS TI AT 2.0
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2014	COR:	BRANCA
PLACA:	FNR9555	CIDADE:	SANTO ANDRÉ
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8AFSZZFHCEJ205015	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	U4DAEJ205015
Nº DO CHASSI NA BIN:	8AFSZZFHCEJ205015	Nº DO MOTOR NA BIN:	U4DAEJ205015
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8AFSZZFHCEJ205015	Nº DO MOTOR NO CRLV:	U4DAEJ205015
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO CONSTA	KM:	68647

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/05/2023 10:23:06 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WILLIANS ALVES CAETANO - 431235270;
Conferido por: EVELYN CRISTINE ROCHA ANGELO - 56829113X.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2638876

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/05/2023 10:23:07 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WILLIANS ALVES CAETANO - 431235270;
Conferido por: EVELYN CRISTINE ROCHA ANGELO - 56829113X.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2638876

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA




LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/05/2023 10:23:07 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WILLIANS ALVES CAETANO - 431235270;
Conferido por: EVELYN CRISTINE ROCHA ANGELO - 56829113X.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	22/05/2023	Nº DO LAUDO:	2638876
CLIENTE:	GRUPO BMZ	UNIDADE:	SHOPPING GLOBAL
UNIDADE:	SHOPPING GLOBAL	VISTORIADOR:	WILLIANS ALVES CAETANO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	I/FORD FOCUS TI AT 2.0
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2014	COR:	BRANCA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ FAROL DE MILHA
✓ TETO SOLAR	✓ BANCO DE COURO
✓ MACACO	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ ESTEPE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ VIDROS VERDES
	✓ RODAS DE LIGA LEVE
	✓ CHAVE DE RODA



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **22/05/2023 10:23:07 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WILLIANS ALVES CAETANO - 431235270;
Conferido por: EVELYN CRISTINE ROCHA ANGELO - 56829113X.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2638876

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/05/2023 10:23:07 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: WILLIANS ALVES CAETANO - 431235270;
Conferido por: EVELYN CRISTINE ROCHA ANGELO - 56829113X.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4827402

CONFIDENCIAL PARA: Apollo Global Vistorias
Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 22/05/2023 às 09:36

SP - SANTO ANDRE

FNR-9555



FORD FOCUS TI AT 2.0 H

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FNR-9555

Marca/Modelo: I/FORD FOCUS TI AT 2.0 H

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Município/UF: SANTO ANDRE / SP

Motor: U4DAEJ205015

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Passageiro

Potência: 178

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: IMPORTADA

Chassi: 8AFSZZFHCEJ205015 **Normal**

Renavam: 00996717269

Cor: BRANCA

Cilindradas: 1999

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 8AFSZZFHCEJ205015

Região : Argentina / Chile / Equador / Peru / Venezuela

Montadora : Ford Argentina

Marca : Ford

Versão : I/FORD TI AT 2.0 H

Ano Fabricação : 2014

Cilindradas : 1999

Origem : Importado

País : Argentina

Categoria : Automovel

Modelo : FORD FOCUS TI AT 2.0 H

Carroceria : AU - HATCH MEDIO

Ano Modelo : 2014

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: FNR-9555

Marca/Modelo: I/FORD FOCUS TI AT 2.0 H

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: SP

Motor: U4DAEJ205015

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1999

Capacidade de carga: 240

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Município/UF: SANTO ANDRE / SP

Chassi: 8AFSZZFHCEJ205015 **Normal**

Renavam: 00996717269

Cor: BRANCA

Potência: 178

Espécie: Passageiro



Informações de proprietário

Proprietário Atual: KLEBER JOSE LANDRE PASQUAL

Proprietário anterior: RENATO CUNHA DE CAMARGO



Débitos do veículo

IPVA: 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

RENAINF: 0,00

IPVA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 09/05/2016

Data de licenciamento: 13/11/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta



DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

 Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

 Comunicação de venda

Não existe

 Recall

Não encontrado recall

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Informações para comercialização

 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FNR9555 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FNR9555 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FNR-9555 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FNR-9555 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 24.583.837/0001-79** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 24.583.837/0001-79 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 24.583.837/0001-79 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.