



DATA REALIZAÇÃO: 27/05/2023 09:08 - DATA IMPRESSÃO: 27/05/2023 10:18

## DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	854455	QUILOMETRAGEM:	55150 KM
Nº CHASSI:	9BGEY48H0LG120819	COR:	BRANCA
Nº MOTOR:	L4G192624429	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	DF BCH3060	ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA:	CHEV	ANO MODELO:	2020
MODELO:	ONIX 10TAT PR2	SITUAÇÃO CHASSI:	CIRCULACAO

## PARECER FINAL



NÃO CONFORME



## SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	166 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	8 ITENS
	NÃO CONFORME	1 ITENS

## IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

## ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

## HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: A VERIFICAÇÃO DE QUILOMETRAGEM NESTE LAUDO É COMPARATIVA APENAS NA HIPÓTESE EM VEICULO QUE JÁ TENHASEIDO VISTORIADO PELADEKRA, NÃO SENDO VERIFICADA A ORIGINALIDADE DO HODÔMETRO E INFORMAÇÃO DELE ADVINDA // TOTAL DE DÉBITOS DE INFRAÇÕES: R\$ 130,16 // TOTAL DE DÉBITOS DE LICENCIAMENTO: R\$ 105,46 // RECUPERADO DE SINISTRO CSV 009635957-14/2022 SINISTRO MEDIAMONTA// NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. **Informações NÃO verificadas: Débitos, IPVA, licenciamento e multas – Informações indisponíveis via integração com o DETRAN do estado.**

## ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.


## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DANIL PASSOS SOUZA  
 E-MAIL: DANILOPASSOS\_650@HOTMAIL.COM  
 CPF: 02463434198  
 TELEFONE:

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGEY48HOLG120819  
 N° MOTOR: L4G192624429  
 PLACA: DF BCH3060  
 MARCA:CHEV  
 MODELO:ONIX 10TAT PR2

COR:BRANCA  
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO:2019  
 ANO MODELO:2020  
 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 000000000000  
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA  
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 116

CILINDRADAS: 1000  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EIXOS:  
 CMT:  
 PBT:  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.0,	Sem Significado	Sem Significado
Combustível	Gasolina	Tipo da Carroceria	HatchBack
Fabricante	GENERAL MOTORS	Veículo	Onix,
Localização da Fábrica	GRAVATAÍ - RIO GRANDE DO SUL	Versão	1.0 TAT PR2
País	Brasil		



CRLV




HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



CAIXADE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)

### DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 000000000000  
 MUNICÍPIO: BRASILIA  
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 116

CILINDRADAS: 1000  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EIXOS:  
 CMT:  
 PBT:  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020
cc Motor	1,0.
Combustível	Gasolina
Fabricante	GENERAL MOTORS
Localização da Fábrica	GRAVATAÍ - RIO GRANDE DO SUL
País	Brasil

Região Geográfica  
 Sem Significado  
 Tipo da Carroceria  
 Veículo  
 Versão

América do Sul  
 Sem Significado  
 HatchBack  
 Onix,  
 1.0 TAT PR2



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DANIL PASSOS SOUZA E-MAIL: DANIOPASSOS_650@HOTMAIL.COM CPF: 02463434198 TELEFONE:		N° CHASSI: 9BGEY48H0LG120819 N° MOTOR: L4G192624429 PLACA: DF BCH3060 MARCA: CHEV MODELO: ONIX 10TAT PR2	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO    VERDE (Conforme)    AMARELO (Conforme com Observações)    VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

X	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NÃO CONFORME	
LICENCIAMENTO / DPVAT		NÃO DISPONÍVEL	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO		UF: DF	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA		NÃO DISPONÍVEL	NADA CONSTA
RESTRICAO JUDICIAL		NADA CONSTA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO		NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRICAO ADMINISTRATIVA		NADA CONSTA	NADA CONSTA
RESTRICAO BLOQUEIO		NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
RESTRICAO DE ARROLAMENTO DE BENS		NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS
RESTRICAO DE VEICULO BAIXADO DE CIRCULACAO		NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO
RESTRICAO DE VEICULO APROPRIACAO		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
RESTRICAO PENHORA		NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)		NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?
ALIENAÇÃO		NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)		CONSTA OCORRÊNCIA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)		NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
QTD DE PROPRIETÁRIOS	3		RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO		NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)

### MODULO - IDENTIFICAÇÃO

X	OFERTADO EM LEILÃO	DATA 22/02/2022	LEILOEIRO / VENDEDOR N/I	COMITENTE ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.	AVARIAS C;COM DANO	BASE 1
	CRLV		NADA CONSTA			
	PLACAS		NADA CONSTA			
	VIDROS		NADA CONSTA			
	CHASSI		NADA CONSTA			
	NR. DO MOTOR		NADA CONSTA			
	DATA DE PEÇAS		NADA CONSTA			
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		QTD ETIQUETAS: 2			
	CINTO DE SEGURANÇA		NADA CONSTA			
	AIRBAG/ABS		INDÍCIOS DE PROBLEMA NO SISTEMA DO AIR-BAG ( LOCAL DE IDENTIFICAÇÃO DO AIR-BAG NÃO CONFORME ), SUGERIMOS A VERIFICAÇÃO DO SISTEMA EM UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.			
	QUILOMETRAGEM		NADA CONSTA - KM: 55150			

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: DANIL PASSOS SOUZA  
 E-MAIL: DANIOPASSOS\_650@HOTMAIL.COM  
 CPF: 02463434198  
 TELEFONE:

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: 9BGEY48H0LG120819  
 Nº MOTOR: L4G192624429  
 PLACA: DF BCH3060  
 MARCA:CHEV  
 MODELO:ONIX 10TAT PR2

COR:BRANCA  
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO:2019  
 ANO MODELO:2020  
 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**

 VERDE  
 (Conforme)

 AMARELO  
 (Conforme com Observações)

 VERMELHO  
 (Não Conforme)

**MODULO - ESTRUTURA**

!	ESTRUTURA	PAINEL DIANTEIRO AMASSADO
<b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b>		
	PAINEL DIANTEIRO	AMASSADO
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINA DIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	ALMADO PARACHOQUE COM MARCAS DE CHAVE NO PARAFUSO
<b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
<b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
<b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
<b>TETO</b>		
	TETO	OK
<b>ASSOALHO</b>		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DANIL PASSOS SOUZA  
E-MAIL: DANIOPASSOS\_650@HOTMAIL.COM  
CPF: 02463434198  
TELEFONE:

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGEY48H0LG120819  
Nº MOTOR: L4G192624429  
PLACA: DF BCH3060  
MARCA: CHEV  
MODELO: ONIX 10TAT PR2

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2019  
ANO MODELO: 2020  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



OBSERVAÇÃO



ASSOALHO CENTRAL

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)
CLIENTE: DANIL PASSOS SOUZA E-MAIL: DANIOPASSOS_650@HOTMAIL.COM CPF: 02463434198 TELEFONE:	N° CHASSI: 9BGEY48H0LG120819 N° MOTOR: L4G192624429 PLACA: DF BCH3060 MARCA:CHEV MODELO:ONIX 10TAT PR2

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE

(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO

(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO

(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

 <b>PINTURA</b>	<b>MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO</b>
--------------------	---

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: DANIL PASSOS SOUZA  
E-MAIL: danilopassos\_650@hotmail.com  
CPF: 02463434198  
TELEFONE:

**DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)**

Nº chassi: 9BGEY48H0LG120819  
Nº motor: L4G192624429  
Placa: DF BCH3060  
Marca: CHEV  
Modelo: ONIX 10TAT PR2

Cor: Branca  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA  
Ano fabricação: 2019  
Ano modelo: 2020  
Situação chassi: CIRCULACAO

**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Registro do Véhiculo – Estadual:** O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF, assim orientamos que na compra do veículo seja realizado um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

**Oferta em Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Remarketing:** Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing, porém devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Numeração da Caixa de cambio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, E SERÁ UTILIZADO PARA HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
16213 - Diego Bento Gomes

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?



Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.  
[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!  
[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



 **DEKRA**  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



 Baixar na  
App Store

 ANDROID APP ON  
Google play

[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



**ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?**

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**  
**OBRIGATÓRIA - DETRAN**  
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
Peça ao Vistoriador!

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

 **DEKRA**  
Sua Segurança.