



**DADOS GERAIS:**

DATA:	22/06/2023	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2715147
UNIDADE:	MOEMA	VISTORIADOR:	PEDRO HENRIQUE FORTUNATO

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	I/TOYOTA CAMRY XLE
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	PRATA
PLACA:	JBA0E44	CIDADE:	PORTO ALEGRE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	JTNBK4FK3E3003317J	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	2GRJ820721
Nº DO CHASSI NA BIN:	JTNBK4FK3E3003317	Nº DO MOTOR NA BIN:	2GRJ820721
Nº DO CHASSI NO CRLV:	JTNBK4FK3E3003317	Nº DO MOTOR NO CRLV:	2GRJ820721
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	.	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	.	KM:	65886

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

**ASSOALHO**

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

**BATENTE DA PORTA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**COMPARTIMENTO DO MOTOR**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

**DIANTEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**DIANTEIRO ESQUERDO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**TRASEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**TRASEIRO ESQUERDO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA**

⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -

**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**

⚠ NÃO OBRIGATÓRIA -

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apointamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 14:18:17 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE FORTUNATO DUARTE - 54525082;  
Conferido por: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2715147

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 14:18:17 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE FORTUNATO DUARTE - 54525082;  
Conferido por: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2715147

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 14:18:17 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE FORTUNATO DUARTO - 54525082;  
Conferido por: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



**DADOS GERAIS:**

DATA:	22/06/2023	Nº DO LAUDO:	2715147
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	PEDRO HENRIQUE FORTUNATO
UNIDADE:	MOEMA		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	I/TOYOTA CAMRY XLE
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	PRATA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TRIÂNGULO
✓ RÁDIO	✓ FAROL DE MILHA
✓ MACACO	✓ BANCO DE COURO
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ BANCO ELÉT. MOTORISTA	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ BANCO ELÉT. PASSAG.
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 14:18:18 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE FORTUNATO DUARTO - 54525082;  
Conferido por: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2715147

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 22/06/2023 14:18:18 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: PEDRO HENRIQUE FORTUNATO DUARTO - 54525082;  
Conferido por: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 4936186

CONFIDENCIAL PARA: Aeroporto Vistoria Veicular - Eireli - Me

REALIZADA EM: 22/06/2023 às 10:15



### Dados de Fabricação do Veículo

<b>Placa:</b> JBA-0444	<b>Marca/Modelo:</b> TOYOTA/ I/TOYOTA CAMRY XLE
<b>Chassi:</b> JTNBK4FK3E3003317	<b>Motor:</b> 2GRJ820721
<b>Combustível:</b> Gasolina	<b>Cor:</b> Prata
<b>Tipo de veículo:</b> Automovel	<b>Município/UF:</b> PORTO ALEGRE / RS
<b>Ano fabricação:</b> 2013	<b>Ano modelo:</b> 2014
<b>UF de Origem:</b> RS	<b>UF Faturado:</b> RS
<b>Caixa de câmbio:</b>	<b>Situação:</b> CIRCULACAO
<b>Espécie:</b> Passageiro	<b>Lotação:</b> 5
<b>Potência:</b> 277	<b>Carroceria:</b>
<b>Cilindradas:</b> 3456	<b>Procedência:</b> Importado
<b>Situação Chassi:</b> N	<b>Capacidade carga:</b> 205
<b>Eixo traseiro:</b> 0	<b>Terceiro eixo:</b> 0
<b>Documento importadora:</b>	<b>Identidade importadora:</b> 0
<b>Número DI:</b> 1323159861	<b>Data Registri DI:</b> 0
<b>Fabricante:</b>	<b>Segmento:</b> AU - SEDAN GRANDE
<b>Grupo modelo veículo:</b> CAMRY	<b>Data limite restrição Trib:</b>
<b>Capacidade máxima tração:</b>	<b>Peso bruto total:</b> 210
<b>Última atualização:</b> 2018-02-05	

### Informações do veículo - Base Nacional

<b>Placa:</b> JBA-0E44	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> I / TOYOTA CAMRY XLE	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL
<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2013 / 2014	<b>Procedência:</b> IMPORTADO
<b>Município/UF:</b> São Paulo / SP	<b>Chassi:</b> JTNBK4FK3E3003317 <b>NORMAL</b>
<b>Motor:</b> 2GRJ820721	<b>Renavam:</b> 597117136
<b>Combustível:</b> GASOLINA	<b>Cor:</b> Prata
<b>Capacidade de passageiros:</b> 5	<b>Espécie:</b> PASSAGEIRO
<b>Cilindradas:</b> 3456	<b>Peso bruto(PBT):</b> 2.1
<b>Peso bruto(CMT):</b> 2.05	<b>Potência:</b> 277
<b>Eixo:</b> 2	

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

RENAINF

## Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	JTNBK4FK3E3003317	JTNBK4FK3E3003317	✓
Motor	2GRJ820721	2GRJ820721	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

## E-Decoder de chassi (Cortesia)

**Chassi :** JTNBK4FK3E3003317

**Região :** Japão

**Montadora :** Toyota Motor Corp

**Marca :** Toyota

**Versão :** I/TOYOTA XLE

**Ano Fabricação :** 2013

**Cilindradas :** 3456

**Origem :** Importado

**País :** Japão

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** TOYOTA CAMRY XLE

**Carroceria :** AU - SEDAN GRANDE

**Ano Modelo :** 2014

**Combustível :** GASOLINA

## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** JBA-0E44

**Marca/Modelo:** I/TOYOTA CAMRY XLE

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** IMPORTADA

**UF de origem:** RS

**Motor:** 2GRJ820721

**Combustível:** GASOLINA

**Capacidade de passageiros:**

**Cilindradas:** 3456

**Capacidade de carga:** 205

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2013 / 2014

**Município/UF:** SAO PAULO / SP

**Chassi:** JTNBK4FK3E3003317 **Normal**

**Renavam:** 00597117136

**Cor:** PRATA

**Potência:** 277

**Espécie:** Passageiro

## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** RICARDO BENTO ALVES

**Proprietário anterior:** RUI BENTO ALVES

## 🔍 Débitos do veículo

IPVA: 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

RENAINF: 0,00

IPVA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00

## 📄 LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 02/02/2022

Data de licenciamento: 20/06/2023

Ano de exercício do licenciamento: 2023

## 🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

## 🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

## 📄 DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## 📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## 📄 Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

## 🗨️ Comunicação de venda

Não existe

## 📄 Recall

Não encontrado recall


## 📄 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

### ! Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

### ! Parecer técnico (Cortesia)



### 🔗 Informações para comercialização

#### 🔗 OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA JBA0E44 NAS BASES CONSULTADAS**

#### 🔗 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA JBA0E44 NAS BASES CONSULTADAS**

#### 🔗 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA JBA-0E44 NAS BASES CONSULTADAS**

#### 🔗 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA JBA-0E44 NAS BASES CONSULTADAS**

### 📄 Dívida Ativa proprietário atual

**NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

### ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.206.488/0001-24** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.206.488/0001-24 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.206.488/0001-24 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.