

**DADOS GERAIS:**

DATA:	10/07/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2758998
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS	VISTORIADOR:	JULIANO MATIVI FRIEDEIN

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	POLO
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA
PLACA:	IYU0092	CIDADE:	PORTO ALEGRE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAH5BZ9KP525967	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	DHS052955
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAH5BZ9KP525967	Nº DO MOTOR NA BIN:	DHS052955
Nº DO CHASSI NO CRLV:	NI	Nº DO MOTOR NO CRLV:	NI
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NI	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NI	KM:	53052

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:✓ ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
✓ BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**✓ DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
✓ DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
✓ TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
✓ TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/18
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/18
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/18
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/18
✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/18
✓ VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/18**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CRLV NÃO APRESENTADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
VistoriadorJEANINE SILVA - 912354961
Auxiliar Conferente


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2758998


CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

JEANINE SILVA - 912354961
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2758998


LACRE




FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA




LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

JEANINE SILVA - 912354961
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



07275899820230110

DADOS GERAIS:

DATA:	10/07/2023	Nº DO LAUDO:	2758998
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JULIANO MATIVI FRIEDEIN
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	POLO
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ FAROL DE MILHA
✓ RÁDIO	✓ COMP. DE BORDO
✓ MACACO	✓ BANCO DE COURO
✓ ESTEPE	✓ ANTENA
✓ AR QUENTE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ ALARME	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ PILOTO AUTOMÁTICO
	✓ CHAVE DE RODA

JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

JEANINE SILVA - 912354961
Auxiliar Conferente


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




Número do Laudo: 2758998


PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.




ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

JEANINE SILVA - 912354961
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 5004105

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 10/07/2023 às 11:27



POLO HL AD

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: IYU-0092	Marca/Modelo: VW/ VW/POLO HL AD
Chassi: 9BWAH5BZ9KP525967	Motor: DHS052955
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Branca
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2019
UF de Origem: RS	UF Faturado: RS
Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5
Potência: 128	Carroceria:
Cilindradas: 999	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 198
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: AU - HATCH PEQUENO
Grupo modelo veículo: POLO	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 158
Última atualização: 2018-09-21	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: IYU-0092	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / POLO HL AD	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019	Procedência: NACIONAL
Município/UF: Porto Alegre / RS	Chassi: 9BWAH5BZ9KP525967 NORMAL
Motor: DHS052955	Renavam: 1166069696
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: Branca
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 999	Peso bruto(PBT): 1.58
Peso bruto(CMT): 1.98	Potência: 128
Eixo: 2	

**RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES**

ALIENACAO FIDUCIARIA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAH5BZ9KP525967	9BWAH5BZ9KP525967	✓
Motor	DHS052955	DHS052955	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAH5BZ9KP525967

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ HL AD

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : POLO HL AD

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2019

Combustível : ALCOOL/GASOLINA

Base estadual (Cortesia)

Placa: IYU-0092

Marca/Modelo: VW/POLO HL AD

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: RS

Motor: DHS052955

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 999

Capacidade de carga: 198

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Chassi: 9BWAH5BZ9KP525967 **Normal**

Renavam: 1166069696

Cor: BRANCA

Potência: 128

Espécie: Passageiro

Informações de proprietário

Proprietário Atual: LEONARDO STAEVIE AYRES

Débitos do veículo

Multas: Não existe débito.

IPVA: Não existe débito de IPVA

Licenciamento: Não existe débito de licenciamento

DPVAT: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Multas: R\$ 0,00

IPVA: R\$ 0,00

Licenciamento: R\$ 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

RENAINF: 0,00

Restrições

Roubo e Furtos: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

Sng - Alienacao Fidu

DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://pcsdetrans.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

Comunicação de venda

Não existe

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



📁 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IYU0092 NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IYU0092 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IYU-0092 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IYU-0092 NAS BASES CONSULTADAS

📁 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.