



DADOS GERAIS:

DATA:	05/07/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2750594
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS	VISTORIADOR:	EDUARDO SOARES VALENCI

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CITROEN	MODELO/VERSÃO:	C4L
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRETA
PLACA:	OVV6A10	CIDADE:	SÃO JOSÉ
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8BCNDRFJYFG506320	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	10LH7D0176497
Nº DO CHASSI NA BIN:	8BCNDRFJYFG506320	Nº DO MOTOR NA BIN:	10LH7D0176497
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8BCNDRFJYFG506320	Nº DO MOTOR NO CRLV:	10LH7D0176497
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NADA CONSTA	COMBUSTÍVEL:	FLEX/GNV
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NADA CONSTA	KM:	96343

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/14
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/14
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/14
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 03/14

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/13
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 02/14
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 01/14
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 01/4
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL - 08/17
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 01/14

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CRLV 2022 APRESENTADO, LONGARINAS TRASEIRAS COM FURAÇÃO PARA GNV

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

EDUARDO SOARES VALENCI - 3118649866
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2750594


CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



EDUARDO SOARES VALENCI - 3118649866
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2750594


LACRE



FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



EDUARDO SOARES VALENCI - 3118649866
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

**DADOS GERAIS:**

DATA:	05/07/2023	Nº DO LAUDO:	2750594
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	EDUARDO SOARES VALENCI
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CITROEN	MODELO/VERSÃO:	C4L
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRETA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ BANCO BI-PARTIDO	✓ FAROL DE MILHA
✓ ANTENA ELÉTRICA	✓ TRIÂNGULO
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ COMP. DE BORDO
✓ MACACO	✓ BANCO DE COURO
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ CD PLAYER	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ PILOTO AUTOMÁTICO
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE DE RODA
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ MANUAL DO VEÍCULO

EDUARDO SOARES VALENCI - 3118649866
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




Número do Laudo: 2750594


PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.




ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



EDUARDO SOARES VALENCI - 3118649866
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº: 4989837

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 05/07/2023 às 17:12



 Dados de Fabricação do Veículo**Placa:** OVV-6010**Marca/Modelo:** CITROEN/ I/CITROEN
C4L A 2L TEND**Chassi:** 8BCNDRFJYFG506320**Motor:** 10LH7D0176497**Combustível:** Alcool / Gasolina**Cor:** Preta**Tipo de veículo:** Automovel**Município/UF:** SAO JOSE / SC**Ano fabricação:** 2014**Ano modelo:** 2015**UF de Origem:** DF**UF Faturado:** DF**Caixa de câmbio:****Situação** CIRCULACAO**Espécie** Passageiro**Lotação** 5**Potência** 151**Carroceria****Cilindradas** 1997**Procedência** Importado**Situação Chassi** N**Capacidade carga** 244**Eixo traseiro** 0**Terceiro eixo** 0**Documento importadora****Identidade importadora** 0**Número DI** 1415356442**Data Registri DI** 0**Fabricante****Segmento** AU - SEDAN MEDIO**Grupo modelo veículo** C4L**Data limite restrição Trib****Capacidade máxima tração****Peso bruto total** 184**Última atualização:** 2017-05-22

 Informações do veículo - Base Nacional**Placa:** OVV-6A10**Situação:** CIRCULAÇÃO**Marca/Modelo:** I / CITROEN C4L A 2L T
END**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL**Ano fabricação/Ano modelo:** 2014 / 2015**Procedência:** ESTRANGEIRO**Município/UF:** PORTO ALEGRE / RS**Chassi:** 8BCNDRFJYFG506320 **NORMAL****Motor:** 10LH7D0176497**Renavam:** 1015698678**Combustível:** GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL**Cor:** PRETA**Capacidade de passageiros:** 5**Espécie:** PASSAGEIRO**Cilindradas:** 1997**Peso bruto(PBT):** 1.84**Peso bruto(CMT):** 2.44**Potência:** 151**Capacidade de carga:** 0**Eixo:** 2**Eixo Traseiro Dif:** 0**Eixo auxiliar:** 0**RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES****NADA CONSTA**



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	8BCNDRFJYFG506320	8BCNDRFJYFG506320	✓
Motor	10LH7D0176497	10LH7D0176497	✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	GAS/ALC/GN	✗ Alterado

E-Decodificador de chassi (Cortesia)**Chassi :** 8BCNDRFJYFG506320**Origem :** Importado**Região :** Argentina / Chile / Equador / Peru / Venezuela**País :** Argentina**Montadora :** Citroën Argentina**Categoria :** Automovel**Marca :** Citroën**Modelo :** CITROEN C4L A 2L TEND**Versão :** I/CITROEN A 2L TEND**Carroceria :** AU - SEDAN MEDIO**Ano Fabricação :** 2014**Ano Modelo :** 2015**Cilindradas :** 1997**Combustível :** GAS/ALC/GN

**Base estadual (Cortesia)****Placa:** OVV-6A10**Situação:** CIRCULAÇÃO**Marca/Modelo:** I/CITROEN C4L A 2L T
END**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL**Categoria:** PARTICULAR**Ano fabricação/Ano modelo:** 2014 / 20
15**Procedência:** IMPORTADA**Município/UF:** PORTO ALEGRE / RS**UF de origem:** DF**Chassi:** 8BCNDRFJYFG506320 Norma
I**Motor:** 10LH7D0176497**Renavam:** 1015698678**Combustível:** GAS/ALC/GN**Cor:** PRETA**Capacidade de passageiros:****Potência:** 151**Cilindradas:** 1997**Espécie:** Passageiro**Capacidade de carga:** 244**Informações de proprietário****Proprietário Atual:** PATRICIA CRISTIN
AAZEVEDO

 Débitos do veículo**Multas:** Não existe débito.**Multas:** R\$ 0,00**IPVA:** Não existe débito de IPVA**IPVA:** R\$ 0,00**Licenciamento:** Não existe débito de licenciamento**Licenciamento:** R\$ 0,00**DPVAT:** R\$ 0,00**DERSA:** R\$ 0,00**DER:** R\$ 0,00**DETRAN:** R\$0,00**CETESB:** R\$ 0,00**RENAINF:** 0,00 **Restrições****Roubo e Furto:** Nada consta**Restrição Administrativa:** Nada consta**Restrição Tributária:** Nada consta**Restrição Judiciária:** Nada consta**Restrição Financeira:** Nada consta**Restrição Jurídica:** Nada consta **OUTRAS RESTRIÇÕES**

Nada consta

DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://pcsdetrان.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

Comunicação de venda

Não existe

Recall

Não encontrado recall


! Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

! Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



 Informações para comercialização **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA OVV6A10 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA OVV6A10 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA OVV-6A10 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA OVV-6A10 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

