

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

MG - BELO HORIZONTE
QNU0058

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

RENAULT/KWID INTENS 10MT/RENAULT/KWID INTENS 10MT

2017/ 2018 - BRANCA - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante

COMERCIAL VOLPER CARROS E VEICULOS LTDA

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel

ESPÉCIE: NÃO INFORMADO

CRLV:

RENAVAM: 01142014743

CATEGORIA: NÃO INFORMADO

HODÔMETRO: 85593

CHASSI: 93YRBB001JJ087867

CAPACIDADE: 0,00

CHASSI: 93YRBB001JJ087867

MOTOR: B4DA402Q024489

PBT: 1,16

MOTOR: B4DA402Q024489

CÂMBIO: NÃO INFORMADO

CILINDRADA: 0999

CÂMBIO: NÃO INFORMADO

MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG

POTÊNCIA: 070

MUNICÍPIO/UF: Belo Horizonte/MG



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



3661591.93YRBB001JJ087867. 21072023124711.258579



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



⚠ 066 - Gravação identificadora obstruída/sem acesso (necessária a remoção da obstrução para análise).

Hodômetro



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

3661591.93YRBB001JJ087867. 21072023124711.258579





ITENS ANALISADOS

**Gravação do VIS nas etiquetas****VIS compartimento do motor**

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros**Para-brisa**

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular**Lacre e/ou Arame**

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.


PRH - Pesquisas de Registros e Histórico**Restrições informadas por consulta homologada.**

✓ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

3661591.93YRBB001JJ087867. 21072023124711.258579






3661591.93YRBB001JJ087867. 21072023124711.258579

● 21 - Painel traseiro	Danificado
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Danificado
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



Foto extra



3661591.93YRBB001JJ087867. 21072023124711.258579



Painel traseiro



3661591.93YRBB001JJ087867. 21072023124711.258579



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

ANÁLISE DE PINTURA NÃO CONTRATADA PELO CLIENTE

Nícolas Storck Viegas

Perito em identificação veicular

Nícolas Storck Viegas

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

3661591.93YRBB001JJ087867.21072023124711.258579



QUADRO RESUMO

- RESTRIÇÕES: NÃO
- LEILÃO 1: NÃO
- VENDA DIRETA: NÃO
- INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
- SINISTRO: NÃO
- DÉBITOS: NÃO
- LEILÃO 2: NÃO
- REMARKETING: NÃO
- INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
- SITUAÇÃO: CIRCULACAO

BIN + RF



PLACA: QNU0058
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 93YRBB001JJ087867
RENAVAM: 01142014743
NÚMERO DO MOTOR: B4DA402Q024489
MOTOR DE FÁBRICA: B4DA402Q024489

COR	BRANCA	ANO FAB/MOD	2017/2018
MARCA/MODELO	RENAULT/KWID INTENS 10MT	UF/MUNICÍPIO	MG/BELO HORIZONTE
CAP. PASSAGEIROS	005	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	070	TIPO	AUTOMÓVEL
CARROCERIA	NAO APLICA	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	02	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	0,00
CILINDRADAS	0999	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1,16/1,16	SITUAÇÃO	CIRCULACAO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	21/11/2019	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	QNU0058	CHASSI:	93YRBB001JJ087867
UF FATURADO:	MG	DOC FATURADO:	03321110000143
COR:	BRANCA	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	RENAULT/KWID INTENS 10MT	ANO FAB/MOD:	2017/2018
POTENCIA:	70	CILINDRADAS:	999
MOTOR:	B4DA402Q024489	CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	2
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA

MULTA RENAINF

CONSTAM REGISTROS

RECALL

NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

AIT	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	LOCAL	DATA/HORA	VALOR
AM01590264	PREF. DE MG BELO HORIZONTE	AVANCAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA	AVE DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES	26/06/2021 - 11:16	R\$ 293,47

LINK DA CONSULTA POR PORTAL DENATRAN

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO(A) (HTTPS://COMPROVANTES-CONSULTAS.E3.AMAZONAWS.COM/COMPROVANTES/DENATRAN/131344263581155297.HTML)

LEILÃO 1

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

REMARKETING

NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO

VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUI INDÍCIO DE SINISTRO

PBT: 116 CMT: 116

VEÍCULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO

VEÍCULO NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	QNU0058	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	93YRBB001JJ087867	MOTOR:	B4DA402Q024489
RENAVAM:	01142014743	COR:	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2017/2018	MUNICÍPIO/UF:	BELO HORIZONTE/MG
QTD. PASSAGEIROS:	005	CAPACIDADE DE CARGA:	00000
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	02
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
TIPO CARROCERIA:	NAO APLICA	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	RENAULT/KWID INTENS 10MT	CMT/PBT:	00116/00116
POTÊNCIA:	070	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	0999		

RESTRIÇÕES

NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA QNU0058

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO	ALERTA DE MULTA:	EXISTE DEBITO DE MULTA
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	ERIK CARLOS MAGALHAES LEITE
-----------	---------------	--------	-----------------------------

DENATRAN

ROUBO/FURTO ATIVO

NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

NENHUM REGISTRO

DETRAN

ATÉ O PRESENTE MOMENTO, ESTE VEÍCULO TEM 1 AUTUAÇÃO E TEM 1 MULTA

PLACA:	QNU-0058	PLACA ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO:	BELO HORIZONTE	MUNICÍPIO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MARCA/MODELO:	PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL RENAULT/KWID INTENS 10MT	ANO FABRICAÇÃO/MODELO:	2017/2018
ANO IPVA:	2023	PARCELA:	3
SEGURO PAGO EM:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ATUAL:	NÃO INFORMADO
SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
TAXA DE LICENCIAMENTO:	2023	DATA DE LICENCIAMENTO:	25/4/2021
SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO:	VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2021		

AUTUAÇÕES

CONSTAM REGISTROS DE AUTUAÇÕES

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	DATA/HORA
PREF. DE MG - BELO HORIZONTE	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	25/04/2023 - 14:29

MULTAS

CONSTAM REGISTRO(S) DE MULTA(S)

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
PREF. DE MG - BELO HORIZONTE	AVANCAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA	R\$ 293,47

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR: [HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 08.257.728/0001-05, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 08.257.728/0001-05 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 08.257.728/0001-05 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retratadas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.