



DADOS GERAIS:

DATA:	07/07/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2755862
UNIDADE:	BUTANTÃ	VISTORIADOR:	KLEYTON MATHEUS BARBOSA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	SUBARU	MODELO/VERSÃO:	I/SUBARU OUTBACK 3.6 R-
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2015	COR:	AZUL
PLACA:	GGD8993	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	JF1BSFLC2FG032593	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	U625045
Nº DO CHASSI NA BIN:	JF1BSFLC2FG032593	Nº DO MOTOR NA BIN:	U625045
Nº DO CHASSI NO CRLV:	JF1BSFLC2FG032593	Nº DO MOTOR NO CRLV:	U625045
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	54927

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)
✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

KLEYTON MATHEUS BARBOSA - 553601969
Vistoriador

NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2755862

LACRE





FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA




LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



KLEYTON MATHEUS BARBOSA - 553601969
Vistoriador

NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



DADOS GERAIS:

DATA:	07/07/2023	Nº DO LAUDO:	2755862
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	KLEYTON MATHEUS BARBOSA
UNIDADE:	BUTANTÃ		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	SUBARU	MODELO/VERSÃO:	I/SUBARU OUTBACK 3.6 R-
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2015	COR:	AZUL

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ BANCO ELÉT. PASSAG.
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ AR QUENTE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ ESTEPE	✓ ANTENA
✓ MACACO	✓ BANCO DE COURO
✓ TETO SOLAR	✓ COMP. DE BORDO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ FAROL DE MILHA
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TAPETES
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO

KLEYTON MATHEUS BARBOSA - 553601969
Vistoriador

NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 2755862

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



KLEYTON MATHEUS BARBOSA - 553601969
Vistoriador

NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 4999567

CONFIDENCIAL PARA: Aprove Vistoria Veicula
r Ltda

REALIZADA EM: 07/07/2023 às 16:33



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GGD-8993	Marca/Modelo: SUBARU/ I/SUBARU OUTBACK 3.6 R-S
Chassi: JF1BSFLC2FG032593	Motor: U625045
Combustível: Gasolina	Cor: Azul
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2015	Ano modelo: 2015
UF de Origem: SP	UF Faturado: GO
Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5
Potência: 260	Carroceria:
Cilindradas: 3600	Procedência: Importado
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 213
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 1602016889	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: AU - SUVs
Grupo modelo veículo: OUTBACK	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 213
Última atualização: 2018-05-14	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GGD-8993	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I/SUBARU OUTBACK 3.6 R-S	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2015	Procedência: IMPORTADA
Município/UF: SAO PAULO / SP	Chassi: JF1BSFLC2FG032593 Normal
Motor: U625045	Renavam: 01082949628
Combustível: GASOLINA	Cor: AZUL
Espécie: Passageiro	Cilindradas: 3600
Potência: 260	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	JF1BSFLC2FG032593	JF1BSFLC2FG032593	✓
Motor	U625045	U625045	✓
Cor	AZUL	AZUL	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : JF1BSFLC2FG032593

Região : Japão

Montadora : Fuji Heavy Industries Ltd

Marca : Subaru

Versão : I/SUBARU 3.6 R-S

Ano Fabricação : 2015

Cilindradas : 3600

Origem : Importado

País : Japão

Categoria : Automovel

Modelo : SUBARU OUTBACK 3.6 R-S

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2015

Combustível : GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: GGD-8993

Marca/Modelo: I/SUBARU OUTBACK 3.6 R-S

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: GO

Motor: U625045

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 3600

Capacidade de carga: 213

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2015 / 2015

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: JF1BSFLC2FG032593 **Normal**

Renavam: 01082949628

Cor: AZUL

Potência: 260

Espécie: Passageiro



Informações de proprietário

Proprietário Atual: ROBERTO DA SILVA ROCHA

Proprietário anterior: ALEXANDRE JAMAL BATISTA

🔍 Débitos do veículo

IPVA: 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

RENAINF: 0,00

IPVA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00

📄 LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 14/05/2018

Data de licenciamento: 18/05/2023

Ano de exercício do licenciamento: 2023

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

📄 DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

📄 Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

📄 Comunicação de venda

Não existe

📄 Recall

Não encontrado recall


📄 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

! Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

🔗 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GGD8993 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GGD8993 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GGD-8993 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GGD-8993 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.929.641/0001-89** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.929.641/0001-89 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.929.641/0001-89 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

Orçamento 3137651

Página 1 / 1

Prisma

Consultor:

Agendamento: // 00:00

Abertura: 11/07/2023 10:33

Prev. Entrega: 5

Tipo de O.S. CL

Cond. Pagto A VISTA

Validade 26/07/2023

S MOTORS COM IMP E EXP LTDA

CNPJ.: 00944145002518

End. RUA MORUMBI,8440

SAO PAULO - SP - CEP:04703002

Telefones:(11) 50900820

DADOS DO CLIENTE:

Nome: ROBERTO DA SILVA ROCHA

Tel. [cob] (11) 31050345

Tel. [cob] (11) 983555155

Email: roberto@frkadogados.com.br

Contatos Adicionais

Endereço: AVN RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALH

Bairro: JARDIM ÍRIS

Cidade: SAO PAULO

CEP: 05145000

UF: SP

C.P.F.: 05352095843

R.G.: 169937331

DADOS DO VEÍCULO:

Modelo: BRFBLSU - OUTBACK 3.6 AUT

Chassi: JF1BSFLC2FG032593

Placa: GGD8993/SP

KM: 55182

Ano: 2015

Cor: PRETO

Combustível



Data Venda: 23/03/2016

Distribuidor: S MOTORS COM IMP E EXP LTDA

ITENS MANUTENÇÃO

Serviços/Produtos	Descrição	QTde/Hrs.	Vlr.Unit.	Imp.	%Desc.	Vlr.Desc.	Vlr.Total
1 VC	VIDEO CHAMADA	1,00	481,0000	0,00	100,00	481,00	0,00
1.1 99000NO001	COLA PARA JUNTA	1,00	83,8400	0,00	0,00	0,00	83,84
1.2 14025AA352	COBERTURA DO COLETOR (N)	* 1,00	1.627,8800	0,00	0,00	0,00	1.627,88
1.3 99000NO398MT	OLEO DE TRANSM	* 8,00	182,5000	0,00	0,00	0,00	1.460,00
1.4 16557AA040	ALMOFADA DO FILTRO AR	* 1,00	39,2600	0,00	0,00	0,00	39,26
1.5 20414AL000	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00	94,7700	0,00	0,00	0,00	189,54
2 MEC01	SERVIÇO DE MECANICA	1,00	481,0000	0,00	0,00	0,00	481,00
3 MEC01	SERVIÇO DE MECANICA	6,00	481,0000	0,00	0,00	0,00	2.886,00
4 ALBA1	ALINHAMENTO E BALANCEAMEN	1,00	250,0000	0,00	0,00	0,00	250,00
Sub Total:							7.017,52

Observações:

Total Serviços:	3.617,00
Total Produtos:	3.400,52
Total Impostos:	0,00
Total PIS Retido:	0,00
Total COFINS Retido:	0,00
Total CSLL Retido:	0,00
Total Geral:	7.017,52

Autorizo os serviços e a substituição das peças deste ORÇAMENTO, e o necessário teste de rua com o veículo. Estou ciente que a empresa não se responsabiliza pela perda ou roubo de qualquer objeto que se encontra no interior do veículo, visto que foi disponibilizada uma sacola com o intuito de auxiliar-me na remoção de meus pertences.

Consultor Tec.

Assinatura do Cliente

DATA ___/___/___