



DADOS GERAIS:

DATA:	04/09/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL	Nº DO LAUDO:	2896775
UNIDADE:	CAMPOS ELISEOS	VISTORIADOR:	THIAGO ESCOBAR

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	RENAULT	MODELO/VERSÃO:	RENAULT/KWID ZEN 10MT
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA
PLACA:	GFM3027	CIDADE:	CAIEIRAS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93YRBB008KJ473980	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	B4DA402Q056041
Nº DO CHASSI NA BIN:	93YRBB008KJ473980	Nº DO MOTOR NA BIN:	B4DA402Q056041
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93YRBB008KJ473980	Nº DO MOTOR NO CRLV:	B4DA402Q056041
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	não consta	KM:	95137

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/09/2023 11:36:13 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2896775

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/09/2023 11:36:13 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	04/09/2023	Nº DO LAUDO:	2896775
CLIENTE:	BMZ AUTO BROKERS RAFAEL R	UNIDADE:	CAMPOS ELISEOS
UNIDADE:	CAMPOS ELISEOS	VISTORIADOR:	THIAGO ESCOBAR

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	RENAULT	MODELO/VERSÃO:	RENAULT/KWID ZEN 10MT
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE DE RODA
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ALARME	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ CD PLAYER	✓ ANTENA
✓ ESTEPE	✓ TAPETES
✓ MACACO	✓ TRIÂNGULO
✓ RÁDIO	
✓ CÂMBIO MECÂNICO	
✓ VIDROS ELÉTRICOS	
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/09/2023 11:36:14 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2896775

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 04/09/2023 11:36:14 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, BMZ AUTO BROKERS RAFAEL RUSCHEL declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 5215682

CONFIDENCIAL PARA: Campos Eliseos Perici
as E Vistorias Automotivas Eireli

REALIZADA EM: 04/09/2023 às 11:22



KWID ZEN 10MT

🚗 Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GFM-3027	Marca/Modelo: RENAULT/ RENAULT/KWID ZEN 10MT
Chassi: 93YRBB008KJ473980	Motor: B4DA402Q056041
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Branca
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: CAIEIRAS / SP
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2019
UF de Origem: SP	UF Faturado: SP
Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5
Potência: 70	Carroceria:
Cilindradas: 999	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 116
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: AU - ENTRADA
Grupo modelo veículo: KWID	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 116
Última atualização: 2018-08-13	

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GFM-3027	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: RENAULT/KWID ZEN 10MT	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019	Procedência: NACIONAL
Município/UF: CAIEIRAS / SP	Chassi: 93YRBB008KJ473980 Normal
Motor: B4DA402Q056041	Renavam: 01161530204
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: BRANCA
Espécie: Passageiro	Cilindradas: 999
Potência: 70	

i RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93YRBB008KJ473980	93YRBB008KJ473980	✓
Motor	B4DA402Q056041	B4DA402Q056041	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93YRBB008KJ473980

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Renault do Brasil

Marca : Renault

Versão : RENAULT/ ZEN 10MT

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : KWID ZEN 10MT

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2019

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: GFM-3027

Marca/Modelo: RENAULT / KWID ZEN 10MT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: B4DA402Q056041

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 116

Capacidade de carga: 0,00

Carroceria: NENHUMA

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: CAIEIRAS-SP

Chassi: 93YRBB008KJ473980 **NORMAL**

Renavam: 01161530204

Cor: BRANCA

Potência: 70

Peso bruto(PBT): 116

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: PRISCILA ROSSATTI DUVAL FERREIRA NEVES

Proprietário anterior: R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA

🔍 Débitos do veículo

Multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Multas: R\$ 0,00

IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

IPVA: R\$ 0,00

Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 155,23

DPVAT: NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

DPVAT: R\$ 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

CETESB: R\$ 0,00

RENAINF: 0,00

Municipais: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA

▢ LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 13/08/2018

Data de licenciamento: 19/07/2023

Ano de exercício do licenciamento: 2022

🚫 Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Ambiental: veiculo com inspecao veicular ok

▢ DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

▢ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

▢ Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

🗨️ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

▢ Recall

Não encontrado recall

⚠️ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

! Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

🔗 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GFM3027 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GFM3027 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GFM-3027 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GFM-3027 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 08.820.355/0001-39** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 08.820.355/0001-39 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 08.820.355/0001-39 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.