



INTERVISO VISTORIAS PRAIA GRANDE
CNPJ: 39.994.918/0001-83
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS -
LADO ESQUERDO, 1357
TELEFONE: (13) 7405-5474
DATA VISTORIA: 23/03/2023 14:36:29

Número da Vistoria = 2575648



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

PARTICULAR



DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veiculo	Combustivel	Fabricante	Modelo
00225142821	ENB5D81	9BFZF55A8B079240 1		ÁLCOOL GASOLINA	FORD	IMP/FORD FIESTA
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2010	2012	0	VERMELHA	SM9AB8079240	000	49441
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro
9BFZF55A8B079240				SM9AB8079240		

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
		

OBSERVAÇÃO:

pequena corrosão na longarina lado direito na direção da coluna A , repintura na lateral direita do veículo

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a E&F VISTORIAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

J



EM
CONFORMIDADE


TRASEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA






INTERVISAO VISTORIAS PRAIA GRANDE
CNPJ: 39.994.919/0001-83
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS - LADO
ESQUERDO, 1357
TELEFONE: (13) 7405-5474
DATA VISTORIA: 23/03/2023 14:36:29


Número da Vistoria = 2575648




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA







INTERVISAO VISTORIAS PRAIA GRANDE


CNPJ: 39.994.919/0001-83
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS - LADO
ESQUERDO, 1357
TELEFONE: (13) 7405-5474
DATA VISTORIA: 23/03/2023 14:36:29

Número da

PEQUENA CORROSÃO NA LONGARINA DIREITA,

DOC. DO VEÍCULO




Vistoriador
ERIKA VANESSA DE LIMA (28.217.820)



INTERVISAO VISTORIAS PRAIA GRANDE

CNPJ: 39.994.919/0001-83
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS - LADO
ESQUERDO, 1357
TELEFONE: (13) 7405-5474
DATA VISTORIA: 23/03/2023 14:36:29

Número da Vistoria = 2575648




EM
CONFORMIDADE

ETIQUETA DO CHASSI



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

ETIQUETA DO CINTO



PAINEL TRASEIRO INTERNO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA





INTERVISAO VISTORIAS PRAIA GRANDE

CNPJ: 39.994.919/0001-83
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS - LADO
ESQUERDO, 1357
TELEFONE: (13) 7405-5474
DATA VISTORIA: 23/03/2023 14:36:29

Número da Vistoria = 2575648



EM
CONFORMIDADE

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




TORRE LADO DIREITO OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



TORRE LADO ESQUERDO OK



MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



[Faint signature or stamp]