



DADOS GERAIS:

DATA:	27/10/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	3023484
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS	VISTORIADOR:	JULIANO MATIVI FRIEDEIN

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	FIESTA
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2011	COR:	PRATA
PLACA:	IRQ2862	CIDADE:	PORTO ALEGRE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BFZF55AXB8135873	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	SM9AB8135873
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BFZF55AXB8135873	Nº DO MOTOR NA BIN:	SM9AB8135873
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BFZF55AXB8135873	Nº DO MOTOR NO CRLV:	SM9AB8135873
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NADA CONSTA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NADA CONSTA	KM:	251136

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/10
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/10
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/10
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/10
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 10/10
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 06/10

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO DEFORMADO/REPARADO, PONTAS DE LONGARINA TRASEIRAS AMBAS LEVEMENTE AMASSADAS, ASSOALHO DO PORTA MALAS COM REPARO ATÉ 3 CM.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3023484

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3023484

LACRE




FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



DADOS GERAIS:

DATA:	27/10/2023	Nº DO LAUDO:	3023484
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JULIANO MATIVI FRIEDEIN
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	FIESTA
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2011	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ BANCO BI-PARTIDO	✓ TRIÂNGULO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TAPETES
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ COMP. DE BORDO
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ ANTENA
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ ALARME	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ AR CONDICIONADO
✓ CD PLAYER	✓ EXTINTOR
✓ ESTEPE	✓ CHAVE DE RODA
✓ MACACO	✓ CHAVE RESERVA
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ MANUAL DO VEÍCULO
✓ RÁDIO	

JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 3023484

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 5412123

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 27/10/2023 às 10:23

RS - PORTO ALEGRE-RS

IRQ-2862



FIESTA FLEX

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: IRQ-2862	Marca/Modelo: FORD/ FORD/FIESTA FLEX	
Chassi: 9BFZF55AXB8135873	Motor: SM9AB8135873	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Ano fabricação: 2010	Ano modelo: 2011	UF de Origem: RS
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 73
Carroceria:	Cilindradas: 999	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 0	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo: FIESTA	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 151	Última atualização: 2011-02-17

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: IRQ-2862	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FORD / FIESTA FLEX	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011	Procedência: NACIONAL
Município/UF: PORTO ALEGRE-RS / RS	Chassi: 9BFZF55AXB8135873 NORMAL
Motor: SM9AB8135873	Renavam: 00284582980
Combustível: ALCO/GASOL	Cor: Prata
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 999	Peso bruto(PBT): 151
Peso bruto(CMT): 0	Potência: 73
Capacidade de carga: 0	Eixo: 2

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BFZF55AXB8135873	9BFZF55AXB8135873	✓
Motor	SM9AB8135873	SM9AB8135873	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BFZF55AXB8135873

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : FORD DO BRASIL

Marca : FORD

Versão : FORD/ FLEX

Ano Fabricação : 2010

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : FIESTA

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2011

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: IRQ-2862

Marca/Modelo: FORD / FIESTA FLEX

Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011

Município/UF: PORTO ALEGRE-RS / RS

Chassi: 9BFZF55AXB8135873 **NORMAL**

Renavam: 00284582980

Cor: PRATA

Potência: 73

Peso bruto(PBT): 151

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

UF de origem: RS

Motor: SM9AB8135873

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 0

Capacidade de carga: 0

Carroceria: INEXISTENTE



Informações de proprietário

Proprietário Atual: MARCELO SANTOS DA ROSA

🔍 Débitos do veículo

Multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Multas: R\$ 0,00

IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

IPVA: R\$ 0,00

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA

Municipais: R\$ 0,00

▶ LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 30/06/2024

🚫 Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

▶ DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://pcsdetrans.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

▶ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

▶ Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🔄 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

▶ Recall


Não encontrado recall

📌 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

📌 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)**Informações para comercialização****OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IRQ2862 NAS BASES CONSULTADAS****EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IRQ2862 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IRQ-2862 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IRQ-2862 NAS BASES CONSULTADAS****Divida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.****Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.