



LAUDO N:	11031
DATA:	02/08/2023 12:18:51
IMPRESSÃO:	02/08/2023 12:52:44
STATUS:	Aprovado



## VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

### UNIDADE CREDENCIADA

<b>RAZÃO SOCIAL</b> ALVO VISTORIA ANDROMEDA	<b>CPF/CNPJ</b> 28.398.043/0001-96	<b>ENDEREÇO</b> Avenida Andrômeda	<b>Nº</b> 3848	<b>COMPLEMENTO</b>
<b>CIDADE</b> São José dos Campos	<b>BAIRRO</b> Bosque dos Eucaliptos	<b>CEP</b> 12233-001	<b>CONTATOS</b> (12) 3209-9506	

### DADOS DO VEÍCULO

<b>PLACA:</b>	DZW4164	<b>ANO FAB/MOD:</b>	2008/2008
<b>MARCA/MODELO:</b>	FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX	<b>RENAVAM:</b>	950028592
<b>COR:</b>	CINZA	<b>LACRE:</b>	
<b>CHASSI BIN:</b>	9BD17301A84224865	<b>CHASSI:</b>	9BD17301A84224865
<b>MOTOR BIN:</b>	178F3011*7976582*	<b>MOTOR:</b>	178F30117976582
<b>CÂMBIO BIN:</b>		<b>CÂMBIO:</b>	0959125625



Traseira 45°



Placa Traseira



Dianteira 45°

### RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

<b>LEILÃO:</b>	NADA CONSTA	<b>INDÍCIO DE SINISTRO:</b>	NADA CONSTA
<b>SINISTRO:</b>	NADA CONSTA	<b>ROUBO/FURTO:</b>	NADA CONSTA
<b>RESTRIÇÃO:</b>	NADA CONSTA	<b>RENAJUD:</b>	NADA CONSTA

### OBSERVAÇÕES GERAIS

Consta débitos.




Lacre da Placa/QRCode



Hodômetro

189594



Motor

178F30117976582




Câmbio

0959125625



Chassi

9BD17301A84224865



Painel traseiro



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Coluna traseira esquerda



**Coluna traseira direita**



**Painel dianteiro**



**Longarina dianteira esquerda**



**Longarina dianteira direita**



**Torre dianteira esquerda**



**Torre dianteira direita**



**Etiqueta Motor**



**Etiqueta Assoalho**



**Etiqueta Batente**





VIN Vidro Parabrisa



VIN Vidro Vigia traseiro



Data Cinto



Foto Extra



Foto Extra




Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA INFERIOR



Foto Extra

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA INFERIOR





Foto Extra

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  
INFERIOR



Foto Extra

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  
INFERIOR

#### CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto
- ✓ **Pintura:** Original

#### CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto
- ✓ **Base Numeração:** Lisa

#### CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Base Numeração:** Porosa
- ✓ **Tipo Gravação:** Escavado

#### CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

- ✓ **Motor:** Original
- ✓ **Assoalho:** Original
- ✓ **Batente da Porta:** Original

#### CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

- ✓ **Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões



## CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

PARABRISA:	Trocado/Não Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:	Original
VIGIA TRASEIRA:	Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:	Original
PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:	Original

## CONDIÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ Painel traseiro	✔ Sem reparos	Painel Dianteiro	✘ Com reparos
■ Longarina dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Longarina dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Longarina traseira esquerda	✔ Sem reparos	Longarina traseira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna traseira esquerda	✔ Sem reparos	Coluna traseira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Coluna dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa traseira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa traseira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna central esquerda	✔ Sem reparos	Coluna Central direita	✔ Sem reparos
■ Torre traseira direita	✔ Sem reparos	Coluna traseira direita	✔ Sem reparos
■ Torre dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Torre dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Observação	Veículo encontra-se com reparos de funilaria e pintura no painel frontal substituído. ⚠		

João Carlos dos Santos

JOÃO CARLOS DOS SANT

O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

**ESTRUTURA:**

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUIÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos reponsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.

## CRED ESPECIAL



DATA: 02/08/2023 HORA: 12:16:03

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 28.398.043/0001-96



## INFORMAÇÕES DO VEÍCULO



PLACA	DZW4164	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	9BD17301A84224865 ( Normal )	Nº DO MOTOR	178F3011*7976582*
RENAVAM	950028592	TIPO	AUTOMOVEL
COR	CINZA	ANO / MODELO	2008 / 2008
FABRICANTE	FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
MARCA	FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX	CAP. PASSAG.	0
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	POTÊNCIA	80
CAP. DE CARGA	Nao Informado	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CARROCERIA	78894375	CAIXA CÂMBIO	Não informado
EIXO	Nao Informado	EIXO AUXILIAR	Nao Informado
EIXO TRASEIRO	Nao Informado	CILINDRADAS	1400
REMARC.CHASSI	Nada consta	PESO BRUTO	0
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	10/02/2023

## RESTRICÇÕES

QUEIXA DE ROUBO E FURTO VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RESTRICÇÃO 01 Nao Informado

RESTRICÇÃO 02

RESTRICÇÃO 03

RESTRICÇÃO 04

## REGISTRO DE CONSULTAS DO VEICULO

EMPRESA ALVO VISTORIA ANDROMEDA LTDA DATA 02/08/2023 UF SP

## INFORMAÇÕES PÚBLICAS DE MERCADO



COMUNICADO / VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA ATIVA



KART VEICULO

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS !

COR

MOTOR

CHASSI

COMBUSTIVEL

## RENAJUD DETALHADO



VEICULO NAO POSSUI RESTRICAO

## GRAVAME

NOME FINANCIADO

AGENTE

STATUS

VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG

## INFORMAÇÕES DETRAN - SP

MULTAS NADA CONSTA ULTIMO LICENCIAMENTO 2022

IPVA NADA CONSTA OBSERVAÇÕES EM DIA (O PRAZO MAXIMO PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM FINAL 4 E 31/08/2023)

## RESTRICÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO NADA CONSTA RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA NADA CONSTA RESTRICÇÃO JUDICIÁRIA NADA CONSTA

RESTRICÇÃO FINANCEIRA NADA CONSTA RESTRICÇÃO GUINCHO NADA CONSTA

### INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MODELO	FIAT / PALIO WEEK ELX FLEX	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
FABRICAÇÃO	2008 / 2008	COR	CINZA
PLACA	DZW4164	RENAVAM	00950028592
CHASSI	9BD17301A84224865	MOTOR	178F30117976582

### RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

DEBITO MUNICIPAIS	0,00	DEBITO IPVA	0,00
DEBITO RENAINF	0,00	DEBITO DER	0,00
DEBITO DERSA	0,00	DEBITO DETRAN	0,00
DEBITO LICENCIAMENTO	155,23	DEBITO DPVAT	0,00
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTARIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 05	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 06	NADA CONSTA

ULTIMO / LICENCIAMENTO

155,23

### TABELA FIPE

MODELO	Palio Weekend ELX 1.4 mpi Fire Flex 8V	MONTADORA	FIAT
VALOR	R\$ 23.304,00	COMBUSTIVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2008	REFERÊNCIA	Agosto/2023

### DECODIFICADOR

CHASSI	9BD17301A84224865	MARCA	FIAT
MODELO	PALIO WEEK ELX FLEX	MONTADORA	FIAT
VEÍCULO	PALIO WEEK ELX FLEX	VERSÃO	WEEK ELX F
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2008	ANO DE FABRICAÇÃO	2008
PAÍS	BRASIL	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

### INFORMAÇÃO DE SINISTRO

NADA CONSTA. 02/08/2023

### OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO.

### FAROL / PARECER TÉCNICO



FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL principais características:

Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.

Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial ( padrão INMETRO ).



VENDA DIRETA

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE VENDA DIRETA PARA O VEICULO !



LEILÃO 01

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO !



LEILÃO 02

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO !



LEILÃO 03

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO !

### ÚLTIMOS / PROPRIETÁRIOS

ATUAL	JORGE LUIZ SILVA DE SOUZA	ANTERIOR	MB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
-------	---------------------------	----------	-------------------------------



**ALERTA ÓBITO**

**NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO**



Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ:28.398.043/0001-96, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ:28.398.043/0001-96 . Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ:28.398.043/0001-96 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.