



DATA REALIZAÇÃO: 21/09/2023 11:12 - DATA IMPRESSÃO: 21/09/2023 12:22

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	898760	QUILOMETRAGEM:	24766 KM
Nº CHASSI:	95PEDL61DPB003535	COR:	BRANCA
Nº MOTOR:	SQRF4J16ABML01671	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
PLACA:	DF RUE6G06	ANO FABRICAÇÃO:	2022
MARCA:	CAOACHERY	ANO MODELO:	2023
MODELO:	TIGGO7 PRO 16T	SITUAÇÃO CHASSI:	CIRCULACAO

PARECER FINAL


NÃO CONFORME


SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	167 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	4 ITENS
	NÃO CONFORME	4 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



ESTRUTURA



HISTÓRICO VEICULAR



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: A VERIFICAÇÃO DE QUILOMETRAGEM NESTE LAUDO É COMPARATIVA APENAS NA HIPÓTESE EM VEÍCULO QUE JÁ TENHASE SIDO VISTORIZADO PELA DEKRA, NÃO SENDO VERIFICADA A ORIGINALIDADE DO HODÔMETRO E INFORMAÇÃO DELE ADVINDA** ESSE LAUDO NÃO CONTEM O TESTE DE PINTURA VEÍCULO COM INÍCIO DE FERRUGEM NAS PEÇAS INTERNAS DO COMPARTIMENTO DO MOTOR / MOTOR COM RESÍDUOS DE ÓLEO / VIDRO PARABRISA FALTANDO VACINADO CHASSI NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.


DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DANIL PASSOS
 E-MAIL: DANILOPASSOS65@HOTMAIL.COM
 CPF: 02463434198
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 95PEDL61DPB003535
 Nº MOTOR: SQRF4J16ABML01671
 PLACA: DF RUE6G06
 MARCA: CAOACHERY
 MODELO:TIGGO7 PRO 16T

COR:BRANCA
 COMBUSTÍVEL:GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:2022
 ANO MODELO:2023
 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 000000000000
 MUNICÍPIO: BRASILIA
 TIPO DO VÉHICULO: UTILITARIO
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 187

CILINDRADAS: 1598
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT: 189
 PBT: 189
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99
 Câmbio
 cc Motor
 Dígito Verificador
 Fabricante
 Localização da Fábrica

2023
 Transmissão Automática
 1.6,
 Gerado Automaticamente pelo Computador
 CHERY
 Anápolis - GO

Região Geográfica
 Sistema de segurança
 Tipo da Carroçaria
 Veículo

América do Sul
 Cinto de Segurança / Air Bag
 SUV
 TIGGO 7 PRO,



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



CAIXADE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 000000000000	CILINDRADAS: 1598	DATA DT:
MUNICÍPIO: BRASILIA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VÉHICULO: UTILITARIO	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 189	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 189	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 187	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2023	Região Geográfica	Ámerica do Sul
Câmbio	Transmissão Automática	Sistema de segurança	Cinto de Segurança / Air Bag
cc Motor	1,6,	Tipo da Carroceria	SUV
Dígito Verificador	Gerado Automaticamente pelo Computador	Veículo	TIGGO 7 PRO,
Fabricante	CHERY		
Localização da Fábrica	Anápolis - GO		



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)




LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)




ADICIONAL 10



ADICIONAL 7



RENAJUD



ADICIONAL 9

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DANIL PASSOS E-MAIL: DANILOPASSOS65@HOTMAIL.COM CPF: 02463434198 TELEFONE:		Nº CHASSI: 95PEDL61DPB003535 Nº MOTOR: SQRF4J16ABML01671 PLACA: DF RUE6G06 MARCA: CAOACHERY MODELO: TIGGO 7 PRO 16T	COR: BRANCA COMBUSTÍVEL: GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2022 ANO MODELO: 2023 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NÃO CONFORME		
LICENCIAMENTO / DPVAT		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO		UF: DF		
MULTAS / IPVA		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO		NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS	QTD:2
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO		NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA		NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)		NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO		NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)		CONSTA OCORRÊNCIA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)		NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS		2	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO		NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	OFERTADO EM LEILÃO	DATA 29/05/2023	LEILOEIRO / VENDEDOR N/I	COMITENTE LOCALIZA	AVARIAS C; COM DANO	BASE 1
	CRLV		NADA CONSTA			
	PLACAS		NADA CONSTA			
	VIDROS		NADA CONSTA			
	CHASSI		NADA CONSTA			
	NR. DO MOTOR		NADA CONSTA			
	DATA DE PEÇAS		NADA CONSTA			
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		QTD ETIQUETAS: 2			
	CINTO DE SEGURANÇA		NADA CONSTA			
	AIRBAG/ABS		OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS. A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.			
	QUILOMETRAGEM		NADA CONSTA - KM: 24766			

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: DANIL PASSOS E-MAIL: DANIOPASSOS65@HOTMAIL.COM CPF: 02463434198 TELEFONE:		Nº CHASSI: 95PEDL61DPB003535 Nº MOTOR: SQRF4J16ABM01671 PLACA: DF RUE6G06 MARCA: CAOACHERY MODELO: TIGGO7 PRO 16T	COR: BRANCA COMBUSTÍVEL: GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2022 ANO MODELO: 2023 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

X	ESTRUTURA	ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		AMASSADO
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		COM CORROSÃO
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		REPARADO
LONGARINA ESQUERDA		COM CORROSÃO
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		REPARADO
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		FRENTE DO VEÍCULO DANIFICADA
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
COLUNATRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINA TRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNADIANTEIRA		AMASSADO
COLUNATRASEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DANIL PASSOS
E-MAIL: DANIOPASSOS65@HOTMAIL.COM
CPF: 02463434198
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 95PEDL61DPB003535
Nº MOTOR: SQRF4J16ABML01671
PLACA: DF RUE6G06
MARCA: CAOACHERY
MODELO: TIGGO7 PRO 16T

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2022
ANO MODELO: 2023
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA




PAINEL DIANTEIRO



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



OBSERVAÇÃO



COLUMNAS DIANTEIRAS



ASSOALHO CENTRAL



TETO



CAIXADE RODA DIANTEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DANIL PASSOS
E-MAIL: danilopassos65@hotmail.com
CPF: 02463434198
TELEFONE:

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 95PEDL61DPB003535
Nº motor: SQRF4J16ABML01671
Placa: DF RUE6G06
Marca: CAOACHERY
Modelo: TIGGO7 PRO 16T

Cor: Branca
Combustível: GASOLINA
Ano fabricação: 2022
Ano modelo: 2023
Situação chassi: CIRCULACAO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Registro do Veículo – Estadual: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF, assim orientamos que na compra do veículo seja realizado um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing, porém devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, E SERÁ UTILIZADO PARA HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
15781 - JONATHAN RODRIGUES OLIVEIRA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?



Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixar na
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Pega ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.