



## LAUDO CAUTELAR : MGZ1B35



## DADOS DO CLIENTE

Nome: CLAUBER VIEIRO

CPF/CNPJ: 04821285932

Telefone:

E-mail:



## DADOS DO VEÍCULO

Marca:

Modelo:

GOL 1.0

Ano Fab. / Modelo: 2009 / 2010

Cor:

BRANCA

Placa: MGZ1B35

Município:

Rio das Antas-SC

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM:

110.737

## COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BWAA05U1AT065507	9BWAA05U1AT065507	9BWAA05U1AT065507	✓
Motor	CCN264471	CCN264471	CCN264471	✓
Câmbio				



## ANÁLISE DOS ITENS

## 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

## 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

⚠ 662 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

## 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS


**9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO**

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO




**FOTOS**

**CRLV**



**CNH - CARTEIRA NACIONAL DE**



**CANTO D DIRETO**



**FRENTE DO VEÍCULO**



**CANTO D ESQUERDO**



**EXTRA**



**EXTRA**



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)**




**LATERAL ESQUERDA**



**CANTO T ESQUERDO**



**TRASEIRA DO VEÍCULO**



**CANTO T DIREITO**



**LATERAL DIREITA**



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)**



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)**



**EXTRA**



**EXTRA**



**BANCOS TRASEIROS**



**BANCOS DIANTEIRO**



**COMPARTIMENTO INTERNO**



**HODÔMETRO**



**COMPARTIMENTO INTERNO**



**LONGARINA 1**



**LONGARINA 2**



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)**



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)**



**VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)**



**EXTRA**



**EXTRA**



**CHASSI**



PONTA LONGARINA DIANTEIRA



PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA



ETIQUETA (VIS)



PLAQUETA FABRICAÇÃO



ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR



EXTRA



EXTRA



PLACA TRASEIRA




LACRE




PANORAMICA



## ANÁLISE DE PINTURA



## ANÁLISE ESTRUTURAL





## OBSERVAÇÕES

FAVOR VERIFICAR CONSULTA EM ANEXO. VISTORIA CAUTELAR REALIZADA SOMENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS, ETIQUETAS ETA, NUMERO DE CHASSI E MOTOR. NÃO VERIFICADO PARTE DE ESTRUTURA E PINTURA DO VEICULO. CROQUI DO VEICULO SEM PREENCHIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.

### JEAN LUCAS TORCATTO VISTORIAS

**CNPJ:** 39.586.740/0001-97

**Telefone:** (49) 3960-0763


**Endereço:** Rodovia SC-355, 1660  
Morada do Sol - Videira/SC

---

LUIZ FERNANDO NUNES

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISTORIA FENIX não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISTORIA FENIX, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



CÓDIGO: 2432744  
DATA: 03/10/2024 11:42  
IMPRESSÃO: 03/10/2024 12:05

Confidencial p/ 39.586.740/0001-97

**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: MGZ1B35****BASE ESTADUAL**

ANO FABRICAÇÃO: 2009 ANO MODELO: 2010  
MARCA / MODELO: GOL 1.0 COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ESPÉCIE:  
TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL CATEGORIA: 1 - PARTICULAR

**FICHA TÉCNICA**

PASSAGEIROS: 5 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
CILINDRADAS: 999 POTÊNCIA: 76  
CAPAC. DE CARGA: 0.0 CMT/PBT: /  
QTD. DE EIXOS: 2

**FICHA CADASTRAL**

DATA EMISSÃO CRV: N/I DT LICENCIAMENTO: N/I  
MUNICIPIO PLACA: Rio das Antas-SC RENAVAL: 157777138  
CHASSI: 9BWAA05U1AT065507 SITUAÇÃO VEICULO: CIRCULACAO  
TIPO CHASSI: NORMAL

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR: CCN264471

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR: CCN264471

CARROCERIA:

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**

BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA JUDICIAL: NADA CONSTA  
BLOQUEIO GUINCHO: NADA CONSTA FINANCEIRA: NADA CONSTA  
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA RENAJUD: NADA CONSTA  
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência

**RESTRICÇÕES (NACIONAL)**

RESTRICÇÃO 1: SEM RESTRICAO      RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO  
RESTRICÇÃO 3: SEM RESTRICAO      RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

**MULTAS/DÉBITOS**

DETRAN: 0,00      MUNICIPAIS: 0,00  
DER: 0,00      POL. ROD. FEDERAL: 0,00  
DERSA: 0,00      RENAINF: 0,00  
CETESB: 0,00      IPVA: 0,00  
DPVAT: 0,00      MULTAS: 0,00  
LICENCIAMENTO: 0,00

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

**INSPEÇÃO AMBIENTAL**

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

**PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: EMANUEL MAURER  
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

**COMUNICAÇÃO DE VENDA**

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**GRAVAME**

FINANCEIRA: NADA CONSTA

**INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**

PLACA: MGZ1135      CHASSI: 9BWAA05U1AT065507  
MARCA/MODELO: GOL 1.0      ANO FAB/MODELO: 2009/2010  
COR: Branca      COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina  
TIPO DE VEÍCULO: Automovel      ESPÉCIE: Passageiro  
MUNICÍPIO / UF: VIDEIRA / SC      UF ORIGEM: SC

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

MOTOR: CCN264471      POTÊNCIA: 76  
CAMBIO:      CAP. MAX. TRAÇÃO: 165.0  
CILINDRADAS: 999      TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL  
SITUAÇÃO CHASSI: N      SITUAÇÃO VEÍCULO: S  
NUMERO EIXOS: 2      PESO BRUTO TOTAL: 145.0  
NUM. TERC. EIXO:      CAP. DE CARGA: 0.0  
NUM. EIXO TRAS.:

**RESTRICÇÕES - NACIONAL (Cortesia)**

COMUN. VENDA: NÃO      ROUBO E FURTO: NÃO  
RENAINF (MULTAS): NÃO      INDICADOR ALARME: NÃO  
RECALL: NÃO      INDICADOR LEILÃO: NÃO  
RENAJUD: NÃO

**OUTRAS RESTRIÇÕES**

RESTRICÇÃO 1: SEM RESTRICAO      RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

**RECALL**

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

**ROUBO E FURTO**

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

**LEILÃO**

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

**INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)**

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

**OUTROS ALERTAS**

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

**TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE**

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**JEAN LUCAS TORCATTO VISTORIAS**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.