



08283776920230210

DADOS GERAIS:

DATA:	10/08/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	58 AUTOMOVEIS	Nº DO LAUDO:	2837769
UNIDADE:	CAMPOS ELISEOS	VISTORIADOR:	THIAGO ESCOBAR

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA/CIVIC LXR
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	CINZA
PLACA:	ADX0234	CIDADE:	SANTOS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93HFB9640EZ103544	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	R20Z54302213
Nº DO CHASSI NA BIN:	93HFB9640EZ103544	Nº DO MOTOR NA BIN:	R20Z54302213
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93HFB9640EZ103544	Nº DO MOTOR NO CRLV:	R20Z54302213
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	GX7A-2001537	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	não consta	KM:	108552

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:
ASSOALHO

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

BATENTE DA PORTA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:
DIANTEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

DIANTEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:
PAINEL TRASEIRO E CAIXA DE ESTEPE AMBOS RECUPERADOS.
OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 10/08/2023 13:53:35 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, 58 AUTOMOVEIS declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



08283776920230210

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2837769

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM





08283776920230210

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2837769

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 10/08/2023 13:53:35 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, 58 AUTOMOVEIS declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	10/08/2023	Nº DO LAUDO:	2837769
CLIENTE:	58 AUTOMOVEIS	VISTORIADOR:	THIAGO ESCOBAR
UNIDADE:	CAMPOS ELISEOS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA/CIVIC LXR
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ CHAVE DE RODA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ PILOTO AUTOMÁTICO
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ALARME	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ CD PLAYER	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ ESTEPE	✓ ANTENA
✓ MACACO	✓ BANCO DE COURO
✓ RÁDIO	✓ COMP. DE BORDO
✓ VIDROS DEGRADÊ	✓ FAROL DE MILHA
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TAPETES
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO



08283776920230210

Número do Laudo: 2837769

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 10/08/2023 13:53:36 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: THIAGO ESCOBAR - 405891295;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, 58 AUTOMOVEIS declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 5128389

CONFIDENCIAL PARA: Campos Eliseos Perici
as E Vistorias Automotivas Eireli

REALIZADA EM: 10/08/2023 às 13:32

SP - SANTOS
ADX-0234

HONDA
CIVIC LXR



**ALERTA DE
INDICIO!**

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: ADX-0234

Chassi: 93HFB9640EZ103544

Combustível: Alcool / Gasolina

Tipo de veículo: Automovel

Ano fabricação: 2013

UF de Origem: PR

Caixa de câmbio:

Espécie Passageiro

Potência 155

Cilindradas 1997

Situação Chassi N

Eixo traseiro 0

Documento importadora

Número DI 0

Fabricante

Grupo modelo veículo CIVIC

Capacidade máxima tração

Última atualização: 2018-01-18

Marca/Modelo: HONDA/ HONDA/CIVIC LXR

Motor: R20Z54302213

Cor: Cinza

Município/UF: SANTOS / SP

Ano modelo: 2014

UF Faturado: PR

Situação CIRCULACAO

Lotação 5

Carroceria

Procedência Nacional

Capacidade carga 1

Terceiro eixo 0

Identidade importadora 0

Data Registri DI 0

Segmento AU - SEDAN MEDIO

Data limite restrição Trib

Peso bruto total 172

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: ADX-0234

Marca/Modelo: HONDA/CIVIC LXR

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: SANTOS / SP

Motor: R20Z54302213

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Especie: Passageiro

Potência: 155

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 93HFB9640EZ103544 **Normal**

Renavam: 00509724469

Cor: CINZA

Cilindradas: 1997

ⓘ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

⚠ Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93HFB9640EZ103544	93HFB9640EZ103544	✓
Motor	R20Z54302213	R20Z54302213	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93HFB9640EZ103544

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Honda Automóveis do Brasil

Marca : Honda

Versão : HONDA/ LXR

Ano Fabricação : 2013

Cilindradas : 1997

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : CIVIC LXR

Carroceria : AU - SEDAN MEDIO

Ano Modelo : 2014

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: ADX-0234

Marca/Modelo: HONDA/CIVIC LXR

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: PR

Motor: R20Z54302213

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1997

Capacidade de carga: 1

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: SANTOS / SP

Chassi: 93HFB9640EZ103544 **Normal**

Renavam: 00509724469

Cor: CINZA

Potência: 155

Espécie: Passageiro

👤 Informações de proprietário

Proprietário Atual: STEFANO FRANCHI MARTINS

Proprietário anterior: JOAO MONTEIRO FILHO

💳 Débitos do veículo

IPVA: 0,00

IPVA: R\$ 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

DETTRAN: R\$0,00

CETESB: R\$ 0,00

RENAINF: 0,00

Municipais: R\$ 0,00

➡ LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 18/01/2018

Data de licenciamento: 03/08/2023

Ano de exercício do licenciamento: 2023

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

➡ DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

▣ Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

☛ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

▣ Recall

Não encontrado recall

⚠ Alerta de Acidente (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO

❗ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

❗ Indicio 2

❗ VEÍCULO COM ACIONAMENTO DE SEGURO SEM INDENIZAÇÃO INTEGRAL

☛ Informações para comercialização

⚠ OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA ADX0234 NAS BASES CONSULTADAS

⚠ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA ADX0234 NAS BASES CONSULTADAS

⚠ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA ADX-0234 NAS BASES CONSULTADAS

▣ Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 08.820.355/0001-39** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 08.820.355/0001-39 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 08.820.355/0001-39 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.