

**DADOS GERAIS:**

DATA:	17/08/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2853125
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA	VISTORIADOR:	LUCAS NEVES RODRIGUES DI

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	GOL 1.0L MC5
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	CINZA
PLACA:	PRL6957	CIDADE:	GOIÂNIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAG45U1KT070164	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CSE335556
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAG45U1KT070164	Nº DO MOTOR NA BIN:	CSE335556
Nº DO CHASSI NO CRLV:	NÃO APRESENTADO	Nº DO MOTOR NO CRLV:	NÃO APRESENTADO
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	nc	KM:	62159

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:✓ ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
✓ BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**✓ DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
✓ DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
✓ TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
✓ TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
✓ VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**VEÍCULO ENCONTRA-SE COM MARCAS DE CHAVE NOS PARAFUSOS DO CAPÔ, PAINEL DIANTEIRO; MINI-FRENTE DIANTEIRA NO QUAL RADIADOR VAI FIXO SUBSTITUÍDO, CONJUNTO DO RADIADOR SUBSTITUÍDO; TRILHOS SUPERIOR DAS LONGARINAS DIANTEIRAS AMASSADOS INCLUINDO AS HASTES.****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 11:32:44 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LUCAS NEVES RODRIGUES DIAS - 576117300;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2853125

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 11:32:44 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LUCAS NEVES RODRIGUES DIAS - 576117300;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2853125

LACRE



FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 11:32:45 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LUCAS NEVES RODRIGUES DIAS - 576117300;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	17/08/2023	Nº DO LAUDO:	2853125
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	LUCAS NEVES RODRIGUES DI
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	GOL 1.0L MC5
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
------	------



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 11:32:45 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: LUCAS NEVES RODRIGUES DIAS - 576117300;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




Número do Laudo: 2853125


PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 11:32:45 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LUCAS NEVES RODRIGUES DIAS - 576117300;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA



EXTRA




LUCAS NEVES RODRIGUES DIAS - 576117300
Vistoriador


JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 3480297000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 5151109

CONFIDENCIAL PARA: Sv Goiania Vistorias Au
tomotivas Ltda

REALIZADA EM: 17/08/2023 às 10:07



GOL 1.0L MC5

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: PRL-6957	Marca/Modelo: VW/ VW/GOL 1.0L MC5
Chassi: 9BWAG45U1KT070164	Motor: CSE335556
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Cinza
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: GOIANIA / GO
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2019
UF de Origem: Null	UF Faturado: GO
Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5
Potência: 84	Carroceria:
Cilindradas: 999	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 161
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: AU - ENTRADA
Grupo modelo veículo: GOL	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 141
Última atualização: 2018-11-06	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: PRL-6957	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / GOL 1.0L MC5	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: NaO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019
Procedência: NACIONAL	Município/UF: GOIANIA / GO
Chassi: 9BWAG45U1KT070164 NORMAL	Motor: CSE335556
Renavam: 01170786062	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: CINZA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 999
Peso bruto(PBT): 1.41	Peso bruto(CMT): 1.61
Potência: 84	Eixo: 2

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 **Queixa e histórico de roubo e furto**

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

 **Comparativo de Componentes Veiculares.**

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAG45U1KT070164	9BWAG45U1KT070164	✓
Motor	CSE335556	CSE335556	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAG45U1KT070164

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ 1.0L MC5

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : GOL

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2019

Combustível : Alcool / Gasolina

 **Base estadual (Cortesia)**

Placa: PRL-6957

Marca/Modelo: VOLKSWAGEN / GOL 1.0L MC5

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: GO

Motor: CSE335556

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 161

Capacidade de carga: 0

Carroceria: NAO APLICAVEL

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: GOIANIA-GO

Chassi: 9BWAG45U1KT070164 **NORMAL**

Renavam: 01170786062

Cor: CINZA

Potência: 84

Peso bruto(PBT): 141

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

 **Informações de proprietário**


Proprietário Atual: MARIO PAULO NACIFE DE SA

 Débitos do veículo**Multas:** NAO EXISTE DEBITO DE MULTA**Multas:** R\$ 0,00**IPVA:** EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO**IPVA:** R\$ 1.416,24**Licenciamento:** EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO**Licenciamento:** R\$ 251,25**DPVAT:** NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT**DPVAT:** R\$ 0,00**Municipais:** R\$ 0,00**Guincho:** NADA CONSTA LICENCIAMENTO**Data da emissão CRV:** 30/10/2018**Data de licenciamento:** 06/11/2018 Restrições**Roubo e Furtto:** NADA CONSTA**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA**Restrição Tributária:** NADA CONSTA**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**Restrição Jurídica:** NADA CONSTA DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições**Consultar site:** <https://www.detran.go.gov.br/psw/#!/pages/pagina-inicial>**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado SENATRAN / CSV - Para mais informações**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#!/> Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

 Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda** Recall**Não encontrado recall** Informações de sinistro (cortesia)**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS** Informações de indício de sinistro (Cortesia)**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

! Parecer técnico (Cortesia)



🔍 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA PRL6957 NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA PRL6957 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA PRL-6957 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

👤 Histórico de proprietários

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 34.802.970/0001-22** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 34.802.970/0001-22 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 34.802.970/0001-22 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.