



LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
GM/ASTRA SEDAN/GM/ASTRA SEDAN
2003/ 2004 - PRATA - ALCOOL

Solicitante
54.563.032 ANDRIETTI MARCIA DE LIMA FUJIKAWA PURGANO

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel	ESPÉCIE: PASSAGEIRO 18000	CRLV: NAO APRESENTADO
RENAVAM: 00810394146	CATEGORIA: PARTICULAR	HODÔMETRO: 341.051
CHASSI: 9BGTT69V04B104970	CAPACIDADE: NAO INFORMADO	CHASSI: 9BGTT69V04B104970
MOTOR: SL0012404	PBT: NÃO INFORMADO	MOTOR: SL0012404
CÂMBIO: NÃO INFORMADO	CILINDRADA: 1800	CÂMBIO: 7W394K 03 046514
MUNICÍPIO/UF: PARANAÍ/PR	POTÊNCIA: 108	MUNICÍPIO/UF: Paranavaí/PR



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



4521230.9BGTT69V04B104970. 17102024135809.750157



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.
✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.
✓ 074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

4521230.9BGTT69V04B104970. 17102024135809.750157





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

i 128 - Não original

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


✓ 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

4521230.9BGTT69V04B104970. 17102024135809.750157




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

4521230.9BGTT69V04B104970. 17102024135809.750157





4521230.9BGTT69V04B104970. 17102024135809.750157


● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Recuperado
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Recuperado
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

❗ Viemos por meio deste, informar que, a base de REGISTRO DE ACIDENTE (BATEU) não está sendo mais disponibilizada pelo site oficial. Devido a isso a base não sairá em nossas consultas até que o órgão volte a repassar.



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta




Eta/VIS do assoalho



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



TRASEIRA



4521230.9BGTT69V04B104970. 17102024135809.750157



PORTA MALAS



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL INTERNO



LATERAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



4521230.9BGTT69V04B104970. 17102024135809.750157



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL INTERNO



HABITACULO



FRENTE



COFRE MOTOR



4521230.9BGT69V04B104970. 17102024135809.750157



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

*A empresa PELUSO PERICIAS E VISTORIAS LTDA. CNPJ: 36.687.563/0001-47, se isenta de responsabilidades quanto a relatar a qualidade e estado de conservação das (PARTES ELÉTRICA/MECÂNICA, PNEUS, ACESSÓRIOS). Por não haver órgãos oficiais que regulamente ou padronize as empresas de pericias e seus métodos utilizados. Ficando este Laudo Cautelar limitado a análise estrutural que comprometa a segurança do condutor e passageiros, autenticidade dos pontos de identificação e informações pertinentes as bases das pesquisas disponíveis para o momento, ficando este laudo de perícia cautelar isento de parecer e apontamentos para os itens não contratados, conforme RCD (RELATORIO DE COLETA DE DADOS). *

***23 OBS:** Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAIF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado sejam confirmados junto ao DETRAN correspondente. *

***24. Atenção:** veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado do Paraná podem haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO) débitos ou bloqueios que só irão contar no prontuário do veículo no momento da transferência.*

EVANDRO NUNES RAMOS

Perito em identificação veicular

EVANDRO NUNES RAMOS

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.



QUADRO RESUMO

- ✓ RESTRIÇÕES: NÃO
- ✓ DÉBITOS: NÃO
- ✓ LEILÃO 1: NÃO
- ✓ LEILÃO 2: NÃO
- ✓ VENDA DIRETA: NÃO
- ✓ REMARKETING: NÃO
- ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
- ✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
- ✓ SINISTRO: NÃO
- ✓ SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	ALC3G24
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BGT69V04B104970
RENAVAM:	00810394146
NÚMERO DO MOTOR:	SL0012404
MOTOR DE FÁBRICA:	SL0012404

COR	PRATA	ANO FAB/MOD	2003/2004
MARCA/MODELO	GM/ASTRA SEDAN	UF/MUNICÍPIO	PR/PARANAÍ
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ALCOOL
POTÊNCIA	108	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NÃO APLICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1800	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	/2.7	SITUAÇÃO	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	05/06/2024	MONTAGEM	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	ALC3G24	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BGT69V04B104970	MOTOR:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	00810394146	COR:	PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2003/	MUNICÍPIO/UF:	PARANAÍ/PR

QTD. PASSAGEIROS:	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA:	0
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	NÃO INFORMADO
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMÓVEL
TIPO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL
MARCA/MODELO:	CHEVROLET/ASTRA SEDAN	CMT/PBT:	/
POTÊNCIA:	110	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA ALC3G24

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	NÃO INFORMADO
-----------	---------------	--------	---------------

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI	9BGTT69V04B104970	9BGTT69V04B104970	✓OK
MOTOR		NÃOINFORMADO	⚠INDISPONIVEL
COR	OUTROSOUESCONHECIDO	PRATA	✖ALTERADO
COMBUSTIVEL	ALCOOL	ALCOOL	✓OK

DENATRAN

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NENHUM REGISTRO

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO PARA A PLACA ALC3G24

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO PARA A PLACA ALC3G24

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE AVARIA

✓ NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO DE HISTÓRICO DE DANOS

SINISTRO (CORTESIA)

✓ NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL PARA A PLACA

INDÍCIO DE SINISTRO 1

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

DETRAN

PLACA:	ALC3G24	RENAVAM:	00810394146
TIPO DE FINANCIAMENTO/ RESTRIÇÃO:	NÃO HÁ	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)

ODÔMETRO

DATA	24/02/2022	VALOR	318.662 KM
------	------------	-------	------------

SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS

**PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)**

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 36.687.563/0001-47, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 36.687.563/0001-47 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 36.687.563/0001-47 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.



ASTRA SEDAN ALC3G24

CARACTERÍSTICAS:

PLACA	ALC3G24	CHASSI	9BGTT69V04B104970	
MARCA	GM	MODELO	ASTRA SEDAN	ANO/MOD
COR	OUTROS OU DESCONHECIDO	COMBUSTÍVEL	ALCOOL	UF FATURADO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

MOTOR		POTÊNCIA	110
NACIONALIDADE	Nacional	CAPACIDADE PASSAGEIROS	

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
	SEM ACEITAÇÃO	
	SEM ACEITAÇÃO	
	SEM ACEITAÇÃO	
	SEM ACEITAÇÃO	

Analizamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.

