

**DADOS GERAIS:**

DATA:	17/08/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2853038
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA	VISTORIADOR:	MARCIEL JOSÉ DA SILVA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	GOL 1.0
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2011	COR:	PRATA
PLACA:	HOE3555	CIDADE:	UBERLÂNDIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAA05U0BP078808	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CCNY23875
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAA05U0BP078808	Nº DO MOTOR NA BIN:	CCNY23875
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAA05U0BP078808	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CCNY23875
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	85527

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:ASOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 03/2010
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL - 09/2016
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL - 08/2011
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 04/2010
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 07/2010
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 05/2010**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇERIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

TRAVERSA DO PAINEL FRONTAL AMASSADO. SUPORTE DO PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO REPARADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 13:35:48 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;
Conferido por: ANA LÚIZA SILVA DE SOUSA NEPOMUCENO - 7273807.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2853038

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 13:35:48 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;
Conferido por: ANA LÚIZA SILVA DE SOUSA NEPOMUCENO - 7273807.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2853038

LACRE




FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 13:35:48 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;
Conferido por: ANA LÚIZA SILVA DE SOUSA NEPOMUCENO - 7273807.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	17/08/2023	Nº DO LAUDO:	2853038
CLIENTE:	GRUPO BMZ		
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA	VISTORIADOR:	MARCIEL JOSÉ DA SILVA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	GOL 1.0
ANO FAB./MODELO:	2010 / 2011	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
------	------

PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **17/08/2023 13:35:49 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;
Conferido por: ANA LÚIZA SILVA DE SOUSA NEPOMUCENO - 7273807.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2853038

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE




DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 17/08/2023 13:35:49 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813;
Conferido por: ANA LÚIZA SILVA DE SOUSA NEPOMUCENO - 7273807.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.


EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA




MARCIEL JOSÉ DA SILVA - 4976813
Vistoriador


ANA LÚIZA SILVA DE SOUSA NEPOMUCENO - 7273807
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 5150939

CONFIDENCIAL PARA: Sv Goiania Vistorias Au
tomotivas Ltda

REALIZADA EM: 17/08/2023 às 09:44



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: HOE-3555	Marca/Modelo: VW/ GOL 1.0
Chassi: 9BWAA05U0BP078808	Motor: CCN619181
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Prata
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: UBERLANDIA / MG
Ano fabricação: 2010	Ano modelo: 2011
UF de Origem: MG	UF Faturado: MG
Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5
Potência 76	Carroceria
Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 165
Eixo traseiro 0	Terceiro eixo 0
Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0
Fabricante	Segmento AU - ENTRADA
Grupo modelo veículo GOL	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 145
Última atualização: 2018-01-24	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: HOE-3555	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / GOL 1.0	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011	Procedência: NACIONAL
Município/UF: Uberlândia / MG	Chassi: 9BWAA05U0BP078808 NORMAL
Motor: CCNY23875	Renavam: 257726250
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: Prata
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 999	Peso bruto(PBT): 1.45
Peso bruto(CMT): 1.65	Potência: 76
Eixo: 2	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 **Queixa e histórico de roubo e furto**

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

 **Comparativo de Componentes Veiculares.**

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAA05U0BP078808	9BWAA05U0BP078808	✓
Motor	CCN619181	CCNY23875	✗ Alterado
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAA05U0BP078808

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : 1.0

Ano Fabricação : 2010

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : GOL

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2011

Combustível : Alcool / Gasolina

 **Base estadual (Cortesia)**

Placa: HOE-3555

Marca/Modelo: VOLKSWAGEN / GOL 1.0

Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011

Município/UF: UBERLANDIA-MG

Chassi: 9BWAA05U0BP078808 **NORMAL**

Renavam: 00257726250

Cor: PRATA

Potência: 76

Peso bruto(PBT): 145

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação:

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

UF de origem: MG

Motor: CCNY23875

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 165

Capacidade de carga: 0

Carroceria: INEXISTENTE


 **Informações de proprietário**

Proprietário Atual: KARLA ADRIANA DA SILVA

 Débitos do veículo**Multas:** NAO EXISTE DEBITO DE MULTA**IPVA:** NAO EXISTE DEBITO DE IPVA**Licenciamento:** NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO**DPVAT:** R\$ 0,00**Guincho:** NADA CONSTA**Multas:** R\$ 0,00**IPVA:** R\$ 0,00**Licenciamento:** R\$ 0,00**DPVAT:** NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT**Municipais:** R\$ 0,00 LICENCIAMENTO**Data da emissão CRV:** 04/03/2023**Data de licenciamento:** 04/03/2023 Restrições**Roubo e Furto:** NADA CONSTA**Restrição Tributária:** NADA CONSTA**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA**Restrição Jurídica:** NADA CONSTA DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições**Consultar site:** <https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consultar-situacao-do-veiculo>**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado SENATRAN / CSV - Para mais informações**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

 Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda** Recall**Não encontrado recall** Informações de sinistro (cortesia)**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS** Informações de indício de sinistro (Cortesia)**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

 Parecer técnico (Cortesia) **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA HOE3555 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA HOE3555 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA HOE-3555 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

 Histórico de proprietários

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 34.802.970/0001-22** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 34.802.970/0001-22 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 34.802.970/0001-22 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.