



DADOS GERAIS:

DATA:	13/11/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	BMZ HAPPY	Nº DO LAUDO:	3061861
UNIDADE:	JURUBATUBA	VISTORIADOR:	DIEGO DELGADO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT
ANO FAB./MODELO:	2017 / 2018	COR:	CINZA
PLACA:	GIO4509	CIDADE:	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGKS48V0JG253158	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	GFHSI9171
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGKS48V0JG253158	Nº DO MOTOR NA BIN:	GFHSI9171
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGKS48V0JG253158	Nº DO MOTOR NO CRLV:	GFHSI9171
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	BLPV0194	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	BLPV0194	KM:	66035

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 13/11/2023 14:44:01 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: DIEGO DELGADO - 420378194;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, BMZ HAPPY declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07014470000153 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3061861


CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 13/11/2023 14:44:01 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME . A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DIEGO DELGADO - 420378194;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, BMZ HAPPY declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07014470000153 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3061861

LACRE



FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 13/11/2023 14:44:02 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME . A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DIEGO DELGADO - 420378194;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, BMZ HAPPY declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07014470000153 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: SP049121644-04/2023

DATA/HORA : 13/11/2023 14:16

VALIDADE DO LAUDO:

12/01/2024

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: CHRISTIANE OLIVEIRA TEIXEIRA D

CPF/CNPJ: 139.918.918-24

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: GIO4509

MARCA/MODELO: ONIX 1.4MT LT

COR: CINZA

ANO FAB: 2017

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

ANO MOD: 2018

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PASSAGEIROS: 5

POTÊNCIA: 106

CAP. CARGA: 0.0

CMT: 1.4

CILINDRADA: 1400

PBT: 1.4

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: GFHSI9171

KM: 66035

Nº CHASSI: 9BGKS48V0JG253158

Nº LACRE: 263886200

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



Local: Sao Bernardo do Campo/ SP - Data/Hora: 13/11/2023 14:35:27 - Gevis
ECV No. 0 SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
Latitude: -23.7134256 Longitude: -46.5525573

TRASEIRA



Local: Sao Bernardo do Campo/ SP - Data/Hora: 13/11/2023 14:36:08 - Gevis
ECV No. 0 SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
Latitude: -23.7134294 Longitude: -46.5525556

HODÔMETRO



Local: Sao Bernardo do Campo/ SP - Data/Hora: 13/11/2023 14:27:16 - Gevis
ECV No. 0 SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
Latitude: -23.7134346 Longitude: -46.5524613

LACRE



Local: Sao Bernardo do Campo/ SP - Data/Hora: 13/11/2023 14:35:25 - Gevis
ECV No. 0 SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
Latitude: -23.7134254 Longitude: -46.5525715

CHASSI



Local: Sao Bernardo do Campo/ SP - Data/Hora: 13/11/2023 14:19:53 - Gevis
ECV No. 0 SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
Latitude: -23.7134418 Longitude: -46.5525234

MOTOR



Local: Sao Bernardo do Campo/ SP - Data/Hora: 13/11/2023 14:22:55 - Gevis
ECV No. 0 SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
Latitude: -23.7134262 Longitude: -46.5524613

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS

NÚMERO DE CREDENCIAMENTO: 304087

NOME DO VISTORIADOR: DIEGO DELGADO

MUNICÍPIO : SAO BERNARDO DO CAMPO

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.7133471/-46.5524707



CONSULTA Nº: 5480046

CONFIDENCIAL PARA: Supervisao Jurubatuba
Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 13/11/2023 às 14:33

SP - SÃO BERNARDO DO CAMPO

GIO-4509CHEVROLET
ONIX 1.4MT LT**Dados de Fabricação do Veículo**

Placa: GIO-4509	Marca/Modelo: GM/ CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT	
Chassi: 9BGKS48V0JG253158	Motor: GFHSI9171	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2018	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio: BLPV0194	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 106
Carroceria	Cilindradas 1400	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 140	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo ONIX	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 140	Última atualização: 2017-11-08

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GIO-4509	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 1.4MT LT	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018	Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP	Chassi: 9BGKS48V0JG253158 Normal
Motor: GFHSI9171	Renavam: 01134419470
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: CINZA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1400	Peso bruto(PBT): 140
Potência: 106	Capacidade de carga: 140
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Número do Câmbio: BLPV0194	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BGKS48V0JG253158	9BGKS48V0JG253158	✓
Motor	GFHSI9171	GFHSI9171	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BGKS48V0JG253158

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : General Motors / GM

Marca : General Motors

Versão : CHEVROLET/ 1.4MT LT

Ano Fabricação : 2017

Cilindradas : 1400

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : ONIX 1.4MT LT

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2018

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: GIO-4509

Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 1.4MT LT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: GFHSI9171

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1400

Espécie: Passageiro

Eixo: 0

Nº da caixa de câmbio: BLPV0194

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018

Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP

Chassi: 9BGKS48V0JG253158 **Normal**

Renavam: 01134419470

Cor: CINZA

Potência: 106

Peso bruto(PBT): 140

Capacidade de carga: 140

Eixo Traseiro Dif: 0




Informações de proprietário

Proprietário Atual: CHRISTIANE OLIVEIRA TEIXEIRA DE BARROS

 Débitos do veículo**Multas:** Existe débito de multa**Multas:** R\$ 130**IPVA:** Não existe débito de IPVA**IPVA:** R\$ 0,00**DERSA:** R\$ 0,00**DER:** R\$ 0,00**DETRAN:** R\$0,00**CETESB:** R\$ 0,00**Municipais:** R\$ 130,16 LICENCIAMENTO**Ano de exercício do licenciamento:** 2023 Restrições**Roubo e Furto:** Nada consta**Restrição Administrativa:** Nada consta**Restrição Tributária:** Nada consta**Restrição Judiciária:** Nada consta**Restrição Financeira:** Nada consta**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**Restrição Jurídica:** Nada consta**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado SENATRAN / CSV - Para mais informações**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

 Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda** Recall**Não encontrado recall** Informações de sinistro (cortesia)**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS** Informações de indício de sinistro (Cortesia)**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

 Parecer técnico (Cortesia) **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GIO4509 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GIO4509 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GIO-4509 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GIO-4509 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 07.014.470/0001-53** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 07.014.470/0001-53 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 07.014.470/0001-53 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.