

SITUAÇÃO GERAL

NÃO CONFORME

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3221890
DATA DE VISTORIA:	19/01/2024 16:48:53
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	VW/UP MOVE MDV
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2018
PLACA:	JAH1480
RENAVAM:	01118625185
KM:	80834
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	CHAPECO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .



22
Máx. Foto
verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .



22
Máx. Foto
verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .



15
Máx. Foto
verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2



22
Máx. Foto
verificados

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2



18
Máx. Foto
verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2



45
Máx. Foto
verificados

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2



285
Máx. Foto
verificados

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:



12
Máx. Foto
verificados

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2



22
Máx. Foto
verificados

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS

ALARME

Veículo vistoriado, você despreocupado!



JAH1480

3221890

WWW.SUPERVISA0.COM



AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

RÁDIO

CÂMBIO MECÂNICO

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

CHAVE DE RODA

RODAS DE LIGA LEVE

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

ANTENA

COMP. DE BORDO

FAROL DE MILHA

TAPETES

TRIÂNGULO

CHASSI V2 .

NO. CHASSI NA BIN: 9BWAH4128JT509568

NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BWAH4128JT509568

NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BWAH4128JT509568

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2 .

NO. MOTOR NA BIN: CYT032609

NO. MOTOR NO VEÍCULO: CYT032609

NO. MOTOR NO DOCUMENTO: CYT032609

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO V2 .

NO. CÂMBIO NA BIN: XXX

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: XXX

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S V2

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO



PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

AUSENTE/DANIFICADA (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2

- PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

- PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2

- CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2

- ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL CORTA FOGO . :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:

SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX (PARAFUSADO) . :

SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :

SEM AVARIAS APARENTES

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

REPARADO

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

REPARADO

- ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL TRASEIRO . :

SEM AVARIAS APARENTES

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

- ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

REPARADO

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR DIREITA . :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR ESQUERDA . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (A) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (B) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (C) . :

SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (A) . :

PEQUENA AVARIA/REPARO NA FOLHA EXTERNA

COLUNA DIR. (B) . :

PEQUENA AVARIA/REPARO NA FOLHA EXTERNA

COLUNA DIR. (C) . :

PEQUENA AVARIA/REPARO NA FOLHA EXTERNA

- ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)



ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	REPARADO

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

REGISTRO DE LEILÃO (COMITENTE SEGURADORA OU ESTADO GERAL AVARIADO/ENCHENTE/SINISTRO/ETC)

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO COM DEVOLUÇÃO E BAIXA SISTÊMICA

REGISTRO DE SINISTRO/INDENIZADO/RECUPERADO/ENCHENTE

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. OUTRAS EMPRESAS DE VISTORIAS/VISTORIADORES PODERÃO ALTERAR O STATUS DA VISTORIA DE ACORDO COM SEUS CRITÉRIOS TÉCNICOS E/OU SUBJETIVIDADE. POSSUI PEQUENO DANO CIRCULAR NO PARABRISAS DIANTEIRO.



OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalás



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



EXTRA IMPRESSA 7



EXTRA IMPRESSA 8



EXTRA IMPRESSA 9



CONSULTA Nº: 5721541

CONFIDENCIAL PARA: Vision Vitorias Chape
co Eireli

REALIZADA EM: 19/01/2024 às 15:40



UP MOVE MDV


**SINISTRO
ENCONTRADO!**


**CONSTA OFERTA
EM LEILÃO**


**HISTÓRICO DE
ROUBO E/OU
FURTO!**


**CONSTA
COMERCIALIZAÇÃO**

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: JAH-1480	Marca/Modelo: VW/ VW/UP MOVE MDV	
Chassi: 9BWAH4128JT509568	Motor: CYT032609	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2018	UF de Origem: RS
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 105
Carroceria	Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 141	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo UP	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 141	Última atualização: 2018-05-29

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: JAH-1480	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / UP MOVE MDV	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018
Procedência: NACIONAL	Município/UF: CHAPECO / SC
Chassi: 9BWAH4128JT509568 Normal	Motor: CYT032609
Renavam: 01118625185	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 0999
Peso bruto(PBT): 1,41	Peso bruto(CMT): 1,41
Potência: 105	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: Não Informado	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

! Existe histórico de roubo e furto

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência: Roubado/Furtado

Ano: 2019

Orgão de segurança: 0502

N° do boletim: 0000000

Município/UF: RS

Ocorrência: Recuperado

Ano: 2019

Orgão de segurança: 2841

N° do boletim: 0000000

Município/UF: RS

Ocorrência: Baixado/Devolvido

Ano: 2019

Orgão de segurança: 5278

N° do boletim: 0000000

Município/UF: RS

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAH4128JT509568	9BWAH4128JT509568	✓
Motor	CYT032609	CYT032609	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL-GASOL	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAH4128JT509568

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ MOVE MDV

Ano Fabricação : 2017

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : UP

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2018

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: JAH-1480

Marca/Modelo: VW / UP MOVE MDV

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BWAH4128JT509568 **NORMAL**

Renavam: 01118625185

Cor: PRATA

Potência: 105

Peso bruto(PBT): 141

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018

Município/UF: CHAPECO / SC

Motor: CYT032609

Combustível: ALCOOL-GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 141

Capacidade de carga:



Informações de proprietário

Proprietário Atual: GABRIELA COMPARIN



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: CONSTA DEBITO

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 959,48

Licenciamento: R\$ 149,37



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Administrativa: ADMINISTRATIVA

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



OUTRAS RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>



Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.


Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)



EXISTE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Parecer técnico (Cortesia)



 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

Placa: JAH-1480

Data do leilão: 22/10/2019

Condição do veículo:

Lote: 2358

Leiloeiro: NC

Comitente:

Marca/Modelo: VOLKSWAGEN / UP MOVE MDV

Ano Fabricação / Modelo: 2017 / 2018

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Cor: PRATA

Nº Motor: N/I

Nº Chassi: 9BWAH4128JT509568

Nº Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**

Placa: JAH-1480

Data do leilão: 22/10/2019

Condição do veículo: SINISTRADO-INTEIRO

Lote: 0

Leiloeiro: N/C

Comitente: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Marca/Modelo: VW / UP MOVE MDV

Ano Fabricação / Modelo: 2017 / 2018

Tipo de veículo:

Cor: PRATA

Nº Motor: N/I

Nº Chassi: 9BWAH4128JT509568

Nº Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA JAH-1480 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA JAH-1480 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA**

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA JAH-1480 NAS BASES CONSULTADAS

 **Divida Ativa proprietário atual**

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 12.633.124/0001-93** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 12.633.124/0001-93 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 12.633.124/0001-93 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.