



10298809020230213

DADOS GERAIS:

DATA:	13/10/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2988090
UNIDADE:	JUNDIAÍ	VISTORIADOR:	VINICIUS OLIVEIRA N. DE

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	RENAULT	MODELO/VERSÃO:	CAPTUR LIFE 16A
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2020	COR:	VERMELHA
PLACA:	CAN2617	CIDADE:	JUNDIAÍ
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93YRHAMH7LJ084312	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	H4MG736Q081286
Nº DO CHASSI NA BIN:	93YRHAMH7LJ084312	Nº DO MOTOR NA BIN:	H4MG736Q081286
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93YRHAMH7LJ084312	Nº DO MOTOR NO CRLV:	H4MG736Q081286
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	obstruído	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	65086

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

- É A MESMA QUE CONSTA NA BIN
- DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- NÃO CADASTRADA NA BIN
- OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO**
- NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA**
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

LONGARINA TRASEIRAS AMBOS OS LADOS COM PEQUENA AVARIA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores à realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

 VINICIUS OLIVEIRA N. DE ALQUIMIM - 473472193
 Vistoriador

 CARLOS MAGNO FAUSTINO DA SILVA JUNIOR - 500072413
 Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JUNDIAÍ VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 51047974000161 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10298809020230213

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2988090
CHASSI

MOTOR

FRENTE

TRASEIRA

PLACA

DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

CÂMBIO

ETIQUETA ETA MOTOR

KM

 VINICIUS OLIVEIRA N. DE ALQUIMIM - 473472193
 Vistoriador

 CARLOS MAGNO FAUSTINO DA SILVA JUNIOR - 500072413
 Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JUNDIAI VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 51047974000161 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10298809020230213

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2988090

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO

VINICIUS OLIVEIRA N. DE ALQUIMIM - 473472193
VistoriadorCARLOS MAGNO FAUSTINO DA SILVA JUNIOR - 500072413
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JUNDIAI VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 51047974000161 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10298809020230213

DADOS GERAIS:

DATA:	13/10/2023	Nº DO LAUDO:	2988090
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	VINICIUS OLIVEIRA N. DE
UNIDADE:	JUNDIAÍ		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	RENAULT	MODELO/VERSÃO:	CAPTUR LIFE 16A
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2020	COR:	VERMELHA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TRIÂNGULO
✓ RÁDIO	✓ TAPETES
✓ MACACO	✓ ANTENA
✓ ESTEPE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ CHAVE DE RODA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	
✓ VIDROS ELÉTRICOS	
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	

VINICIUS OLIVEIRA N. DE ALQUIMIM - 473472193
VistoriadorCARLOS MAGNO FAUSTINO DA SILVA JUNIOR - 500072413
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JUNDIAÍ VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 51047974000161 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



10298809020230213

Número do Laudo: 2988090

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE

VINICIUS OLIVEIRA N. DE ALQUIMIM - 473472193
VistoriadorCARLOS MAGNO FAUSTINO DA SILVA JUNIOR - 500072413
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JUNDIAI VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 51047974000161 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 5360743

CONFIDENCIAL PARA: Jundiai Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 13/10/2023 às 13:02



CAPTUR LIFE 16 A

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: CAN-2617	Marca/Modelo: RENAULT/ RENAULT/CAPTUR LIFE 16A
Chassi: 93YRHAMH7LJ084312	Motor: H4MG736Q081286
Cor: Vermelha	Tipo de veículo: Automovel
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2020
UF Faturado: PR	Caixa de câmbio:
Espécie Passageiro	Lotação 5
Carroceria	Cilindradas 1598
Situação Chassi N	Capacidade carga 294
Terceiro eixo 0	Documento importadora
Número DI 0	Data Registri DI 0
Segmento AU - SUVs	Grupo modelo veículo CAPTUR
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 174
	Última atualização: 2019-09-02

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: CAN-2617	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: RENAULT / CAPTUR LIFE 16 A	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020	Procedência: NACIONAL
Município/UF: JUNDIAI / SP	Chassi: 93YRHAMH7LJ084312 Normal
Motor: H4MG736Q081286	Renavam: 01203869840
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: VERMELHA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1598	Peso bruto(PBT): 174
Potência: 120	Capacidade de carga: 294
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93YRHAMH7LJ084312	93YRHAMH7LJ084312	
Motor	H4MG736Q081286	H4MG736Q081286	
Cor	VERMELHA	VERMELHA	
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93YRHAMH7LJ084312

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Renault do Brasil

Marca : Renault

Versão : RENAULT/ LIFE 16A

Ano Fabricação : 2019

Cilindradas : 1598

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : CAPTUR LIFE 16 A

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2020

Combustível : ALCOOL/GASOLINA

Base estadual (Cortesia)

Placa: CAN-2617

Marca/Modelo: RENAULT / CAPTUR LIFE 16 A

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: PR

Motor: H4MG736Q081286

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1598

Peso bruto(CMT): 294

Capacidade de carga: 0,00

Carroceria: NENHUMA

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: JUNDIAI-SP / SP

Chassi: 93YRHAMH7LJ084312 **NORMAL**

Renavam: 01203869840

Cor: VERMELHA

Potência: 120

Peso bruto(PBT): 174

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0

Informações de proprietário

Proprietário Atual: PAULO ROBERTO PEREIRA

Proprietário anterior: RENAULT DO BRASIL S A

⚡ Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA

Multas: R\$ 130,16

IPVA: R\$ 0,00

Licenciamento: R\$ 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00

➡ LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

🚫 Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: NADA CONSTA

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: veiculo com inspecao veicular ok

➡ DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

➡ Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

➡ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

➡ Recall

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE

⚠ Alerta de Acidente (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO


ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Parecer técnico (Cortesia)



ⓘ Informações para comercialização

⚡ OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA CAN2617 NAS BASES CONSULTADAS

⚡ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA CAN2617 NAS BASES CONSULTADAS

⚡ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA CAN-2617 NAS BASES CONSULTADAS

📱 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

ⓘ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 51.047.974/0001-61** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo o CNPJ 51.047.974/0001-61 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 51.047.974/0001-61 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.