

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

RENEGADE LNGTD AT

DATA PERÍCIA: 22/09/2023 10:24:36

TIPO: LAUDO CAUTELAR

OS: 28296

MARCA: JEEP

MODELO: RENEGADE LNGTD AT

ANO / MODELO: 2016 / 2016

COR: PRATA

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA

CIDADE / UF (BIN): CAMBÉ / PARANÁ

CHASSI (BIN): 988611122GK018172

MOTOR (BIN): 552674682835399

CAMBIO (BIN):

RENAVAM: 01060032713

PLACA / LACRE: MERCOSUL



SOLICITANTE:

PROVENCE AUTO BROKER

CIDADE/UF:

CAMBÉ / PARANÁ

CHASSI:

988611122GK018172

NR. MOTOR:

552674682835399

NR CAIXA DE CAMBIO:

15C6455285

CRLV:

DIGITAL

HODOMETRO:

71.565



RESULTADO

PERICIA APROVADA



POR OCASIAO DOS EXAMES O VEÍCULO PERICIADO ENCONTRA-SE COM:

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI

● GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTESES DE ADULTERAÇÃO.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

● GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTESES DE ADULTERAÇÃO.

● NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

● GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTESES DE ADULTERAÇÃO.

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO TRASEIRO

● ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LACRE DA PLACA

● PLACA MERCOSUL QR CODE

LEILÃO

● REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO

INDÍCIO DE SINISTRO

● NÃO CONSTA REGISTRO DE INDÍCIO DE SINISTRO CONFORME PESQUISA EM ANEXO.

ROUBO E FURTO


● REALIZAMOS NESTA DATA A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO


● NÃO CONSTA REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA DATA REALIZADA

LALEM AVISÃO
PERICIAS E VISTORIAS

OBSERVAÇÕES: Veículo com reparos de funilaria e pintura na parte superior da lateral traseira direita.



CHASSI



MOTOR



CAMBIO



EXTRA



EXTRA 1



EXTRA 2

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Informações da Perícia: A Perícia Cautelar realizada pela Extrema Visão, consiste em verificar a procedência e integridade do veículo, tais como numeração identificadora do chassi, motor, câmbio, etiquetas, vidros, estrutura/carroceria.
- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar: Peças mecânicas, parte elétrica como o seu funcionamento, sistema de freios ABS, Air Bag, Computador de bordo e itens de acabamento interno.
- O laudo de perícia cautelar apenas registra fotograficamente a quilometragem aparente do hodômetro do veículo.



Matheus Klynsmann Franco de
Souza
Perito



Ana Vitória Soares De Andrade
Emissor

IMPORTANTE: Extrema Visão Perícias e Vistorias Automotivas possui um Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, onde a mesma se responsabiliza pelo resultado da perícia realizada na data do laudo. Atenção: Se o veículo periciado for danificado, modificado, alterado ou até mesmo adulterado após a realização da Perícia, a empresa Extrema Visão se isenta de total responsabilidade. O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo em questão e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de criminalística. Extrema Visão Perícias e Vistorias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Extrema Visão Perícias Vistorias, portanto não existe um parâmetro ou órgão regulamentador que padronize as empresas de perícias e vistorias cautelares para manter o mesmo critério de status de cada laudo, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A Extrema Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos.

JEEP/RENEGADE LNGTD AT AUG9A33



DETTRAN



DENATRAN



ALIENAÇÃO



INDÍCIO SINISTRO



HISTÓRICO ROUBO/FURTO



HISTÓRICO LEILÃO



ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICAÇÃO

Placa	AUG9A33
Ano	2015/2016
Renavam	01060032713
Cambio	Não Informado
Municipio/UF	CAMBE/PR

Marca	Modelo	JEEP/RENEGADE LNGTD AT
Cor	PRATA	
Chassi	988611122GK018172	
Motor	552674682835399	
Num. Carroceria	62165246	

CARACTERÍSTICAS

Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Tipo Automóvel	CAMIONETA
Espécie	MISTO
Categoria	PARTICULAR
Potência	132
Eixo Traseiro	
Eixos	0
CMT	2.24

Passageiros	5
Procedência	NACIONAL
Cilindradas	1800
Capac. Carga	0.4
Carroceria	Não APLICAVEL
Eixo Auxiliar	
Últ. Atualização	
PBT	1.84

DÉBITOS E RESTRIÇÕES

Rest. Estadual 01	ALIENACAO FIDUCIARIA
Rest. Estadual 02	SEM RESTRICAO
Rest. Estadual 03	SEM RESTRICAO
Rest. Estadual 04	SEM RESTRICAO
Situação Veículo	CIRCULACAO

\$ Licenciamento	0,00
\$ IPVA	0,00
\$ DPVAT	0,00
\$ MULTAS	156,18
Situação Chassi	NORMAL

ATENÇÃO: Informações de multas, débitos e restrições apresentadas podem conter divergência em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso, recomendamos que consulte SEMPRE o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA, pois cada estado possui características distintas



21863281

JEEP/RENEGADE LNGTD AT AUG9A33

ALTERAÇÕES DE CARACTERÍSTICAS

ITEM	Fábrica	Atual	Resultado
Chassi	988611122GK018172	988611122GK018172	Sem Alterações
Motor	552674682835399	552674682835399	Sem Alterações
Cor	PRATA	PRATA	Sem Alterações
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	Sem Alterações
Cap. Passageiros	5	5	Sem Alterações

RESTRIÇÕES DENATRAN

Rest. Nacional 01 SEM RESTRIÇÃO

Rest. Nacional 03 SEM RESTRIÇÃO

Rest. Nacional 02 SEM RESTRIÇÃO

Rest. Nacional 04 SEM RESTRIÇÃO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NADA CONSTA

Data Ocorrência	Órgão	Boletim	Município	Ocorrência
---	---	---	---	---

HISTÓRICO DE GRAVAME

Data	UF	Situação	Status	Nome
07/08/2015	PR	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BANCO ITAUCARD SA
10/04/2023	PR	Histórico	GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	BANCO ITAUCARD SA
14/07/2023	PR	Atual	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/ DOC JÁ EMITIDO	SAFRA CRED FINANC E INVEST S A



21863281

JEEP/RENEGADE LNGTD AT AUG9A33

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

ATENÇÃO: ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA INDÍCIOS BASEADOS EM FONTES DE DADOS.

REALIZE UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA GARANTIR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E RESPECTIVOS IMPACTOS.

HISTÓRICO DE OFERTAS DE LEILÃO

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE A: NADA CONSTA

Data	Lote	Veiculo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

HISTÓRICO DE LEILÃO BASE B: NADA CONSTA

Data	Lote	Veiculo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

HISTÓRICO DE REMARKETING: NADA CONSTA

Data	Lote	Veiculo	Placa	Chassi	Condição do Veículo
--	--	--	--	--	--

*Remarketing automotivo contempla um evento onde o proprietário do veículo opta por realizar a venda de seu veículo utilizando a plataforma de um leiloeiro privado

DECODIFICADOR DE CHASSI

Ident. Completa	Renegade Longitude Aut. 1.8 16V E.torQ Flex 4P	Fabricante	CHRYSLER
Chave Chassi	988611122GK	Veículo	Renegade Longitude
Modelo	Renegade	Motor	1.8 16V E.torQ
Portas	4	Tipo Motor	
Transmissão	Automatica - 6V	Combustível	Flexivel Alcool/Gasolina
Ano	2015/2016	Carroceria	SUV
Região	America do Sul	Verif. Serial	OK
País/Local	Brasil Goiana - PE	Qtde Eixos	
Cód. Fipe	017035-6/017041-0		



21863281

JEEP/RENEGADE LNGTD AT AUG9A33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
DOC. PROPRIETÁRIO	343.***.***-56
NOME PROPRIETÁRIO	D****S L****S D**S S*****S
MULTAS DETRAN	0,00
IPVA Licenciamento	Não existe débito.
DETRAN IPVA.	Não existe débito.
DETRAN LICENC.	0,00
DETRAN DPVAT.	0,00
DETRAN IPVA.	0,00
DETRAN MULTAS.	0,00
OBSERVACAO DETRAN	NADA CONSTA
AUT. MUNICIPAIS	R\$ 0
DETRAN VALOR	R\$ 0
DER VALOR	R\$ 156,18
DPRF VALOR	R\$ 0
DNER VALOR	R\$ 0
AUT. TOTAL	R\$ 156,18
MULTAS PARCELADAS	R\$ 0
MULTAS OBRIGATORIAS	R\$ 0,00
MULTAS DEFESA	R\$ 0
MULTAS DEFESA N OBR	R\$ 0
MULTAS IMPOSTAS	R\$ 0
AUTO PROC.	R\$ 0
AUTO NOTIFICADO	R\$ 156,18
AUTO PROC. DEFESA	R\$ 0
IPVA TOTAL	R\$ 0,00
LICENC. VALOR	R\$ 0,00
LICENC. ANT.	R\$ 0,00
SEGURO VALOR	R\$ 0,00
SEGURO ANTERIOR	R\$ 0,00
Ocorrência DENATRAN	VEICULO NAO INDICA OCORRENCA DE ROUBO/FURTO
REST. JUDICIAL DENATRAN	NADA CONSTA
DATA EMISSAO CRV	2023-08-01
COMUN VENDA	NADA CONSTA
RECALL MONTADORA	NADA CONSTA
RECALL 1	NADA CONSTA
RECALL 2	NADA CONSTA
RECALL 3	NADA CONSTA



21863281

JEEP/RENEGADE LNGTD AT AUG9A33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informação	Valor
PORTAL ACIDENTE BATEU-PR	NADA CONSTA
AVISO MULTA/RENAINF	Sempre Verifique os sites do DETRAN e outros órgãos para confirmar a lista de multas/autuações



JEEP/RENEGADE LNGTD AT AUG9A33

FICHA TÉCNICA MODELO APROXIMADO

Fabricante Jeep

Modelo Renegade Longitude 1.8 AT

Pneus dianteiros 215/60 R17

Pneus traseiros 215/60 R17

Velocidade maxima 181 km/h

Aceleracao 0-100 km/h 11,5 s

Potencia 132 cv (A) 130 cv (G) a 5250 rpm

Torque 19,1 kgfm (A) 18,6 kgfm (G) a 3750 rpm

Peso/potencia 10,9 kg/cv

Potencia especifica 75,6 cv/l

Torque especifico 10,9 kgfm/l

Consumo urbano 6,5 km/l (A)

Consumo rodoviario 7,2 km/l (A)

Tanque de combustivel 60 litros

Autonomia urbana 390 km (A)

Comprimento 4232 mm

Largura 1798 mm

Altura 1705 mm

Distancia entre-eixos 2570 mm

Flanco dos pneus dianteiros 129 mm

Flanco dos pneus traseiros 129 mm

Vao livre do solo 200 mm

angulo de entrada 21,1 graus

angulo de saida 30 graus

angulo central 22,3 graus

Porta-malas 260 litros

Diametro minimo de giro 10,84 m

Carga util 400 kg

Peso 1440 kg

Instalacao do motor Dianteiro

Disposicao do motor Transversal

Cilindros 4 em linha

Tuchos Hidraulicos

Diametro dos cilindros 80,5 mm

Curso dos pistoes 85,8 mm

Cilindrada 1747 cm3

Razao de compressao 12,5:1

Comando de valvulas Simples no cabecote, corrente

Aspiracao Natural

Alimentacao Injecao multiponto

Cambio Automatico

Marchas 6

Codigo do cambio Aisin AW60T

Acoplamento Conversor de torque

Tracao Dianteira

Suspensao dianteira Independente, McPherson

Elemento elastico dianteira Mola helicoidal

Suspensao traseira Independente, McPherson

Freios dianteiros Disco ventilado

Freios traseiros Disco solido

Direcao Eletrica

Procedencia Nacional



21863281

JEEP/RENEGADE LNGTD AT AUG9A33

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR.

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações.

A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa.

A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão).

Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.