



LAUDO N:	12510
DATA:	25/09/2023 10:59:52
IMPRESSÃO:	25/09/2023 12:06:25
STATUS:	Aprovado



VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL ALVO VISTORIA ANDROMEDA	CPF/CNPJ 28.398.043/0001-96	ENDEREÇO Avenida Andrômeda	Nº 3848	COMPLEMENTO
CIDADE São José dos Campos	BAIRRO Bosque dos Eucaliptos	CEP 12233-001	CONTATOS (12) 3209-9506	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	EPL9764	ANO FAB/MOD:	2010/2011
MARCA/MODELO:	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6	RENAVAM:	00233410449
COR:	CINZA	LACRE:	
CHASSI BIN:	9BD13571AB2160756	CHASSI:	9BD13571AB2160756
MOTOR BIN:	310A5011*2005619*	MOTOR:	310A50112005619
CÂMBIO BIN:	NAO INFORMADO	CÂMBIO:	



Traseira 45°



Placa Traseira



Dianteira 45°

RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

LEILÃO:	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO:	NADA CONSTA
SINISTRO:	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

CONSTA GRAVAME BAIXADO.



Lacre da Placa/QRCode



Hodômetro

93547



Motor

310A50112005619



Câmbio



Chassi

9VD13571AB2160756



Painel traseiro



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel dianteiro



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Torre dianteira esquerda



Torre dianteira direita



Etiqueta Motor



Etiqueta Batente



VIN Vidro Parabrisa



Data Cinto
15/07/2010




Foto Extra





Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra





Foto Extra

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto
- ✓ **Pintura:** Original

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto
- ✓ **Base Numeração:** Lisa

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- ⚠ **Condição:** Obstruído

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

- ✓ **Motor:** Original
- ✓ **Assoalho:** Não Obrigatorio
- ✓ **Batente da Porta:** Original

CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

IDENTIFICAÇÃO EXTRA

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

PARABRISA:

Original

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original



PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:

Original

VIGIA TRASEIRA:

Original

PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original


PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:

Original

CONDIÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ Painel traseiro	✔ Sem reparos	Painel Dianteiro	✔ Sem reparos
■ Longarina dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Longarina dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Longarina traseira esquerda	✔ Sem reparos	Longarina traseira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna traseira esquerda	✔ Sem reparos	Coluna traseira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Coluna dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa traseira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa traseira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna central esquerda	✔ Sem reparos	Coluna Central direita	✔ Sem reparos
■ Torre traseira direita	✔ Sem reparos	Coluna traseira direita	✔ Sem reparos
■ Torre dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Torre dianteira direita	✔ Sem reparos





LUIZ GUSTAVO G SANTO

O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

ESTRUTURA:

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUIÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos reponsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.

DATA: 25/09/2023

HORA: 10:53:48

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 28.398.043/0001-96



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO



PLACA	EPL9764	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	9BD13571AB2160756 (Normal)	Nº DO MOTOR	310A5011*2005619*
RENAVAM	00233410449	TIPO	AUTOMOVEL
COR	CINZA	ANO / MODELO	2010 / 2011
FABRICANTE	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
MARCA	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6	CAP. PASSAG.	005
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	POTÊNCIA	115
CAP. DE CARGA	Nao Informado	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CARROCERIA	76683325	CAIXA CÂMBIO	Não informado
EIXO	Nao Informado	EIXO AUXILIAR	Nao Informado
EIXO TRASEIRO	Nao Informado	CILINDRADAS	Não informado
REMARC.CHASSI	Nada consta	PESO BRUTO	Nao Informado
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	28/07/2023

RESTRIÇÕES

QUEIXA DE ROUBO E FURTO VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA

REGISTRO DE CONSULTAS DO VEICULO

EMPRESA	ALVO VISTORIA ANDROMEDA LTDA	DATA	25/09/2023	UF	SP
---------	------------------------------	------	------------	----	----

INFORMAÇÕES PÚBLICAS DE MERCADO



COMUNICADO / VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA ATIVA



KART VEICULO

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS !

COR

MOTOR

CHASSI

COMBUSTIVEL

RENAJUD DETALHADO



VEICULO NAO POSSUI RESTRICAO

RECALL DE VEÍCULO



(NAO) EXISTE RECALL PARA O VEICULO

GRAVAME

NOME FINANCIADO		AGENTE	
CREDOR	BANCO ITAULEASING SA	Nº CONTRATO	SIRCAF: SIM 0
UF GRAVAME	SP	FINAL CONTRATO	02/09/2010
STATUS	VEICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

INFORMAÇÕES DETRAN - SP

MULTAS	NADA CONSTA	ULTIMO LICENCIAMENTO	2023
IPVA	NADA CONSTA	OBSERVAÇÕES	EM DIA (PRAZO PARA LICENCIAMENTO VENCERA NO PROXIMO ANO).

RESTRICÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MODELO	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
FABRICAÇÃO	2010 / 2011	COR	CINZA
PLACA	EPL9764	RENAVAM	00233410449
CHASSI	9BD13571AB2160756	MOTOR	310A5011*2005619*

RESTRICÇÕES BASE ESTADUAL

DEBITO MUNICIPAIS	0,00	DEBITO IPVA	0,00
DEBITO RENAINF	0,00	DEBITO DER	0,00
DEBITO DERSA	0,00	DEBITO DETRAN	0,00
DEBITO LICENCIAMENTO	25/07/2023	DEBITO DPVAT	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTARIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRICÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 02	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
RESTRICÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 04	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO 05	NAO INFORMADO	RESTRICÇÃO 06	

ULTIMO / LICENCIAMENTO

25/07/2023

TABELA FIPE

MODELO	Idea ESSENCE 1.6 Flex 16V 5p	MONTADORA	FIAT
VALOR	R\$ 28.106,00	COMBUSTIVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2011	REFERÊNCIA	Setembro/2023

MODELO	Idea ESSENCE Dualogic 1.6 Flex 16V 5p	MONTADORA	FIAT
VALOR	R\$ 28.589,00	COMBUSTIVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2011	REFERÊNCIA	Setembro/2023

DECODIFICADOR

CHASSI	9BD13571AB2160756	MARCA	FIAT
MODELO	IDEA ESSENCE 1.6	MONTADORA	FIAT
VEÍCULO	IDEA ESSENCE 1.6	VERSÃO	ESSENCE 1.
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2011	ANO DE FABRICAÇÃO	2010
PAÍS	BRASIL	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

INFORMAÇÃO DE SINISTRO

NADA CONSTA. 25/09/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO.

FAROL / PARECER TÉCNICO



FACÍL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL principais características:

Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.

Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).



**VENDA
DIRETA**

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE VENDA DIRETA PARA O VEICULO !



LEILÃO 01

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO !



LEILÃO 02

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO !



LEILÃO 03

NÃO EXISTE OCORRENCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO !

ÚLTIMOS / PROPRIETÁRIOS

ATUAL

MARIA APARECIDA BRAGA CASSIANO

ANTERIOR

ILZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA



ALERTA ÓBITO

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO



Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ:28.398.043/0001-96, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ:28.398.043/0001-96. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ:28.398.043/0001-96 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.