



CONSULTA Nº: 5671654

CONFIDENCIAL PARA: Tres D Vistorias Veicular Ltda

REALIZADA EM: 06/01/2024 às 09:24



🚗 Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GKB-1H76	Marca/Modelo: RENAULT/ RENAULT/KWID ZEN 10MT	
Chassi: 93YRBB008MJ630104	Motor: B4DA402Q212157	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2020	Ano modelo: 2021	UF de Origem: SP
UF Faturado: PR	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 70
Carroceria	Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 116	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo KWID	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 116	Última atualização: 2020-09-21

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GKB-1H76	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: RENAULT / KWID ZEN 10MT	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021
Procedência: NACIONAL	Município/UF: PRAIA GRANDE / SP
Chassi: 93YRBB008MJ630104 Normal	Motor: B4DA402Q212157
Renavam: 01239053077	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 0999
Peso bruto(PBT): 1,16	Peso bruto(CMT): 1,16
Potência: 070	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: Não Informado	

⛔ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93YRBB008MJ630104	93YRBB008MJ630104	✓
Motor	B4DA402Q212157	B4DA402Q212157	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: GKB-1H76

Marca/Modelo: RENAULT / KWID ZEN 10MT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: PR

Motor: B4DA402Q212157

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 116

Capacidade de carga: 0,00

Carroceria: NENHUMA

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021

Município/UF: PRAIA GRANDE-SP / SP

Chassi: 93YRBB008MJ630104

Renavam: 01239053077

Cor: BRANCA

Potência: 70

Peso bruto(PBT): 116

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0

Informações de proprietário

Proprietário Atual: CELSO BIZZARRO JUNIOR

Proprietário anterior: LETS RENT A CAR SA

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: EXISTE DEBITO DE IPVA

Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Guincho: NADA CONSTA

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 1.650,19

Licenciamento: R\$ 160,22

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: NADA CONSTA

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: veículo com inspecao veicular ok

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Não Consta Comunicação de Venda

Não encontrado recall

NÃO ENCONTRADO

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Diagrama de uma escala de cores com uma seta amarela apontando para o ponto correspondente ao Sinal Amarelo.

 Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GKB1H76 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GKB1H76 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GKB-1H76 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GKB-1H76 NAS BASES CONSULTADAS

**Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 07.951.906/0001-30** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 07.951.906/0001-30 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 07.951.906/0001-30 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.



Perícia Cautelar

Verificação da Autenticidade do Veículo e Seus Agregados (Parte Estrutural)

Data da perícia : 06/01/2024 Horário : 9:10	Resultado: APROVADO
Código do cliente : B.M.Z	CPF/CNPJ : -----
Código do perito: PG-KBS	Conferente: PG- GABRIELA

Dados Físicos do Veículo

VEÍCULO: RENAULT/KWID ZEN 10MT	COR: BRANCA	ANO: 2020/2021
CHASSI: 93YRBB008MJ630104	CARROCERIA:	PLACA: GKB-1H76
MOTOR FÍSICO: B4DA402Q212157 DOC : B4DA402Q212157	CAMBIO:	KM: 51950
RENAVAM: 01239053077	EIXO TRASEIRO:	COMB.: ALC/GASOL

Laudo:

De acordo com a vistoria, este veículo encontra-se com a série alfanumérica do:

Chassi: Sem vestígios aparente de adulteração	Cambio:
Motor: Sem vestígios aparente de adulteração	Eixo Traseiro:
Carroceria:	

Luzes:

ABS: OK
AIRBAG: OK

(Não nos responsabilizamos por defeito, fraude ou falta de equipamentos no sistema do Airbag e Abs, a avaliação é realizada apenas visualmente através do painel de instrumentos do veículo)

Etiquetas "E.T.A.":

Compartimento do motor: Original	Batente da porta: Original	Piso:
----------------------------------	----------------------------	-------

Vidros:

Pára-Brisa: ORIGINAL	Traseiro: ORIGINAL
Porta dianteira esquerda: ORIGINAL	Porta dianteira direita: ORIGINAL
Lateral traseiro esquerdo: ORIGINAL	Lateral traseiro direito: ORIGINAL

O lacre da placa:

OBSERVAÇÃO:

VISTORIADOR

DIGITADORA

LEGENDAS RESULTADO : VERDE APROVADO OU APROVADO VIDE OBSERVAÇÃO AMARELO : APROVADO COM RESTRIÇÃO OU APONTAMENTO VERMELHO : NÃO CONFORME

Rua: Enseada , nº31, Jd Guilhermina, Praia Grande-SP. Fone: (13) 3474-4341 (13) 97406-8446

Site: www.3dvistorias.com.br E-mail: contato@3dvistorias.com.br



OBSERVAÇÕES GERAIS:

Critério de avaliação da seguradora: Este laudo não é válido para seguradoras, a única forma de garantir a aceitação do veículo no mercado de segurados será através de uma cotação com as mesmas.

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A unidade 3d Vistorias Laudos e Pericias prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria. Sendo que sua validade é no exato momento da vistoria.

O resultado final da perícia cautelar, segue critério de avaliação desenvolvido pela Três D Vistorias Veicular LTDA, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Três D Vistorias Veicular LTDA prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações do mesmo. Informamos que a nomenclatura do resultado foi alterada para Não Conforme (substituindo o reprovado). Última revisão de Critérios 20/12/2022. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de resultado referente a esta revisão/atualizada.

Perícia realizada através: Certificado Digital

Histórico de quilometragem: OK -

VISTORIADOR

DIGITADORA

LEGENDAS RESULTADO : VERDE : APROVADO OU APROVADO VIDE OBSERVAÇÃO AMARELO : APROVADO COM RESTRIÇÃO VERMELHO : NÃO CONFORME


Fotos do (a):

Motor




NUMERACAO FISICA :B4DA402Q212157
NUMERACAO DOC : B4DA402Q212157

Chassi



NUMERACAO FISICA :93YRBB008MJ630104
NUMERACAO DOC : 93YRBB008MJ630104

Etiqueta



Qr-code da placa



Geral (Frontal)



Geral (Traseira)



VISTORIADOR

DIGITADORA

HODOMETRO

A close-up photograph of a car's digital odometer. The display is a blue, curved panel with white LED numbers showing "51950 km". To the left of the main display, a portion of a black and white checkered tachometer is visible. Below the main display, there is a small icon of a fuel pump and a rectangular indicator, possibly for a fuel level or range, with a "0" below it.

A close-up photograph of a car's digital odometer. The display is set against a bright blue, curved background. The numbers "51950" are shown in large, white, seven-segment digits, followed by "km" in a smaller font. Below the main display, there is a small white icon of a fuel pump and a white outline of a rectangular tank. To the left of the tank icon is a small white "0". On the far left edge of the image, a portion of a black gauge with white markings and numbers (0, 10, 20) is visible.

DIGITADORA