

Número: 236730 Data: 13/11/23 Página: 1 de 5
Conferente: ROBSON BEZERRA DA SILVA
Vistoriador: ROBSON BEZERRA DA SILVA



Pesquisa



Laudo

Relatório de Vistoria Completo

CONFORME

Dados do Cliente

Solicitante: PARTICULAR	CNPJ/CPF Solicitante: -
Proprietário: ANDERSON ROBERTO PEREIRA DIAS	CNPJ/CPF Proprietário: 14993602820

Dados do Veículo

Marca/Modelo: VW GOL 1.0	Combustível: FLEX	Placa: EMD6368	Data Emissão CRLV: 17/07/20
Kilometragem: 165420	Renavam: 171862120	Data Emissão CRV: 2009	Fabricação/Modelo: 2010

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: 9BWAA05U7AP064225	Motor BIN: CCN343332
Chassi Veículo: 9BWAA05U7AP064225	Motor Veículo: CCN343332

Frete




Traseira



Hodômetro



Chassi



Motor



Padrão Vidro



Pontos de Identificação Obrigatórios

ANÁLISE DO CHASSI / CÓDIGO VIN - NO. CHASSI / CÓDIGO VIN: 9BWAA05U7AP064225

APÓS DETIDA ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO EXAMINADO, UTILIZANDO-S PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Número: 236730 Data: 13/11/23 Página: 2 de 5
Conferente: ROBSON BEZERRA DA SILVA
Vistoriador: ROBSON BEZERRA DA SILVA



Pesquisa



Laudo

Relatório de Vistoria Completo

CONFORME

Pontos de Identificação Obrigatórios

ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR - NO. DO MOTOR: CCN343332

CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA-SE:

SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Análise da gravação dos vidros

Parabrisa: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.	Dianteiro esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.
Traseiro esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.	Vidro traseiro: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.
Traseiro direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.	Dianteiro direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.

Análise das etiquetas e plaquetas de identificação

CONFORME PREVISTO NAS RESOLUÇÕES 659/85, 691/88 E 024/98 DO CONTRAN, O VEÍCULO DEVE APRESENTAR A GRAVAÇÃO DO VIS (ÚLTIMOS CARACTERES DO CHASSI) EM ETIQUETAS OU PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME SUA DATA DE FABRICAÇÃO, SENDO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME, PODE-SE AFIRMAR QUE O VEÍCULO EXAMINADO ENCONTRAVA-SE COM:

Etiqueta localizada no compartimento do motor: ORIGINAL.	Etiqueta localizada no batente da porta dianteira direita ORIGINAL.
Etiqueta localizada no assoalho ORIGINAL.	

Análise da placa de identificação/tarjeta/lacre



UF de origem do veículo:

SP

Número do lacre:

NI

De acordo com os padrões adotados pelo DENATRAN, esta placa encontra-se:

OK

Débitos e multas

DERSA	DER
0,00	0,00
RENAINF	Polícia Rodoviária
0,00	0,00
Municipal	Débitos IPVA
0,00	0,00
Data emissão CRV	Exercício licenciamento
	0
Restrição financeira	Intenção de gravame
Restrições	Leilão

A Evydhence não possui informações referente a LEILÕES e SINISTROS, estas informações são contratadas com empresas que comercializam este tipo de serviço e qualquer informação referente a LEILÕES e SINISTROS é de inteira responsabilidade da empresa contratada.

Número: 236730 Data: 13/11/23 Página: 3 de 5
Conferente: ROBSON BEZERRA DA SILVA
Vistoriador: ROBSON BEZERRA DA SILVA



Pesquisa



Laudo

Relatório de Vistoria Completo

CONFORME


Análise da estrutura

ESTA ANÁLISE TEM COMO PARÂMETRO O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 544/2015 DO CONTRAN. PARA SUA REALIZAÇÃO, SÃO EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO AFERIDOS REGULARMENTE CONFORME DETERMINADO PELA ISO9001.

ANÁLISE DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS

CONFORME O PREVISTO NOS ANEXOS I À IV DA RESOLUÇÃO 544/2015 DO CONTRAN, ESTE VEÍCULO APRESENTA SUA ESTRUTURA:


COM REPAROS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DE DANO DE PEQUENA MONTA, REALIZADOS COM QUALIDADE TÉCNICA SATISFATÓRIA



ANÁLISE DAS PEÇAS EXTERNAS E PINTURA

CONFORME O PREVISTO NOS ANEXOS I À IV DA RESOLUÇÃO 544/2015 DO CONTRAN, ESTE VEÍCULO APRESENTA SUAS PEÇAS EXTERNAS:

REPINTURA COM QUALIDADE TÉCNICA SATISFATÓRIA



● Original ● Repintura ● Reparado ○ Não analisada

Número: 236730 Data: 13/11/23 Página: 4 de 5
Conferente: ROBSON BEZERRA DA SILVA
Vistoriador: ROBSON BEZERRA DA SILVA



Pesquisa



Laudo

Relatório de Vistoria Completo

CONFORME

Pontos adicionais de interesse

ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DO CÂMBIO NI

CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CÂMBIO CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA-SE:

ÍNTEGRA, NÃO APRESENTANDO VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Observações adicionais

ESTE LAUDO NÃO CONTÉM INFORMAÇÕES REFERENTE:

A - DPVAT - PROPRIETÁRIOS ANTERIORES

B - INDENIZAÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL

Conclusão

O EXPOSTO ACIMA PERMITE CONCLUIR QUE

ESTE VEÍCULO APRESENTA SEUS PONTOS DE IDENTIFICAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ÍNTEGROS.

Observações

VEICULO COM MASSA E REPINTURA.

*SOLEIRA LADO ESQUERDO E COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO REPARADA.

PAINEL FRONTAL AVARIADO .

O presente relatório possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa EVYDHENCE VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de cambio, danos do chassi e demais identificações.

Indaiatuba, 13 de Novembro de 2023



Vistoriador: ROBSON BEZERRA DA SILVA
RG: 439247640

Conferente: ROBSON BEZERRA DA SILVA
RG: 439247640

Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 5203 - CEP:13346-495 - Indaiatuba
EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN.SP

Número: 236730 Data: 13/11/23 Página: 5 de 5
Conferente: ROBSON BEZERRA DA SILVA
Vistoriador: ROBSON BEZERRA DA SILVA



Pesquisa



Laudo

Relatório de Vistoria Completo

CONFORME

Painel



ETA



Cinto de Segurança



Documento



Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de **RESTRIÇÃO** ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até que o veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião que esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV", portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

CRED ESPECIAL



DATA: 13/11/2023 HORA: 09H45

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 09.092.462/0002-31



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO



PLACA	EMD6368	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	9BWAA05U7AP064225 (Normal)	Nº DO MOTOR	CCN343332
RENAVAM	00171862120	TIPO	AUTOMOVEL
COR	PRATA	ANO / MODELO	2009 / 2010
FABRICANTE	VW GOL 10	MUNICÍPIO / UF	INDAIATUBA / SP
MARCA	VW GOL 10	CAP. PASSAG.	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	POTÊNCIA	76
CAP. DE CARGA	0	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CAIXA CÂMBIO	NÃO INFORMADO
EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO	2	CILINDRADAS	999
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	PESO BRUTO	0
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	03/03/2011

RESTRIÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO		
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA

REGISTRO DE CONSULTAS DO VEÍCULO

EMPRESA	EVIDENCIA VISTORIA A...	DATA	13/11/2023	UF	SP
---------	-------------------------	------	------------	----	----



Comunicado / Venda

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA



Kart Veículo

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS!



Renajud Detalhado

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO



Recall de Veículo

(NÃO) EXISTE RECALL PARA O VEÍCULO



Gravame

NOME FINANCIADO	NÃO INFORMADO	AGENTE	3917
CREDOR	BANCO ITAUCARD SA	Nº CONTRATO	SIRCAF: SIM 0
UF GRAVAME	SP	DATA CONTRATO	18/02/2011
STATUS	VEICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

INFORMAÇÕES DETRAN - SP

MULTAS	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO	2023
IPVA	NADA CONSTA	OBSERVAÇÕES	EM DIA (PRAZO PARA LICENCIAMENTO VENCERA NO PROXIMO ANO).

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA
----------------------	-------------	-------------------	-------------

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL			
MARCA / MODELO	VW/GOL 1.0	MUNICÍPIO / UF	INDAIATUBA - SP
FABRICAÇÃO	2009 / 2010	COR	PRATA
PLACA	EMD6368	RENAVAM	00171862120
CHASSI	9BWAA05U7AP064225	MOTOR	CCN343332
RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL			
DÉBITO MUNICIPAIS	0,00	DÉBITO IPVA	0,00
DÉBITO RENAINF	0,00	DÉBITO DEBDER	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	DÉBITO DETRAN	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO	06/10/2023	DÉBITO DPVAT	0,00
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 6	NADA CONSTA

TABELA FIPE			
MODELO	GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P	MARCA	VOLKSWAGEN
VALOR	R\$ 24.153,00	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2010	REFERÊNCIA	NOVEMBRO/2023
MODELO	GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P	MARCA	VOLKSWAGEN
VALOR	R\$ 20.745,00	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2010	REFERÊNCIA	NOVEMBRO/2023
MODELO	GOL CITY (TREND)/TITAN 1.0 T. FLEX 8V 4P	MARCA	VOLKSWAGEN
VALOR	R\$ 23.445,00	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2010	REFERÊNCIA	NOVEMBRO/2023

DECODIFICADOR			
CHASSI	9BWAA05U7AP064225	MARCA	VOLKSWAGEN
MODELO	GOL 1.0	MONTADORA	VOLKSWAGEN
VEÍCULO	GOL 1.0	VERSÃO	1.0
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2010	ANO FABRICAÇÃO	2010
PAÍS	BRASIL	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

INFORMAÇÃO DE SINISTRO
NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS
NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

FAROL / PARECER TÉCNICO	
	FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO
FAROL Principais características: Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado. Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).	

 Venda Remarketing	NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE REMARKETING PARA O VEÍCULO!
 Leilão 01	NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 02

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL

ANDERSON ROBERTO PEREIRA DIAS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR

KELWYN RINALDO ME



Alerta Óbito

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO



Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 09.092.462/0002-31, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 09.092.462/0002-31. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 09.092.462/0002-31 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.