

**DADOS GERAIS:**

|          |            |              |                        |
|----------|------------|--------------|------------------------|
| DATA:    | 05/10/2023 | STATUS:      | APROVADO               |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ  | Nº DO LAUDO: | 2971250                |
| UNIDADE: | MOEMA      | VISTORIADOR: | DIEGO FONSECA CLAUDINO |

**DADOS DO VEICULO:**

|                        |                   |                       |                         |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| FABRICANTE/MARCA:      | TOYOTA            | MODELO/VERSÃO:        | TOYOTA/ETIOS HB X VSC A |
| ANO FAB./MODELO:       | 2019 / 2020       | COR:                  | CINZA                   |
| PLACA:                 | FCP2843           | CIDADE:               | SÃO PAULO               |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 9BRK19BT9L2133486 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | 1NR4417744              |
| Nº DO CHASSI NA BIN:   | 9BRK19BT9L2133486 | Nº DO MOTOR NA BIN:   | 4417744                 |
| Nº DO CHASSI NO CRLV:  | 9BRK19BT9L2133486 | Nº DO MOTOR NO CRLV:  | 4417744                 |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | .                 | COMBUSTÍVEL:          | FLEX                    |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:   | .                 | KM:                   | 28221                   |

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASOALHO  
✓ NÃO OBRIGATÓRIA  
BATENTE DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇERIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2023 11:48:31 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2971250


CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA




PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2023 11:48:32 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.





FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2971250


LACRE




FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA




LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2023 11:48:32 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

|          |            |              |                        |
|----------|------------|--------------|------------------------|
| DATA:    | 05/10/2023 | Nº DO LAUDO: | 2971250                |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ  | UNIDADE:     | MOEMA                  |
| UNIDADE: | MOEMA      | VISTORIADOR: | DIEGO FONSECA CLAUDINO |

**DADOS DO VEICULO:**

|                   |             |                |                         |
|-------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| FABRICANTE/MARCA: | TOYOTA      | MODELO/VERSÃO: | TOYOTA/ETIOS HB X VSC A |
| ANO FAB./MODELO:  | 2019 / 2020 | COR:           | CINZA                   |

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:****ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

| ITEM                          | ITEM                 |
|-------------------------------|----------------------|
| ✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO           | ✓ RODAS DE LIGA LEVE |
| ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA | ✓ AR CONDICIONADO    |
| ✓ RETROVISORES ELÉTRICOS      | ✓ ANTENA             |
| ✓ ACEND. DE CIGARROS          | ✓ TAPETES            |
| ✓ ALARME                      |                      |
| ✓ AR QUENTE                   |                      |
| ✓ ESTEPE                      |                      |
| ✓ VIDROS ELÉTRICOS            |                      |
| ✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.      |                      |



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **05/10/2023 11:48:32 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.





Número do Laudo: 2971250


PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2023 11:48:33 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: DIEGO FONSECA CLAUDINO - 399302815;  
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 5332977

CONFIDENCIAL PARA: Aeroporto Vistoria Veicular - Eireli - Me

REALIZADA EM: 05/10/2023 às 10:49

**Dados de Fabricação do Veículo**

|                                  |                                                       |                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Placa:</b> FCP-2843           | <b>Marca/Modelo:</b> TOYOTA/ TOYOTA/ETIOS HB X VSC AT |                                       |
| <b>Chassi:</b> 9BRK19BT9L2133486 | <b>Motor:</b> 4417744                                 | <b>Combustível:</b> Alcool / Gasolina |
| <b>Cor:</b> Cinza                | <b>Tipo de veículo:</b> Automovel                     | <b>Município/UF:</b> SAO PAULO / SP   |
| <b>Ano fabricação:</b> 2019      | <b>Ano modelo:</b> 2020                               | <b>UF de Origem:</b> SP               |
| <b>UF Faturado:</b> SP           | <b>Caixa de câmbio:</b> 19FS306952                    | <b>Situação:</b> CIRCULACAO           |
| <b>Espécie:</b> Passageiro       | <b>Lotação:</b> 5                                     | <b>Potência:</b> 98                   |
| <b>Carroceria:</b>               | <b>Cilindradas:</b> 1329                              | <b>Procedência:</b> Nacional          |
| <b>Situação Chassi:</b> N        | <b>Capacidade carga:</b> 143                          | <b>Eixo traseiro:</b> 0               |
| <b>Terceiro eixo:</b> 0          | <b>Documento importadora:</b>                         | <b>Identidade importadora:</b> 0      |
| <b>Número DI:</b> 0              | <b>Data Registri DI:</b> 0                            | <b>Fabricante:</b>                    |
| <b>Segmento:</b> AU - ENTRADA    | <b>Grupo modelo veículo:</b> ETIOS HB                 | <b>Data limite restrição Trib:</b>    |
| <b>Capacidade máxima tração:</b> | <b>Peso bruto total:</b> 143                          | <b>Última atualização:</b> 2019-11-21 |

**Informações do veículo - Base Nacional**

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Placa:</b> FCP-2843                          | <b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO                   |
| <b>Marca/Modelo:</b> TOYOTA / ETIOS HB X VSC AT | <b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL             |
| <b>Montagem:</b> NaO APLICAVEL                  | <b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2019 / 2020 |
| <b>Procedência:</b> NACIONAL                    | <b>Município/UF:</b> SAO PAULO / SP           |
| <b>Chassi:</b> 9BRK19BT9L2133486 <b>NORMAL</b>  | <b>Motor:</b> 4417744                         |
| <b>Renavam:</b> 01213346301                     | <b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA           |
| <b>Cor:</b> CINZA                               | <b>Capacidade de passageiros:</b> 5           |
| <b>Espécie:</b> PASSAGEIRO                      | <b>Cilindradas:</b> 1329                      |
| <b>Peso bruto(PBT):</b> 1.43                    | <b>Peso bruto(CMT):</b> 1.43                  |
| <b>Potência:</b> 98                             | <b>Eixo:</b> 2                                |
| <b>Número do Câmbio:</b> 19FS306952             |                                               |

**RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES**

NADA CONSTA



## Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



## Comparativo de Componentes Veiculares.

| COMPONETE   | FÁBRICA           | ESTADUAL          | COMPARATIVO |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Chassi      | 9BRK19BT9L2133486 | 9BRK19BT9L2133486 | ✓           |
| Motor       | 4417744           | 4417744           | ✓           |
| Cor         | CINZA             | CINZA             | ✓           |
| Combustível | ALCOOL / GASOLINA | ALCOOL/GASOLINA   | ✓           |

## E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BRK19BT9L2133486

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : TOYOTA DO BRASIL

Marca : TOYOTA

Versão : TOYOTA/ X VSC AT

Ano Fabricação : 2019

Cilindradas : 1329

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : ETIOS HB X VSC AT

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2020

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



## Base estadual (Cortesia)

Placa: FCP-2843

Marca/Modelo: TOYOTA / ETIOS HB X VSC AT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: 4417744

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1329

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Nº da caixa de câmbio: 19FS306952

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 9BRK19BT9L2133486 **Normal**

Renavam: 01213346301

Cor: CINZA

Potência: 98

Peso bruto(PBT): 143

Capacidade de carga: 143

Eixo Traseiro Dif: 0




## Informações de proprietário

Proprietário Atual: LUCIA NAZARE DE OLIVEIRA

 **Débitos do veículo****Multas:** Não existe débito de multa**Multas:** R\$ 0,00**IPVA:** Não existe débito de IPVA**IPVA:** R\$ 0,00**DERSA:** R\$ 0,00**DER:** R\$ 0,00**DETRAN:** R\$0,00**CETESB:** R\$ 0,00**Municipais:** R\$ 0,00 **LICENCIAMENTO****Ano de exercício do licenciamento:** 2023 **Restrições****Roubo e Furtto:** Nada consta**Restrição Administrativa:** Nada consta**Restrição Tributária:** Nada consta**Restrição Judiciária:** Nada consta**Restrição Financeira:** Nada consta**Restrição Jurídica:** Nada consta**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK **DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições****Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado **SENATRAN / CSV - Para mais informações****Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> **Gravame (Cortesia)****NADA CONSTA** **Comunicação de venda****Não Consta Comunicação de Venda** **Recall****Não encontrado recall** **Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS** **Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**



**Parecer técnico (Cortesia)****Informações para comercialização****OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FCP2843 NAS BASES CONSULTADAS****EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FCP2843 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FCP-2843 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FCP-2843 NAS BASES CONSULTADAS****Divida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.****Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.206.488/0001-24** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.206.488/0001-24 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.206.488/0001-24 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.