

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Data da vistoria:	10/10/2023 12:00	Número:	0000013500
Data da solicitação:	10/10/2023 11:32	Vistoriador:	VICTOR MATHEUS

DADOS DO CLIENTE

Nº Documento:	024.634.341-98	Nome:	DANILO PASSOS SOUSA
---------------	----------------	-------	---------------------

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

Nome:	PEDRO RANGEL DOS SANTOS	Tipo/Nº Documento:	FISICA/000.204.371-88
-------	-------------------------	--------------------	-----------------------

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE ESTADUAL

Placa:	QXI-1C53	Situação:	CIRCULACAO
Marca/Modelo:	HYUNDAI/HB20X 16M VISION /HYUNDAI	Tipo de veículo:	AUTOMOVEL
Ano fabricação/modelo:	2019/2020	Procedência:	NACIONAL
Município/UF:	APARECIDA DE GOIANIA-GO/GO	Tipo Chassi:	NORMAL
Tipo Carroceria:	NAO APLICAVEL	Chassi:	9BHCP51DALP041274
Motor:	F4FGKU252196	Renavam:	01219450046
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	Cor:	BRANCA
Espécie:	PASSAGEIRO	Cilindradas:	1591
Peso bruto (PBT):	148	Peso bruto (CMT):	191
Potência:	130	Eixo:	2
Capacidade de carga:	0	Data emissão CRV:	03/08/2023

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE FEDERAL

Placa:	QXI1C53	Situação:	CIRCULACAO
Marca/Modelo:	HYUNDAI/HB20X 16M VISION /HYUNDAI	Tipo de veículo:	AUTOMOVEL
Ano fabricação/modelo:	2019/2020	Procedência:	NACIONAL
Município/UF:	APARECIDA DE GOIANIA-GO/GO	Tipo Chassi:	NORMAL
Tipo Carroceria:	NAO APLICAVEL	Chassi:	9BHCP51DALP041274
Motor:	F4FGKU252196	Renavam:	01219450046
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	Cor:	Branca
Espécie:	PASSAGEIRO	Cilindradas:	1591
Peso bruto (PBT):	148	Peso bruto (CMT):	191
Potência:	130	Eixo:	2
Capacidade de carga:	0	Restrições:	NADA CONSTA
Ocorrências:	NADA CONSTA	Observações:	binsimples

RESTRIÇÕES DIVERSAS

Com. de compra/venda:	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Restrição Administrativa:	NADA CONSTA
Restrição Judiciária:	NADA CONSTA	Restrição Jurídica:	NADA CONSTA
Restrição Financeira:	Nada consta	Restrição Tributária:	NADA CONSTA
Restrição roubo/furto:	NADA CONSTA	Restrição ambiental:	Nada consta
Outras restrições:	NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA		

QUEIXA E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO

SINISTRO

NAO EXISTE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

LEILÃO

NÃO POSSUI LEILÃO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Data da vistoria:	10/10/2023 12:00	Número:	0000013500
Data da solicitação:	10/10/2023 11:32	Vistoriador:	VICTOR MATHEUS

DADOS DO CLIENTE

Nº Documento:	024.634.341-98	Nome:	DANILO PASSOS SOUSA
---------------	----------------	-------	---------------------

STATUS DO VEÍCULO**CONDICAO DA NUMERACAO DO CHASSI**

1 - Dentro do padrão do fabricante

GRAVACAO DO CHASSI NO VIDRO DIANTEIRO PARA BRISA

1 - Original/Dentro do padrão

CONDICAO DA NUMERACAO DO MOTOR

1 - Dentro do padrão do fabricante

GRAVACAO DO CHASSI NO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

1 - Original/Dentro do padrão

CONDICAO DA PLACA

1 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

GRAVACAO DO CHASSI NO VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

1 - Original/Dentro do padrão

CONDICAO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

1 - Não apresenta corte/reparação significativa na estrutura da carroceria

GRAVACAO DO CHASSI NO VIDRO TRASEIRO VIGIA

1 - Original/Dentro do padrão

REGISTRO HISTORICO DE LEILAO SINISTRADO E OU ROUBO FURTO

1 - Nenhum registro encontrado

GRAVACAO DO CHASSI NO VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

1 - Original/Dentro do padrão

CONDICAO DAS ETIQUETAS DO CHASSI MOTOR

1 - Original/Dentro do padrão

GRAVACAO DO CHASSI NO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

1 - Original/Dentro do padrão

CONDICAO DAS ETIQUETAS DO CHASSI BATENTE DA PORTA

1 - Original/Dentro do padrão

Data do cinto de segurança compatível com ano do veículo

Sim

OBSERVAÇÃO DO VEÍCULO**TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE**

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações acima descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de ANÁLISE PRÉVIA e não como elemento de decisão para comercialização do veículo. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados e somente será utilizada único e exclusivamente por mim CONTRATANTE sabendo que estou vedado da divulgação da mesma para terceiros, e isento a Autolist de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação, informo ainda que utilizo a consulta para fins estascos e tenho conhecimento que existem casos de não informado e divergências em relação as bases on-lines, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas.

Vistoriador: Victor Matheus



Chassi



Hodometro



Etiqueta cinto dianteiro esquerdo



Etiqueta cinto traseiro esquerdo



Número do motor



Etiqueta cinto dianteiro direito




Etiqueta cinto traseiro direito




Pneu de estepe



Etiqueta compartimento motor



Etiqueta coluna



Instrumentos



Placa



Frente



Pneu dianteiro esquerdo




Pneu dianteiro direito



Traseira



Pneu traseiro esquerdo



Pneu traseiro direito



Longarina dianteira esquerda cima



Longarina dianteira direita cima



Longarina traseira esquerda baixo



Longarina traseira direita baixo

TESTE ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA. (CORTESIA)

Data da vistoria: 10/10/2023 12:00

Número: 0000013500


Data da solicitação: 10/10/2023 11:32

Vistoriador: VICTOR MATHEUS

DADOS DO CLIENTE

Nº Documento: 024.634.341-98

Nome: DANILO PASSOS SOUSA



-  Espessura de acordo com padrão original
-  Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada
-  Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça poder ter sido reparada e repintada

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticados pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Cliente: 024.634.341-98 - Danilo Passos Sousa
Placa: QXI-1C53



CONSULTA Nº: 5349762

CONFIDENCIAL PARA: Centro De Vistoria Veicular Efrata Ltda

REALIZADA EM: 10/10/2023 às 11:32



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QXI-1253	Marca/Modelo: HYUNDAI/ HYUNDAI/HB20X 16M VISION	
Chassi: 9BHCP51DALP041274	Motor: F4FGKU252196	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: PAINEIRAS / MG
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2020	UF de Origem: Null
UF Faturado: MG	Caixa de câmbio: ZE27KU983166	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 130
Carroceria:	Cilindradas: 1591	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 191	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo: HB20	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 148	Última atualização: 2020-01-13

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QXI-1C53	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HYUNDAI / HYUNDAI/HB20X 16M VISION	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Procedência: NACIONAL	Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020
Chassi: 9BHCP51DALP041274 NORMAL	Município/UF: APARECIDA DE GOIANIA-GO / GO
Renavam: 01219450046	Motor: F4FGKU252196
Cor: Branca	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas: 1591	Espécie: PASSAGEIRO
Peso bruto(CMT): 191	Peso bruto(PBT): 148
Capacidade de carga: 0	Potência: 130
Número do Câmbio: ZE27KU983166	Eixo: 2

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BHCP51DALP041274	9BHCP51DALP041274	✓
Motor	F4FGKU252196	F4FGKU252196	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: QXI-1C53

Marca/Modelo: HYUNDAI / HYUNDAI/HB20X 16M VISIO
N

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: APARECIDA DE GOIANIA-GO / GO

Chassi: 9BHCP51DALP041274 **NORMAL**

Renavam: 01219450046

Cor: BRANCA

Potência: 130

Peso bruto(PBT): 148

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Nº da caixa de câmbio: ZE27KU983166

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: MG

Motor: F4FGKU252196

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1591

Peso bruto(CMT): 191

Capacidade de carga: 0

Carroceria: NAO APLICAVEL



Informações de proprietário

Proprietário Atual: PEDRO RANGEL DOS SANTOS



Débitos do veículo

Multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAME
NTO

Guincho: NADA CONSTA

Multas: R\$ 0,00

IPVA: R\$ 0,00

Licenciamento: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.go.gov.br/psw/#/pages/pagina-inicial>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



 **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QXI1C53 NAS BASES CONSULTADAS** **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QXI1C53 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QXI-1C53 NAS BASES CONSULTADAS****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 41.997.092/0001-03** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 41.997.092/0001-03 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 41.997.092/0001-03 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.