



**DADOS GERAIS:**

DATA:	03/11/2023	STATUS:	<b>NÃO CONFORME</b>
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	3039314
UNIDADE:	BUTANTÃ	VISTORIADOR:	RENAN GABRIEL DIAS SILVES

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA / CITY LX FLEX
ANO FAB./MODELO:	2009 / 2010	COR:	PRETA
PLACA:	ELX9067	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93HGM2620AZ106775	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L15A80106722
Nº DO CHASSI NA BIN:	93HGM2620AZ106775	Nº DO MOTOR NA BIN:	L15A80106722
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93HGM2620AZ106775	Nº DO MOTOR NO CRLV:	L15A80106722
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	GD7A1063555	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	KM:	161199

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

**ASSOALHO**

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

**BATENTE DA PORTA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**COMPARTIMENTO DO MOTOR**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

**DIANTEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**DIANTEIRO ESQUERDO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**TRASEIRO DIREITO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**TRASEIRO ESQUERDO**

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**VIDRO TRASEIRO (VIGIA)**

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROCERIA

⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIREITA DA CARROCERIA

⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROCERIA

⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROCERIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

**FOLHA DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA REPARADA, FOLHA DA LATERAL TRASEIRA DIREITA CONJUNÇÃO ASSOALHO DO PORTA MALAS CONJUNÇÃO A PAINEL TRASEIRO TODOS RECUPERADO E AMASSADOS ,LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA APRESENTA OXIDAÇÃO ACENTUADA, TRAVESSA DIANTEIRA INFERIOR AMASSADA .**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **03/11/2023 10:35:08 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENAN GABRIEL DIAS SILVESTRE DE MORAES - 402567316;  
Conferido por: NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3039314

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/11/2023 10:35:09 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENAN GABRIEL DIAS SILVESTRE DE MORAES - 402567316;  
Conferido por: NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3039314

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/11/2023 10:35:09 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENAN GABRIEL DIAS SILVESTRE DE MORAES - 402567316;  
Conferido por: NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



**DADOS GERAIS:**

DATA:	03/11/2023	Nº DO LAUDO:	3039314
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	RENAN GABRIEL DIAS SILVES
UNIDADE:	BUTANTÃ		

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA / CITY LX FLEX
ANO FAB./MODELO:	2009 / 2010	COR:	PRETA

**LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**

**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ CHAVE DE RODA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ALARME	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ BANCO DE COURO
✓ CD PLAYER	
✓ ESTEPE	
✓ MACACO	
✓ VIDROS ELÉTRICOS	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **03/11/2023 10:35:10 AM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENAN GABRIEL DIAS SILVESTRE DE MORAES - 402567316;  
Conferido por: NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 3039314

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 03/11/2023 10:35:10 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RENAN GABRIEL DIAS SILVESTRE DE MORAES - 402567316;  
Conferido por: NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**ASSOALHO CENTRAL**



**COMPARTIMENTO MOTOR**



**CAIXA DE AR DIR.**



**CAIXA DE AR ESQ.**



**ASSOALHO INT. PORTA MALAS**



**JUNÇÃO ASSOALHO/PAINEL TRAS**




**PAINEL DIANTEIRO**



**TRILHO COLUNA TRAS. DIR**



**TRILHO COLUNA TRAS. ESQ**



RENAN GABRIEL DIAS SILVESTRE DE MORAES - 402567316  
Vistoriador

NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300  
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**

EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



RENAN GABRIEL DIAS SILVESTRE DE MORAES - 402567316  
Vistoriador

NADJAN BATISTA RODRIGUES - 490910300  
Auxiliar Conferente

Eu, /GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e CNPJ: 10929641000189 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



CONSULTA Nº: 5437995

CONFIDENCIAL PARA: Aprove Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 03/11/2023 às 09:32



### Dados de Fabricação do Veículo

<b>Placa:</b> ELX-9067	<b>Marca/Modelo:</b> HONDA/ HONDA/CITY LX FLEX	
<b>Chassi:</b> 93HGM2620AZ106775	<b>Motor:</b> L15A80106722	<b>Combustível:</b> Alcool / Gasolina
<b>Cor:</b> Preta	<b>Tipo de veículo:</b> Automovel	<b>Município/UF:</b> SAO PAULO / SP
<b>Ano fabricação:</b> 2009	<b>Ano modelo:</b> 2010	<b>UF de Origem:</b> SP
<b>UF Faturado:</b> SP	<b>Caixa de câmbio:</b>	<b>Situação:</b> CIRCULACAO
<b>Espécie:</b> Passageiro	<b>Lotação:</b> 5	<b>Potência:</b> 116
<b>Carroceria:</b>	<b>Cilindradas:</b> 1496	<b>Procedência:</b> Nacional
<b>Situação Chassi:</b> N	<b>Capacidade carga:</b> 1	<b>Eixo traseiro:</b> 0
<b>Terceiro eixo:</b> 0	<b>Documento importadora:</b>	<b>Identidade importadora:</b> 0
<b>Número DI:</b> 0	<b>Data Registri DI:</b> 0	<b>Fabricante:</b>
<b>Segmento:</b> AU - SEDAN COMPACTO	<b>Grupo modelo veículo:</b> CITY	<b>Data limite restrição Trib:</b>
<b>Capacidade máxima tração:</b>	<b>Peso bruto total:</b> 154	<b>Última atualização:</b> 2018-05-15

### Informações do veículo - Base Nacional

<b>Placa:</b> ELX-9067	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> HONDA / CITY LX FLEX	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL
<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2009 / 2010	<b>Procedência:</b> NACIONAL
<b>Município/UF:</b> SAO PAULO-SP / SP	<b>Chassi:</b> 93HGM2620AZ106775 <b>NORMAL</b>
<b>Motor:</b> L15A80106722	<b>Renavam:</b> 00179240412
<b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA	<b>Cor:</b> Preta
<b>Capacidade de passageiros:</b> 5	<b>Espécie:</b> PASSAGEIRO
<b>Cilindradas:</b> 1496	<b>Peso bruto(PBT):</b> 154
<b>Peso bruto(CMT):</b> 1	<b>Potência:</b> 116
<b>Capacidade de carga:</b> 0,00	<b>Eixo:</b> 0

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

## Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93HGM2620AZ106775	93HGM2620AZ106775	✓
Motor	L15A80106722	L15A80106722	✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

## E-Decodificador de chassi (Cortesia)

**Chassi :** 93HGM2620AZ106775

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** Honda Automóveis do Brasil

**Marca :** Honda

**Versão :** HONDA/ LX FLEX

**Ano Fabricação :** 2009

**Cilindradas :** 1496

**Origem :** Nacional

**País :** Brasil

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** CITY

**Carroceria :** AU - SEDAN COMPACTO

**Ano Modelo :** 2010

**Combustível :** Alcool / Gasolina

## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** ELX-9067

**Marca/Modelo:** HONDA / CITY LX FLEX

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**UF de origem:** SP

**Motor:** L15A80106722

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 1496

**Peso bruto(CMT):** 1

**Capacidade de carga:** 0,00

**Carroceria:** NENHUMA

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2009 / 2010

**Município/UF:** SAO PAULO-SP / SP

**Chassi:** 93HGM2620AZ106775 **NORMAL**

**Renavam:** 00179240412

**Cor:** PRETA

**Potência:** 116

**Peso bruto(PBT):** 154

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Eixo:** 0

## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** RAQUEL CANTO DE SOUZA VIEIRA

**Proprietário anterior:** ITA PECAS PARA VEICULOS COM ERGIO E SERVICOS LTDA

### 🔗 Débitos do veículo

**Multas:** EXISTE DEBITO DE MULTA

**Multas:** R\$ 260,32

**IPVA:** NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

**IPVA:** R\$ 0,00

**Licenciamento:** EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

**Licenciamento:** R\$ 155,23

**DERSA:** R\$ 0,00

**DER:** R\$ 0,00

**DETRAN:** R\$0,00

**CETESB:** R\$ 0,00

**Municipais:** R\$ 260,32

**Guincho:** NADA CONSTA

### ▶ LICENCIAMENTO

**Ano de exercício do licenciamento:** 2022

### 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** NADA CONSTA

**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA

**Restrição Tributária:** NADA CONSTA

**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA

**Restrição Financeira:** NADA CONSTA

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Jurídica:** NADA CONSTA

**Restrição Ambiental:** veiculo com inspecao veicular ok

### ▶ DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

### ▶ SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

### ▶ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

### 🔄 Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

### ▶ Recall


**Não encontrado recall**

### ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

### ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

**Parecer técnico (Cortesia)****Informações para comercialização****OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA ELX9067 NAS BASES CONSULTADAS****EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA ELX9067 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA ELX-9067 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA ELX-9067 NAS BASES CONSULTADAS****Divida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.****Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.929.641/0001-89** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.929.641/0001-89 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.929.641/0001-89 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.