

**DADOS GERAIS:**

DATA:	01/12/2023 14:06:36	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR PATROCINIO	Nº DA VISTORIA:	2876253
UNIDADE:	VISAO TOTAL PATROCINIO	VISTORIADOR:	RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	I/FIAT CRONOS PREC AT
ANO FAB./MODELO:	2021/2021	COR:	VERMELHA
PLACA:	RNI7E03	CIDADE:	PATROCINIO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	8AP359A23MU144122	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	552736693748479
Nº DO CHASSI NA BIN:	8AP359A23MU144122	Nº DO MOTOR NA BIN:	552736693748479
Nº DO CHASSI NO CRLV:	8AP359A23MU144122	Nº DO MOTOR NO CRLV:	552736693748479
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	012416

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:**1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

518-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:**1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:**901 - Funcionamento do Veículo**

901.1-Funcionando

902 - Funcionamento Luz AIRBAG / ABS

902.1-Funcionando

903 - Funcionamento Ar Condicionado

903.1-A/C Gelado (OK)

904 - Acionamento Vidros Elétricos

904.1-Funcionado

905 - Instalação do Ar Condicionado

905.1-OK

906 - Acionamento Retorvisores Elétricos

906.1-Funciona

907 - Funcionamento Painel de Instrumentos

907.1-Tudo funciona

909 - Acessórios e Equipamentos presentes no veículo:

909.1-Direção Hidráulica / Elétrica

909.10-Air Bag Motorista

909.11-Air Bag passageiro

909.15-Chave de Roda

909.16-Vidros Verdes

909.17-Ar Condicionado

909.18-Térmico Traseiro

909.19-Antena

909.2-Acend. de cigarro

909.20-Tapetes

909.21-Triângulo

909.22-Multimídia

909.23-Farol de Milha

909.24-Farol de Neblina

909.25-Freio ABS

909.28-Buzina

909.3-Ar Quente

909.4-Estepe

909.5-Macaco

909.6-Chave Trava Estepe

909.8-Vidro Elétrico

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:PNEUS (OK)
INTERNO (OK)

PARTE ELETRICA (OK)

PAINEL INFERIOR TRASEIRO AVARIADO/ AMASSADO; TRILHO DA CAIXA DE AR AVARIADO/ AMASSADO; ASSOALHO AVARIADO/ AMASSADO; ACABAMENTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO AVARIADO/ DANIFICADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade TOTAL VISTORIA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL PATROCINIO, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL PATROCINIO apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL PATROCINIO, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA -18.482.612

Vistoriador

ANDRESSA APARECIDA SANTOS -21.359.394

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2876253

TRASEIRA



PLACA



CAIXA_ESTEPE



PORTA MALAS




QR CODE



LATERAL_ESQUERDA




LATERAL_DIREITA



VIDRO



DIANTEIRA



RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA -18.482.612

Vistoriador

ANDRESSA APARECIDA SANTOS -21.359.394

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2876253

INTERNO (OK)



INTERNO (OK)



INTERNO (OK)



HODÔMETRO



INTERNO (OK)



CINTO DE SEGURANÇA



PAINEL DE INSTRUMENTOS



AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO



AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO



RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA -18.482.612

Vistoriador

ANDRESSA APARECIDA SANTOS -21.359.394

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2876253

PAINEL SUPERIOR DIAANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



BATENTE DO AMORTECEDOR DIAANTEIRO DIREITO



BATENTE DO AMORTECEDOR DIAANTEIRO ESQUERDO



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



PAINEL CORTA FOGO



CHASSI



RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA -18.482.612
Vistoriador

ANDRESSA APARECIDA SANTOS -21.359.394
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2876253

PAINEL INFERIOR TRASEIRO AVARIADO/
AMASSADO



PAINEL INFERIOR TRASEIRO AVARIADO/
AMASSADO



ASSOALHO



AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO



AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO



ASSOALHO AVARIADO/ AMASSADO



ACABAMENTO DO PARACHOQUE
DIANTEIRO DANIFICADO



PNEUS (OK)



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA -18.482.612

Vistoriador

ANDRESSA APARECIDA SANTOS -21.359.394

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2876253

LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



MOTOR



RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA -18.482.612

Vistoriador

ANDRESSA APARECIDA SANTOS -21.359.394


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PATROCINIO declaro ter recebido o seguinte da: TOTAL VISTORIA LTDA e CNPJ: 42.543.229/0001-12 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

ORLANDO BARBOSA, 1673 - CEP:38.743-070 - PATROCINIO



ORIGINALIDADE DA PINTURA



Vistoriador
RAFAEL EMERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (18.482.612)

Auxiliar Conferente
ANDRESSA APARECIDA SANTOS (21.359.394)



AUTO SCORE

CÓDIGO: 1932706
DATA: 01/12/2023 11:43
IMPRESSÃO: 01/12/2023 13:06

Confidencial p/ 42.543.229/0001-12

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: RN7E03



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2021	ANO MODELO:	2021
MARCA / MODELO:	I/FIAT CRONOS PREC AT	COR:	VERMELHA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA:	1 - PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADA
CILINDRADAS:	1747	POTÊNCIA:	139
CAPAC. DE CARGA:	0.0	CMT/PBT:	2,05/1,65
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	N/I	DT LICENCIAMENTO:	N/I
MUNICIPIO PLACA:	PATROCINIO-MG	RENAVAM:	1269159957
CHASSI:	8AP359A23MU144122	SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULAÇÃO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	552736693748479
------------------	-----------	-----------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	552736693748479
CARROCERIA:		89192280

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO GUINCHO:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL****PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: **MOACIR VIEIRA GONCALVES**
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS****GRAVAME**FINANCEIRA: **NADA CONSTA****INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA****NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA****BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)**

PLACA:	RNI7E03	CHASSI:	8AP359A23MU144122
MARCA/MODELO:	I/FIAT CRONOS PREC AT	ANO FAB/MODELO:	2021/2021
COR:	Vermelha	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	PATROCINIO / MG	UF ORIGEM:	MG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	552736693748479	POTÊNCIA:	139
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	205.0
CILINDRADAS:	1747	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	165.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	0.0
NUM. EIXO TRAS.:			

GRAVAME

 **VEICULO SEM RESTRIÇÕES ATIVAS NA BASE SNG.**

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO

RECALL: **NÃO**

INDICADOR LEILÃO: **NÃO**

RENAJUD: **NÃO**

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: **SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**TOTAL VISTORIA LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.