

PLACA: GAR8895
MODELO DO VEÍCULO: POLO CL AD

VISTORIA **CAUTELAR**




EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão 
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

NÃO CONFORME

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3088365
DATA DE VISTORIA:	24/11/2023 14:55:23
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	POLO CL AD
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2019
PLACA:	GAR8895
RENAVAM:	01159586184
KM:	87358
COMBUSTÍVEL:	FLEX

CHASSI V2 .



22

P.N.S. Item verificado

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .



22

P.N.S. Item verificado

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .



15

P.N.S. Item verificado

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2



22

P.N.S. Item verificado

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2



18

P.N.S. Item verificado

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2



44

P.N.S. Item verificado

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2



285

P.N.S. Item verificado

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:



11

P.N.S. Item verificado

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2



20

P.N.S. Item verificado

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 .

NO. CHASSI NA BIN:	9BWAH5BZ9KP510675
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	9BWAH5BZ9KP510675



GAR8895

3088365

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

9BWAH5BZ9KP510675

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE :

REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2

NO. MOTOR NA BIN:

DHS044638

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

DHS044638

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

DHS044638

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO V2

NO. CÂMBIO NA BIN:

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

09G300065F

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S V2

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



ESTRUTURA VEICULAR V2

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	AMASSADO/AVARIADO/TRINCADO
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	AMASSADO
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	REPARADO
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	AMASSADO/AVARIADO
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

REGISTRO DE LEILÃO (VEÍCULO SEM AVARIAS OU AVARIAS LEVES)
REGISTRO DE LEILÃO (VEÍCULO COM AVARIAS PARA APONTAMENTO OU NÃO CONFORME)
REGISTRO DE ACIONAMENTO DE SEGURO SEM INDENIZAÇÃO INTEGRAL (ALERTA DE INDÍCIO)
REGISTRO DE SINISTRO/INDENIZADO/RECUPERADO/ENCHENTE

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



OBSERVAÇÃO

CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA AMASSADA// ASSOALHO DO PORTA MALAS TRASEIRO AMASSADO// PAINEL TRASEIRO AMASSADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.




FOTOS

Frente




Traseira



Placa




Lacre




KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



GAR8895

3088365

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM



Gravação do vidro




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq




Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



GAR8895

3088365

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM



Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: VILA GUILHERME VISTORIAS AUTOMOTIVAS - EIRELI -EPP e cnpj: 29.423.405/0001-14 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
RUA DOS MACHADOS - VILA GUILHERME - TEL: (11) 2139-4650



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 24/11/2023 14:55:23, conforme horário oficial de Brasília, por VILA GUILHERME VISTORIAS AUTOMOTIVAS - EIRELI -EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: ITIEL PEREIRA DE SOUZA - 49289360
Conferido por: MANOEL DE AQUINO RESENDE NETO - 227894637

Veículo vistoriado, você despreocupado!



GAR8895

3088365

WWW.SUPERVISAO.COM





CONSULTA Nº: 5525152

CONFIDENCIAL PARA: Vila Guilherme Vistoria
s Automotivas - Eireli

REALIZADA EM: 24/11/2023 às 13:13



POLO CL AD



SINISTRO
ENCONTRADO!



CONSTA OFERTA
EM LEILÃO



CONSTA
COMERCIALIZAÇÃO

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GAR-8895	Marca/Modelo: VW/ VW/POLO CL AD	
Chassi: 9BWAH5BZ9KP510675	Motor: DHS044638	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Preta	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: CAMPINAS / SP
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2019	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 128
Carroceria	Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 198	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo POLO	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 158	Última atualização: 2018-07-25

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GAR-8895	Situação: SINISTRADO
Marca/Modelo: VW / POLO CL AD	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019	Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP	Chassi: 9BWAH5BZ9KP510675 Normal
Motor: DHS044638	Renavam: 01159586184
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRETA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 999	Peso bruto(PBT): 158
Potência: 128	Capacidade de carga: 198
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0



RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

SINISTRADO/RECUPERADO
NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAH5BZ9KP510675	9BWAH5BZ9KP510675	✓
Motor	DHS044638	DHS044638	✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAH5BZ9KP510675

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ CL AD

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : POLO CL AD

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2019

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: GAR-8895

Marca/Modelo: VW / POLO CL AD

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: DHS044638

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Situação: SINISTRADO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 9BWAH5BZ9KP510675 **Normal**

Renavam: 01159586184

Cor: PRETA

Potência: 128

Peso bruto(PBT): 158

Capacidade de carga: 198

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: ARTUR LIMA ALMEIDA

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: SINISTRADO/RECUPERADO

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

SINISTRADO/RECUPERADO

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall


Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)



EXISTE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

ⓘ Parecer técnico (Cortesia)



 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: GAR-8895

Condição do veículo:

Leiloeiro: NC

Marca/Modelo: VOLKSWAGEN / POLO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 27/04/2019

Lote: 2358

Comitente: BRADESCO SEGUROS S/A DTDO

Ano Fabricação / Modelo: 2018 / 2019

Cor: PRETA

Nº Chassi: 9BWAH5BZ9KP510675

Sit Chassi: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: GAR-8895

Condição do veículo:

Leiloeiro: NC

Marca/Modelo: VOLKSWAGEN / POLO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 18/05/2019

Lote: 2358

Comitente: BRADESCO SEGUROS S/A DTDO

Ano Fabricação / Modelo: 2018 / 2019

Cor: PRETA

Nº Chassi: 9BWAH5BZ9KP510675

Sit Chassi: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: GAR-8895

Condição do veículo: MEDIA MONTA

Leiloeiro: N/C

Marca/Modelo: VW / POLO CL AD

Tipo de veículo:

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 27/04/2019

Lote: 0

Comitente: BRADESCO SEGUROS S/A

Ano Fabricação / Modelo: 2018 / 2019

Cor: PRETA

Nº Chassi: 9BWAH5BZ9KP510675

Sit Chassi: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: GAR-8895

Condição do veículo: MEDIA MONTA

Leiloeiro: N/C

Marca/Modelo: VW / POLO CL AD

Tipo de veículo:

Nº Motor: N/I

Nº Renavam: N/I

Observação: N/I

Data do leilão: 18/05/2019

Lote: 0

Comitente: BRADESCO SEGUROS S/A

Ano Fabricação / Modelo: 2018 / 2019

Cor: PRETA

Nº Chassi: 9BWAH5BZ9KP510675

Sit Chassi: N/I

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GAR-8895 NAS BASES CONSULTADAS



HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GAR-8895 NAS BASES CONSULTADAS



HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GAR-8895 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 29.423.405/0001-14** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 29.423.405/0001-14 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 29.423.405/0001-14 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.