



HBO VISTORIA (Filial)

Rua Aricuri NRº: 409-214748
 Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJ - Campo Grande CEP: 23081331
 Tel: (21) 2411-0391 | (21) 97564-4024


VISTORIA VEICULAR
Aprovada

Numeração: 00000191

FOX 1.0 GII - VOLKSWAGEN


Vistoriador: Igor Bentes de Oliveira

Data Impressão: 18/01/2024 09:26

Data Vistoria: 17/01/2024 19:13

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: FOX 1.0 GII - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2013/2013

Categoria: Passeio

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: LTP4H97

UF/Cidade Placa: RJ/RIO DE JANEIRO-RJ

Nr Motor: CPB148396

Nr Motor BIN: CPB148396

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAA45Z3D4176688

Nr Chassi BIN: 9BWAA45Z3D4176688

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina, Álcool e Gás

Combustível BIN:

Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Quilometragem: 124.571

Observação:

vistoria realizada, perito Hugo Bentes, segue laudo de identificação veicular.


veículo com todos os pontos de identificação ok.

numero motor original

chassi.

todos os vidros originais.

segue laudo aprovado



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



MOTOR



CHASSI



PAINEL QUILOMETRAGEM

CHECKLIST


ID Vistoria: 00000191 Placa: LTP4H97 Data Impressão: 18/01/2024 09:26
 Nr Motor: CPB148396 Nr Chassi: 9BWAA45Z3D4176688

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- APROVADO COM APONTAMENTO
- ATENÇÃO
- APRESENTA PROBLEMA

VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR:

PERÍCIA AUTOMOTIVA			
PLACA:	<input checked="" type="checkbox"/> OK	QR CODE / LACRE:	<input checked="" type="checkbox"/> OK
		Observação:190801007786465	
DOCUMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/> OK	VIDROS:	<input checked="" type="checkbox"/> OK
ETIQUETAS:	<input checked="" type="checkbox"/> OK	CHASSI:	<input checked="" type="checkbox"/> OK
MOTOR:	<input checked="" type="checkbox"/> OK	CÂMBIO:	<input type="checkbox"/>
CHASSI NO SCANNER:	<input checked="" type="checkbox"/> OK	PLAQUETAS:	<input checked="" type="checkbox"/> OK
DATA DOS VIDROS:	<input checked="" type="checkbox"/> OK	QUILOMETRAGEM:	<input checked="" type="checkbox"/> OK



ETIQUETAS: OK

CHASSI NO SCANNER: OK

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000191 Placa: LTP4H97 Data Impressão: 18/01/2024 09:26
 Nr Motor: CPB148396 Nr Chassi: 9BWAA45Z3D4176688

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

- Bin Estadual - Restrições
- Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Restrições do Proprietário na Bin Estadual

BIN ESTADUAL			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	LTP4H97	Nr Motor	CPB148396
Chassi	9BWAA45Z3D4176688	Categoria	PARTICULAR

Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	FOX 1.0 GII
Ano Fab.	2013	Ano Mod.	2013
Cor	PRETA	Combustível	GAS/ALC/GN
UF	RJ	Município	RIO DE JANEIRO-RJ
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	76
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00525419926
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	999
Nr Eixos	2	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
PBT	148	CMT	168
Mensagem	MOTOR AGREGADO: CPB148396		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusão Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	456,89		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	0***** P**** C***** D* O***** P****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000191 Placa: LTP4H97 Data Impressão: 18/01/2024 09:26
 Nr Motor: CPB148396 Nr Chassi: 9BWAA45Z3D4176688




PLACA




PLACA LACRE




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



CHASSI




PAINEL QUILOMETRAGEM



INTERIOR



CRLV



VIDRO CHASSI 01



VIDRO CHASSI 02



CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO CHASSI 03

Nr Motor: CPB148396

Nr Chassi: 9BWA45Z3D4176688

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'HBO VISTORIA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'HBO VISTORIA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'HBO VISTORIA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'HBO VISTORIA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

HBO VISTORIA (Filial)
Vistoriador: Igor Bentes de Oliveira