



LAUDO N:	16702
DATA:	01/03/2024 15:48:24
IMPRESSÃO:	01/03/2024 16:20:47
STATUS:	Aprovado



## VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

### UNIDADE CREDENCIADA

<b>RAZÃO SOCIAL</b> ALVO VISTORIA ANDROMEDA	<b>CPF/CNPJ</b> 28.398.043/0001-96	<b>ENDEREÇO</b> Avenida Andrômeda	<b>Nº</b> 3848	<b>COMPLEMENTO</b>
<b>CIDADE</b> São José dos Campos	<b>BAIRRO</b> Bosque dos Eucaliptos	<b>CEP</b> 12233-001	<b>CONTATOS</b> (12) 3209-9506	

### DADOS DO VEÍCULO

<b>PLACA:</b>	FLE3290	<b>ANO FAB/MOD:</b>	2014/2015
<b>MARCA/MODELO:</b>	FIAT/PALIO FIRE WAY	<b>RENAVAM:</b>	01026261462
<b>COR:</b>	BRANCA	<b>LACRE:</b>	
<b>CHASSI BIN:</b>	9BD17144LF5990480	<b>CHASSI:</b>	9BD17144LF5990480
<b>MOTOR BIN:</b>	310A10112265511	<b>MOTOR:</b>	310A10112265511
<b>CÂMBIO BIN:</b>	NAO INFORMADO	<b>CÂMBIO:</b>	0243715



Traseira 45°



Placa Traseira



Dianteira 45°

### RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

<b>LEILÃO:</b>	NADA CONSTA	<b>INDÍCIO DE SINISTRO:</b>	NADA CONSTA
<b>SINISTRO:</b>	NADA CONSTA	<b>ROUBO/FURTO:</b>	NADA CONSTA
<b>RESTRIÇÃO:</b>	NADA CONSTA	<b>RENAJUD:</b>	NADA CONSTA

### OBSERVAÇÕES GERAIS



Lacre da Placa/QRCode



Hodômetro  
220220



Motor  
310A10112265511



Câmbio  
0243715



Chassi  
9BD17144LF5990480



Painel traseiro



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel dianteiro



**Longarina dianteira esquerda**



**Longarina dianteira direita**



**Torre dianteira esquerda**



**Torre dianteira direita**



**Etiqueta Motor**



**Etiqueta Assoalho**



**Etiqueta Batente**



**Foto Extra**



**Foto Extra**





Foto Extra




Foto Extra




Foto Extra



Foto Extra

#### CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Escavado
- ✓ **Pintura:** Original

#### CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto
- ✓ **Base Numeração:** Lisa

#### CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Base Numeração:** Porosa
- ✓ **Tipo Gravação:** Escavado

#### CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS



- ✔ **Motor:** Original
- ✔ **Assoalho:** Original
- ✔ **Batente da Porta:** Original

#### CONDICÃO DA PLACA / TARJETA

- ✔ **Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões
- ✔ **Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões

#### IDENTIFICAÇÃO EXTRA

#### CONDICÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

<b>PARABRISA:</b>	Original
<b>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:</b>	Original
<b>PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:</b>	Original
<b>VIGIA TRASEIRA:</b>	Original
<b>PORTA DIANTEIRA DIREITA:</b>	Original
<b>PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:</b>	Original

#### CONDICÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ <b>Painel traseiro</b>	✔ Sem reparos	<b>Painel Dianteiro</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Longarina dianteira esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Longarina dianteira direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Longarina traseira esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Longarina traseira direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Coluna traseira esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Coluna traseira direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Coluna dianteira esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Coluna dianteira direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Travessa traseira esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Travessa traseira direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Travessa dianteira esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Travessa dianteira direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Coluna central esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Coluna Central direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Torre traseira direita</b>	✔ Sem reparos	<b>Coluna traseira direita</b>	✔ Sem reparos
■ <b>Torre dianteira esquerda</b>	✔ Sem reparos	<b>Torre dianteira direita</b>	✔ Sem reparos



João Carlos dos Santos

JOÃO CARLOS DOS SANT

O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

**ESTRUTURA:**

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUIÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos reponsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.

DATA: 01/03/2024 HORA: 15H47

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 28.398.043/0001-96



## INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

# FIAT

PLACA	FLE3290	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	9BD17144LF5990480 (Normal)	Nº DO MOTOR	310A10112265511
RENAVAM	01026261462	TIPO	AUTOMOVEL
COR	BRANCA	ANO / MODELO	2014 / 2015
FABRICANTE	FIAT/PALIO FIRE WAY	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
MARCA	FIAT/PALIO FIRE WAY	CAP. PASSAG.	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	POTÊNCIA	75
CAP. DE CARGA	NÃO INFORMADO	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CARROCERIA	79783502	CAIXA CÂMBIO	NÃO INFORMADO
EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO	NÃO INFORMADO	CILINDRADAS	NÃO INFORMADO
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	PESO BRUTO	NÃO INFORMADO
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO

## RESTRICÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO		
RESTRICÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 04	NADA CONSTA

## REGISTRO DE CONSULTAS DO VEÍCULO

EMPRESA	ALVO VISTORIA ANDROM...	DATA	01/03/2024	UF	SP
---------	-------------------------	------	------------	----	----



Comunicado / Venda

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA



Kart Veículo

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS!



Renajud Detalhado

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO



Gravame

VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG

## INFORMAÇÕES DETRAN - SP

MULTAS	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO	2023
IPVA	NADA CONSTA	OBSERVAÇÕES	EM DIA (O PRAZO MAXIMO PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM FINAL 0 E 31/12/2024)

## RESTRICÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA

## INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MARCA / MODELO	FIAT / PALIO FIRE WAY	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
FABRICAÇÃO	2014 / 2015	COR	BRANCA
PLACA	FLE3290	RENAVAM	01026261462
CHASSI	9BD17144LF5990480	MOTOR	310A10112265511

## RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

DÉBITO MUNICIPAIS	0,00	DÉBITO IPVA	0,00
DÉBITO RENAINF	0,00	DÉBITO DEBDER	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	DÉBITO DETRAN	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	<b>160,22</b>	DÉBITO DPVAT	0,00
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 6	NADA CONSTA

## TABELA FIPE

MODELO	PALIO WAY 1.0 FIRE FLEX 8V 5P	MARCA	FIAT
VALOR	R\$ 31.673,00	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2015	REFERÊNCIA	MARCO/2024

## DECODIFICADOR

CHASSI	9BD17144LF5990480	MARCA	FIAT
MODELO	PALIO FIRE WAY	MONTADORA	FIAT
VEÍCULO	PALIO FIRE WAY	VERSÃO	FIRE WAY
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2015	ANO FABRICAÇÃO	2015
PAÍS	BRASIL	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

## INFORMAÇÃO DE SINISTRO

NADA CONSTA

## OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

## FAROL / PARECER TÉCNICO



**FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO**

### FAROL Principais características:

Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.

Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial ( padrão INMETRO ).



Venda Remarketing

**NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE REMARKETING PARA O VEÍCULO!**



Leilão 01

**NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!**



Leilão 02

**NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!**



Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

### INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL ROBERTO ROMA DE VASCONCELLOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR ITAVEMA ITALIA VEICULOS E MAQUINAS LTDA



Alerta Óbito

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO



Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 28.398.043/0001-96, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 28.398.043/0001-96. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 28.398.043/0001-96 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.