



LAUDO N:	16479
DATA:	26/02/2024 09:11:47
IMPRESSÃO:	26/02/2024 09:47:46
STATUS:	Aprovado

VISTORIADO
www.alvovistoria.com.br

VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL ALVO VISTORIA ANDROMEDA	CPF/CNPJ 28.398.043/0001-96	ENDEREÇO Avenida Andrômeda	Nº 3848	COMPLEMENTO
CIDADE São José dos Campos	BAIRRO Bosque dos Eucaliptos	CEP 12233-001	CONTATOS (12) 3209-9506	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	FBM5373	ANO FAB/MOD:	2011/2012
MARCA/MODELO:	I/FIAT/500 CULT	RENAVAM:	00455618569
COR:	VERMELHA	LACRE:	
CHASSI BIN:	3C3AFFAR2CT211330	CHASSI:	3C3AFFAR2CT211330
MOTOR BIN:	327A0113839941	MOTOR:	327A0113839941
CÂMBIO BIN:		CÂMBIO:	



Traseira 45°



Placa Traseira



Dianteira 45°

RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

LEILÃO:	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO:	NADA CONSTA
SINISTRO:	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

Consta gravame baixado.




Lacre da Placa/QRCode



Hodômetro

98292



Motor

327A0113839941



Chassi

3C3AFFAR2CT211330



Painel traseiro



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel dianteiro



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Etiqueta Motor



Etiqueta Batente



VIN Vidro Parabrisa



Foto Extra



Foto Extra

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Escavado
- ✓ **Pintura:** Original

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto a Ponto
- ✓ **Base Numeração:** Lisa

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- ⚠ **Condição:** Obstruído

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

- ✓ **Motor:** Original
- ✓ **Assoalho:** Original
- ✓ **Batente da Porta:** Original

CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

- ✓ **Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões

IDENTIFICAÇÃO EXTRA

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN



PARABRISA:	Trocado/Não Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:	Original
VIGIA TRASEIRA:	Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:	Original
PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:	Original

CONDICÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ Painel traseiro	✓ Sem reparos	Painel Dianteiro	✓ Sem reparos
■ Longarina dianteira esquerda	✓ Sem reparos	Longarina dianteira direita	✓ Sem reparos
■ Longarina traseira esquerda	✓ Sem reparos	Longarina traseira direita	✓ Sem reparos
■ Coluna traseira esquerda	✓ Sem reparos	Coluna traseira direita	✓ Sem reparos
■ Coluna dianteira esquerda	✓ Sem reparos	Coluna dianteira direita	✓ Sem reparos
■ Travessa traseira esquerda	✓ Sem reparos	Travessa traseira direita	✓ Sem reparos
■ Travessa dianteira esquerda	✓ Sem reparos	Travessa dianteira direita	✓ Sem reparos
■ Coluna central esquerda	✓ Sem reparos	Coluna Central direita	✓ Sem reparos
■ Torre traseira direita	✓ Sem reparos	Coluna traseira direita	✓ Sem reparos
■ Torre dianteira esquerda	✓ Sem reparos	Torre dianteira direita	✓ Sem reparos





Brian da Silva Danta

O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

ESTRUTURA:

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUIÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos responsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.

DATA: 26/02/2024 HORA: 09H09

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 28.398.043/0001-96



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

FIAT

PLACA	FBM5373	PROCEDÊNCIA	IMPORTADA
CHASSI	3C3AFFAR2CT211330 (Normal)	Nº DO MOTOR	327A0113839941
RENAVAM	00455618569	TIPO	AUTOMOVEL
COR	VERMELHA	ANO / MODELO	2011 / 2012
FABRICANTE	I/FIAT/500 CULT	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
MARCA	I/FIAT/500 CULT	CAP. PASSAG.	4
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	POTÊNCIA	88
CAP. DE CARGA	0	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CAIXA CÂMBIO	NÃO INFORMADO
EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO	0	CILINDRADAS	1400
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	PESO BRUTO	0
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	17/01/2019

RESTRICÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO		
RESTRICÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 04	NADA CONSTA

REGISTRO DE CONSULTAS DO VEÍCULO

EMPRESA	ALVO VISTORIA ANDROM...	DATA	26/02/2024	UF	SP
---------	-------------------------	------	------------	----	----



Comunicado / Venda

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA



Kart Veículo

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS!



Renajud Detalhado

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO



Gravame

NOME FINANCIADO	NÃO INFORMADO	AGENTE	3441
CREDOR	BANCO FIAT S/A	Nº CONTRATO	SIRCAF: SIM 0
UF GRAVAME	SP	DATA CONTRATO	29/02/2012
STATUS	VEICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

INFORMAÇÕES DETRAN - SP

MULTAS	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO	2024
IPVA	NADA CONSTA	OBSERVAÇÕES	EM DIA (PRAZO PARA LICENCIAMENTO VENCERA NO PROXIMO ANO).

RESTRICÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MARCA / MODELO	I/FIAT 500 CULT	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
FABRICAÇÃO	2011 / 2012	COR	VERMELHA
PLACA	FBM5373	RENAVAM	00455618569
CHASSI	3C3AFFAR2CT211330	MOTOR	327A0113839941

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

DÉBITO MUNICIPAIS	0,00	DÉBITO IPVA	0,00
DÉBITO RENAINF	0,00	DÉBITO DEBDER	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	DÉBITO DETRAN	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	17/01/2024 NADA CONSTA	DÉBITO DPVAT JUDICIAL	0,00 NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 6	NADA CONSTA

TABELA FIPE

MODELO	500 CULT 1.4 FLEX 8V EVO MEC.	MARCA	FIAT
VALOR	R\$ 39.889,00	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2012	REFERÊNCIA	FEVEREIRO/2024
MODELO	500 CULT 1.4 FLEX 8V EVO DUALOGIC	MARCA	FIAT
VALOR	R\$ 40.960,00	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2012	REFERÊNCIA	FEVEREIRO/2024

DECODIFICADOR

CHASSI	3C3AFFAR2CT211330	MARCA	FIAT
MODELO	500	MONTADORA	FIAT
VEÍCULO	500	VERSÃO	NÃO INFORMADO
CLASSIFICAÇÃO	IMPORTADO	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2012	ANO FABRICAÇÃO	2012
PAÍS	MEXICO	REGIÃO GEOGRÁFICA	COSTA RICA / MEXICO / TRINIDAD

INFORMAÇÃO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

FAROL / PARECER TÉCNICO



FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL Principais características:

Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.

Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).



Leilão 01

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 02

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Alerta Óbito

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO



Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 28.398.043/0001-96, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 28.398.043/0001-96. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 28.398.043/0001-96 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.