



## VISTORIA CAUTELAR : EWR9690



### DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR CPF/CNPJ: 123.456.789-00

Telefone: E-mail:



### DADOS DO VEÍCULO

Marca: FIAT Modelo: STRADA WORKING CD  
Ano Fab. / Modelo: 2011 / 2012 Cor: CINZA  
Placa: EWR9690 Município: FRANCA-SP  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 135.611

### COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BD27804MC7487817	9BD27804MC7487817	9BD27804MC7487817	
Motor	310A20110679132	310A20110679132	310A20110679132	
Câmbio				

### ANÁLISE DOS ITENS

#### 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

#### 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

#### 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

#### 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

## 9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO



901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## FOTOS

CRLV



FRENTE DO VEÍCULO



CNH - CARTEIRA NACIONAL DE




DIANTEIRA 45º



DIANTEIRA 45º



TRASEIRA 45º



TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA 45º




PLACA TRASEIRA



LACRE




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



PLACA DIANTEIRA



DATA DE FABRICAÇÃO DO VIDRO




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



HODÔMETRO



ETIQUETA (VIS)




MOTOR




ETIQUETA (VIS)




COMPARTIMENTO DO MOTOR




CHASSI



## ANÁLISE DE PINTURA





## OBSERVAÇÕES

NUMERO DE CHASSI E MOTOR DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE .  
VEICULO POSSUI RETOQUE DE FUNELARIA E PINTURA .

### S. BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA.


CNPJ: 22.662.328/0001-06

Telefone: (16) 3432-5827

Endereço: Rua Doutor Oswaldo Cruz, 1282  
Jardim Boa Esperança - Franca/SP

LUCAS HENRIQUE DA SILVA  
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a BROCANELI VISTORIA VEICULAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a BROCANELI VISTORIA VEICULAR, por utilizar somente critérios de reprevação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



**AUTO SCORE**

**CÓDIGO:** 2015907

**DATA:** 29/01/2024 17:32

**IMPRESSÃO:** 29/01/2024 17:39

Confidencial p/ 22.662.328/0001-06

### INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: EWR9690



### BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	<b>2011</b>	ANO MODELO:	<b>2012</b>
MARCA / MODELO:	<b>FIAT/STRADA WORKING CD</b>	COR:	<b>CINZA</b>
COMBUSTÍVEL:	<b>ALCOOL/GASOLINA</b>	ESPÉCIE:	<b>ESPECIAL</b>
TIPO VEÍCULO:	<b>CAMINHONETE</b>	CATEGORIA:	<b>PARTICULAR</b>

#### FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	<b>4</b>	PROCEDÊNCIA:	<b>NACIONAL</b>
CILINDRADAS:	<b>1400</b>	POTÊNCIA:	<b>86</b>
CAPAC. DE CARGA:	<b>0,65</b>	CMT/PBT:	<b>215/175</b>
QTD. DE EIXOS:	<b>0</b>		

#### FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	<b>18/12/2012</b>	DT LICENCIAMENTO:	<b>03/01/2024</b>
MUNICIPIO PLACA:	<b>FRANCA-SP</b>	RENAVAM:	<b>408780428</b>
CHASSI:	<b>9BD27804MC7487817</b>	SITUAÇÃO VEICULO:	<b>CIRCULACAO</b>
TIPO CHASSI:	<b>NORMAL</b>		

#### AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	<b>310A20110679132</b>
------------------	--	-----------	------------------------

#### AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	<b>310A20110679132</b>
CARROCERIA:	<b>77772663</b>		

#### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	<b>NADA CONSTA</b>	JUDICIAL:	<b>NADA CONSTA</b>
BLOQUEIO GUINCHO:	<b>NADA CONSTA</b>	FINANCEIRA:	<b>NADA CONSTA</b>
ADMINISTRATIVA:	<b>NADA CONSTA</b>	RENAJUD:	<b>NADA CONSTA</b>
TRIBUTÁRIA:	<b>NADA CONSTA</b>		

#### RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	<b>NADA CONSTA</b>	RESTRIÇÃO 2:	<b>NADA CONSTA</b>
--------------	--------------------	--------------	--------------------

RESTRICÃO 3:

NADA CONSTA

RESTRICÃO 4:

NADA CONSTA

#### MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	<b>0,00</b>	MUNICIPAIS:	<b>0,00</b>
DER:	<b>0,00</b>	POL. ROD. FEDERAL:	<b>0,00</b>
DERSA:	<b>0,00</b>	RENAINF:	<b>0,00</b>
CETESB:	<b>0,00</b>	IPVA:	<b>1.649,43</b>
DPVAT:	<b>0,00</b>	MULTAS:	<b>0,00</b>
LICENCIAMENTO:	<b>160,22</b>		

#### INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECACAO AMBIENTAL

#### PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **JULIA DE PAULA MARQUES MENDES**

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: **ALEXANDRE SANCHES FRANCA ME**

#### COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

#### GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

#### INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NAO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

### BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	<b>EWR9690</b>	CHASSI:	<b>9BD27804MC7487817</b>
MARCA/MODELO:	<b>FIAT/STRADA WORKING CD</b>	ANO FAB/MODELO:	<b>2011/2012</b>
COR:	<b>Cinza</b>	COMBUSTÍVEL:	<b>Alcool / Gasolina</b>
TIPO DE VEÍCULO:	<b>Caminhonete</b>	ESPÉCIE:	<b>Especial</b>
MUNICÍPIO / UF:	<b>FRANCA / SP</b>	UF ORIGEM:	<b>SP</b>

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	<b>310A20110679132</b>	POTÊNCIA:	<b>86</b>
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	<b>215.0</b>
CILINDRADAS:	<b>1400</b>	TIPO CARROCERIA:	<b>ABERTA/CABINE DUPLA</b>
SITUAÇÃO CHASSI:	<b>N</b>	SITUAÇÃO VEÍCULO:	<b>S</b>
NUMERO EIXOS:	<b>0</b>	PESO BRUTO TOTAL:	<b>175.0</b>
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	<b>65.0</b>
NUM. EIXO TRAS.:			

### HISTÓRICO DE CSV

 HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo>

### ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

## OUTROS ALERTAS

 NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**S. BROCANELI VISTORIA VEICULAR LTDA.**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.