

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3279542
DATA DE VISTORIA:	06/02/2024 09:56:44
MARCA:	TOYOTA
MODELO:	CCROSS XRE 20
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2022
ANO MODELO:	2023
PLACA:	RKJ6E17
RENAVAM:	01295889061
KM:	24405
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2		22 Máx. itens verificados	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
MOTOR V2		22 Máx. itens verificados	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
CÂMBIO V2		15 Máx. itens verificados	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
ETA'S V2		22 Máx. itens verificados	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
PLACAS V2		18 Máx. itens verificados	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
VIDROS V2		45 Máx. itens verificados	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
ESTRUTURA VEICULAR V2		285 Máx. itens verificados	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:		12 Máx. itens verificados	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
DOCUMENTAÇÃO V2		22 Máx. itens verificados	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- #### • ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 -

NO CHASSI NA RIN:

QBWK3A AC8B00Z0108



RKJ6F17

3279542

WWW.SUPERVISAO.COM



NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BRK3AAG9P0039108
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BRK3AAG9P0039108

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

MOTOR V2 .

NO. MOTOR NA BIN: AB37543
NO. MOTOR NO VEÍCULO: M20AAB37543
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: AB37543

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE

CÂMBIO V2 .

NO. CÂMBIO NA BIN: -
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBSTRUÍDO

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

ETA'S V2

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



RKJ6E17

3279542

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 7

ESTRUTURA VEICULAR V2**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO .:	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTE
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTE
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



RKJ6E17

3279542

OBSERVAÇÃO

GRUPO BMZ.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



RKJ6E17

3279542

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



FOTOS

Frente



Traseira



Placa




KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



RKJ6E17

3279542

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



RKJ6E17

3279542

Veículo vistoriado, você desocupado!


WWW.SUPERVISAOCOM



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



RKJ6E17

3279542

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 6 de 7

VISTORIA CAUTELAR V2

Super Visão®
Vistorias Automotivas

EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e cnpj: 18.813.879/0001-56 e
compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros
sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVENIDA DAS AMERICAS - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em06/02/2024 09:56:44, conforme horário oficial de brasilia, por HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640
Conferido por: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640



PK I6E17

70705-10

Veículo vistoriado, você desocupado!



DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 273-AUTOCORP LEILAO PREMIUM INTERESTADUAL

DADOS UTILIZADOS: PLACA: RKJ6E17

Nº DA CONSULTA: 5376039

DATA | HORA: 06/02/2024 08:54



QUADRO DE AVISOS

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.

RESTRIÇÕES: INDISPONIVEL

DÉBITO DPVAT: INDISPONIVEL

DÉBITO IPVA: INDISPONIVEL

DÉBITO LICENCIAMENTO: INDISPONIVEL

DÉBITO MULTAS: INDISPONIVEL

ALIENACAO FIDUCIARIA

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA CONSTA

QUANTIDADE PROPRIETÁRIOS: 3

INDICIO DE SINISTRO: NADA CONSTA

LEILÃO: NADA CONSTA

RECALL: NADA CONSTA

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:

TOYOTA/CCROSS XRE 20

ANO FABR./MODELO:

2022/2023

COR: PRATA

COMBUSTÍVEL:

ALCOOL/GASOLINA

PLACA: RKJ6E17

CHASSI: 9BRK3AAC9P0039108

N. MOTOR: AB37543

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO (NACIONAL)

MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRE 20

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 2 ANOS

CATEGORIA: NAO INFORMADO

TIPO DE VEÍCULO: UTILITARIO

PLACA: RKJ6E17

RENAVAM: 01295889061

CHASSI: 9BRK3AAC9P0039108

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO (ESTADUAL)

MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRE 20

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 2 ANOS

CATEGORIA: NAO INFORMADO

TIPO DE VEÍCULO: UTILITARIO

PLACA: RKJ6E17

RENAVAM: NAO INFORMADO

CHASSI: 9BRK3AAC9P0039108

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

CAMBIO: 2W0821B03640

CAPACIDADE CARGA: 0

CILINDRADA: 1987

CMT: 254

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

COR: PRATA

EMPLACAMENTO: NAO INFORMADO

ESPÉCIE: MISTO

MUNICIPIO: PETROPOLIS

UF: RJ

Nº CARROCERIA: INEXISTENTE

Nº DI: NAO INFORMADO

DATA REGISTRO DI: NAO INFORMADO

Nº EIXO AUXILIAR: NAO INFORMADO

Nº EIXO TRASEIRO: NAO INFORMADO

QUANTIDADE EIXOS: 2

Nº MOTOR: AB37543

PBT: 0

POTÊNCIA: 177

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO DO CHASSI: NORMAL

TIPO DE CARROCERIA: INEXISTENTE

TIPO OP. IMPORTAÇÃO: NAO INFORMADO

MONTAGEM: COMPLETA

Nº FATURADO: 22.134.988/0001-14

UF FATURAMENTO: RJ

DATA LIMITE REST. TRIBUTÁRIA: NAO INFORMADO

DATA ATUALIZAÇÃO: NAO INFORMADO

CODIGO ORGÃO SRF: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: INDISPONIVEL

CAMBIO: 2W0821B03640

CAPACIDADE CARGA: 42

CILINDRADA: 1987

CMT: 254

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

COR: PRATA

EMPLACAMENTO: NAO INFORMADO

ESPÉCIE: MISTO

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

UF: NAO INFORMADO

Nº CARROCERIA: NAO INFORMADO

Nº DI: INDISPONIVEL

DATA REGISTRO DI: INDISPONIVEL

Nº EIXO AUXILIAR: NAO INFORMADO

Nº EIXO TRASEIRO: NAO INFORMADO

QUANTIDADE EIXOS: 2

Nº MOTOR: AB37543

PBT: NAO INFORMADO

POTÊNCIA: 177

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO DO CHASSI: NAO INFORMADO

TIPO DE CARROCERIA: DESCONHECIDO

TIPO DOC. FATURADO: NAO INFORMADO

TIPO DOC IMPORTADOR: INDISPONIVEL

Nº IMPORTADOR: INDISPONIVEL

TIPO OP. IMPORTAÇÃO: INDISPONIVEL

MONTAGEM: UTILITARIO

UF FATURAMENTO: NAO INFORMADO

DATA LIMITE REST. TRIBUTÁRIA: NAO INFORMADO

DATA ATUALIZAÇÃO: NAO INFORMADO

CODIGO ORGÃO SRF: INDISPONIVEL

RESTRICOES (NACIONAL)

✖ RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRICOES (ESTADUAL)

✖ RESTRIÇÃO: INDISPONIVEL

MULTAS E DÉBITOS (ESTADUAL)

✓ DÉBITOS DPVAT: INDISPONIVEL

✓ DÉBITOS IPVA: INDISPONIVEL

✓ DÉBITOS LICENCIAMENTO: INDISPONIVEL

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

DADOS DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES PRESENCIAIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES ON-LINE |
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES JUDICIAIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE PEQUENA MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE SEGURADORAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE MÉDIA MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE GRANDE MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE EMPRESAS |

❗ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

PERDA TOTAL

❗ Nenhum registro encontrado. Nada consta.

INDICIO DE SINISTRO

❗ Nenhum registro encontrado até a presente data

⚠ Atenção: As informações de Indício de Sinistro são oriundas de terceiros tais como: seguradoras, lojas de salvados, órgãos oficiais, entre outros. Podendo, alguns casos, serem restritas do informante sem divulgação. Orientamos a conciliar essa consulta com a Radar Securitário e checagem do veículo fisicamente para confirmação dos mesmos.

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

❗ Nenhum registro encontrado. Nada consta.

GRAVAME DADOS DETALHADOS

! Nenhum registro de gravame encontrado.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

! Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

GUILHERME

PLACA: RKJ6E17

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: GUILHERME

GUILHERME

PLACA: RKJ6E17

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: GUILHERME

GUILHERME

PLACA: RKJ6E17

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: GUILHERME

RECALL DO VEÍCULO

! Nenhum registro de RECALL encontrado.

PROPRIETARIO ATUAL

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023

COR: PRATA

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 2 ANOS

MUNICIPIO: PETROPOLIS

PLACA: RKJ6E17

UF: RJ

RENAVAM: 1295889061

DATA ATUALIZAÇÃO: 2024-02-06T08:54:37.0939103-
03:00

CHASSI: 9BRK3AAG9P0039108

PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ: 87507471772

NOME: GUILHERME GUIMARAES PIMENTEL

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCritas, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.

DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 274-AUTOCORP ESTADUAL

DADOS UTILIZADOS: PLACA: RKJ6E17

Nº DA CONSULTA: 5376574

DATA | HORA: 06/02/2024 09:53



QUADRO DE AVISOS



OUTRAS RESTRIÇOES: ALIENACAO
FIDUCIARIA



RESTRIÇÃO DE FINANCIAMENTO



DÉBITO DPVAT: NADA CONSTA



DÉBITO IPVA: NADA CONSTA



EXISTE DÉBITO LICENCIAMENTO : R\$ 191,88



EXISTEM MULTAS : R\$ 195,23

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:

TOYOTA/CCROSS XRE 20

ANO FABR./MODELO:

2022/2023

COR: PRATA

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PLACA: RKJ6E17

CHASSI: 9BRK3AAC9P0039108

N. MOTOR: AB37543

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - ESTADUAL

MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRE 20

ESPÉCIE: MISTO

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023

MUNICIPIO: PETROPOLIS-RJ

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 2 ANOS

UF: RJ

CATEGORIA: PARTICULAR

QUANTIDADE EIXOS: 2

TIPO DE VEÍCULO: UTILITARIO

Nº MOTOR: AB37543

PLACA: RKJ6E17

PBT: 184

RENAVAM: 01295889061

POTÊNCIA: 177

CHASSI: 9BRK3AAC9P0039108

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

CAMBIO: 2W0821B03640

SITUAÇÃO DO CHASSI: NORMAL

CAPACIDADE CARGA: 42

TIPO DE CARROCERIA: INEXISTENTE

CILINDRADA: 1987

UF FATURAMENTO: RJ

CMT: 254

DATA ATUALIZAÇÃO: 10/05/2022

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

LICENCIAMENTO 10/05/2022

EMPLACAMENTO: 10/05/2022

MULTAS E DÉBITOS

- ✓ DÉBITOS DPVAT: NADA CONSTA
- ✓ DÉBITOS IPVA: NADA CONSTA
- ✗ DÉBITOS LICENCIAMENTO: R\$ 191,88
- ✗ DÉBITOS MULTAS: R\$ 195,23

RESTRICOES

- ✗ RESTRIÇÃO: OUTRAS RESTRIÇÕES: ALIENACAO FIDUCIARIA
- ✗ RESTRIÇÃO: RESTRIÇÃO DE FINANCIAMENTO

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:**TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:**

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCritAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.