



DADOS GERAIS:

DATA:	25/08/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1175550
UNIDADE:	IPIRANGA	VISTORIADOR:	MICHAEL SILVA DA HORA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	MITSUBISHI	MODELO/VERSÃO:	ASX
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	CINZA
PLACA:	FSX6945	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93XXTGA2WGCF22264	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	4B11BAC4926
Nº DO CHASSI NA BIN:	93XXTGA2WGCF22264	Nº DO MOTOR NA BIN:	4B11BAC4926
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93XXTGA2WGCF22264	Nº DO MOTOR NO CRLV:	4B11BAC4926
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NI	KM:	87986

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990
Vistoriador

FERNANDA DA GAMA SANTOS - 392046878
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1175550

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990
Vistoriador

FERNANDA DA GAMA SANTOS - 392046878
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1175550

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990
Vistoriador

FERNANDA DA GAMA SANTOS - 392046878
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!

**DADOS GERAIS:**

DATA:	25/08/2021	Nº DO LAUDO:	1175550
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	MICHAEL SILVA DA HORA
UNIDADE:	IPIRANGA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	MITSUBISHI	MODELO/VERSÃO:	ASX
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ CHAVE DE RODA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ EXTINTOR
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ PILOTO AUTOMÁTICO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ BANCO ELÉT. MOTORISTA	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ CD PLAYER	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ ESTEPE	✓ ANTENA
✓ MACACO	✓ BANCO DE COURO
✓ TETO SOLAR	✓ COMP. DE BORDO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ FAROL DE MILHA
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TAPETES
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO
✓ BANCO BI-PARTIDO	

MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990
Vistoriador

FERNANDA DA GAMA SANTOS - 392046878
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1175550

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



MICHAEL SILVA DA HORA - 411475990
Vistoriador

FERNANDA DA GAMA SANTOS - 392046878
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!