




Nome Fantasia: UNION CARIACICA - PONTO X VISTORIAS EIRELI  
 CPF/CNPJ: 32.619.798/0001-40  
 Endereço: Rua dos Apóstolos, 5035 - Vila Palestina, Cariacica - ES  
 Data da Realização da Vistoria: 18/04/2024 14:58  
 Telefone: (27) 9 9860-0021  
 Local da vistoria: Vila Velha / Espírito Santo


### APROVADO COM APONTAMENTO

#### DADOS DO VEÍCULO

	Placa ODR7794	Chassi 3VWLN616XDM037206	Fabricante VW
	Modelo I/VW JETTA 2.0T	Cor Preta	Ano de fabricação 2012
	Ano do modelo 2013	Combustível Gasolina	Quilometragem 124933
	Motor CCZ321803		



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

#### RESUMO

 ESTRUTURA	 IDENTIFICAÇÃO	 PINTURA	 MOTOR	 CHASSI
--	--	--	--	---

#### ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI	NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO
NÃO CONSTA COMO ROUBADO	NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO
O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"	NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS
NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO	DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS
NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES	NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

#### ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES	ENCONTRAMOS FINANCIAMENTOS EM ABERTO
POSSUI DÉBITOS DE MULTAS	ENCONTRAMOS RISCO MÉDIO DE PARECER TÉCNICO

PROPRIETÁRIO



Documento

VISTORIA

Vistoria	ID	Data
UNION CARIACICA LAUDO CAUTELAR - VISTORIA VEICULAR	1244958	18/04/2024
Hora	Unidade	Cliente
14:58	UNION CARIACICA - PONTO X VISTORIAS EIRELI	PARTICULAR
Analista	Vistoriador	Local da vistoria
matheus soares magalhaes	Fabiano Gomes da Silva	Vila Velha / Espírito Santo

## ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda  
✔ OK

Painel corta fogo  
✔ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo  
✔ OK

Coluna central direita  
✔ OK

Lateral traseira direita  
✔ OK

Coluna traseira esquerda  
✔ OK

Longarina traseira esquerda  
✔ OK

Estrutura teto  
✔ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)  
✔ OK

Caixa roda direita  
✔ OK

Longarina dianteira direita  
✔ OK

Paralama interno esquerdo  
✔ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito  
✔ OK

Coluna traseira direita  
✔ OK

Coluna dianteira lado esquerdo  
✔ OK

Caixa de ar lado esquerdo  
✔ OK

Longarina traseira direita  
✔ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo  
✔ OK

Caixa de estepe  
✔ OK

Painel  
✔ OK

Paralama interno direito  
✔ OK

Coluna dianteira direita  
✔ OK

Caixa de ar lado direito  
✔ OK

Coluna central lado esquerdo  
✔ OK

Lateral traseira esquerda  
✔ OK

Painel traseiro  
✔ OK

Torre do amortecedor traseiro direito  
✔ OK

Caixa de roda esquerda  
✔ OK



Caixa de ar lado direito


Caixa de ar lado esquerdo



Painel traseiro

Assoalho Porta Malas


Caixa estepe



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)

Hodômetro


Compartmento do motor




Frete 45° lado direito

Frete 45° lado esquerdo

Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

## PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralama dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralama traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralama traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralama dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original  
 ● Pequenos riscos/Amassado  
 ● Repintura  
 ● Repintura com massa  
 ● Avariado  
 ● Não Aplicavel

## ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

## VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Fabricação:01/13

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Fabricação:01/13

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Data de fabricação do vidro vigia traseiro direito: 01/13

Nº CHASSI GRAVADO: ✗

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



Gravação vidro traseiro

## IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✔ OK

Plaqueta carroceria

✔ Original



Número do motor

Número do chassi

✔ OK

Plaqueta chassi traseira

✔ Original



Placa traseira

Plaqueta chassi dianteira

✔ Original



Lacre da placa



Número do chassi



Data do cinto de segurança

## VEÍCULO

Modelo

I/VW JETTA 2.0T

Chassi

3VWLN616XDM037206

Placa

ODR7794

Fabricante

VW

Combustível

Gasolina

Ano de fabricação

2012

Ano do modelo

2013

Cor


Preta

Motor

CCZ321803

Quilometragem

124933



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

APROVADO COM APONTAMENTO

Observação

ITENS DE ANÁLISE E LIBERAÇÃO REALIZADOS CONFORME PROCEDIMENTO ACORDADO JUNTO AO CLIENTE, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE HODÔMETRO, AIR BAGS, ACEITAÇÃO POR COMPANHIAS DE SEGURO, PARTE MECÂNICA OU STATUS DO LAUDO, REITERAMOS QUE O STATUS DO MESMO É MERA LIBERALIDADE, DESTA FORMA, O QUE REALMENTE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO SÃO AS INFORMAÇÕES QUE CONSTAM NO MESMO.

A VALIDADE DESTA VISTORIA RESTRINGE-SE AO EXATO MOMENTO DE SUA REALIZAÇÃO.





## Decisão Certa

## VEÍCULO

MARCA / MODELO:  
VW - VOLKSWAGEN / JETTA  
2.0T  
EMPLACAMENTO:  
VILA VELHA - ESFABRICAÇÃO / MODELO:  
2012 / 2013  
COR:  
PRETA

## DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:  
ODR7794USUÁRIO:  
MATHEUS SOARES MAGALHAESCÓDIGO DA CONSULTA:  
2657261TOKEN DA CONSULTA:  
2badb06f-dedb-41c9-8eed-98cc3f49b02eDATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:  
18/04/2024 15:54SOLICITADO POR:  
UNION CARIACICA - PONTO X  
VISTORIAS EIRELI

## ANÁLISE DE MERCADO



\* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:  
VW - VOLKSWAGEN / JETTA HIGHLINE 2.0 TSI 16V 4P TIPTRONICPREÇO FIPE:  
R\$ 70.039,00PREÇO MERCADO FINANCEIRO:  
R\$ 67.762,73PREÇO MERCADO BR:  
R\$ 62.960,73PREÇO MERCADO :  
R\$ 67.741,72

2 RESTRIÇÕES

1 MULTAS

2 DÉBITOS

1 PONTOS DE ATENÇÃO

✓ ITENS APROVADOS			
COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		

! ITENS ALERTAS			
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	REGISTRO DE MULTAS ENCONTRADO	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 2
PARECER TÉCNICO	REGISTRO ENCONTRADO		

✗ ITENS DE RESTRIÇÃO			
DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 1	DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES	REGISTROS ENCONTRADOS: 1

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
<b>DADOS CADASTRAIS</b>			
PLACA	ODR7794	CHASSI	3VWLN616XDM037206
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	CCZ321803	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	CCZ321803
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	200
CILINDRADAS	1984	RENAVAM	00507964276
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	NÃO INFORMADO	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	31/01/2013
MUNICÍPIO/UF	VILA VELHA / ES	CPF/CNPJ Faturado:	01973495000521
<b>DESCRIÇÃO DO VEÍCULO</b>			
MARCA/MODELO	VW / JETTA 2.0T	COR	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO	2012	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2013	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SEDAN MEDIO
<b>PROPRIETÁRIOS</b>			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	NÃO INFORMADO
CPF/CNPJ COMPRADOR			
<b>FICHA TÉCNICA</b>			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	194	CAPACIDADE DE CARGA	0.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	262	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NAO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
<b>COMUNICAÇÃO DE VENDA</b>			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
<b>RESTRIÇÕES</b>			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	<b>ALIENAÇÃO</b>
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
<b>DÉBITOS</b>			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	<b>R\$ 986,03</b>	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	<b>R\$ 216,15</b>	MULTAS	<b>R\$ 195,23</b>
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
<b>DADOS CADASTRAIS</b>			
PLACA	ODR7794	CHASSI	3VWLN616XDM037206
NÚMERO DE MOTOR	CCZ321803	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	200	CILINDRADAS	1984
RENAVAM	00507964276	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	31/01/2013
MUNICÍPIO/UF	VILA VELHA / ES	CPF/CNPJ FATURADO	01.973.495/0005-21
<b>DESCRIÇÃO DO VEÍCULO</b>			
MARCA/MODELO	I/VW JETTA 2.0T	ANO DE FABRICAÇÃO	2012
ANO DO MODELO	2013	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
COR	PRETA	Espécie	PASSAGEIRO
NÚMERO DE PASSAGEIROS	005		
<b>DADOS DE IMPORTAÇÃO</b>			
Procedência	ESTRANGEIRA	Situação veículo	EM CIRCULAÇÃO
Importação	NÃO INFORMADO	Data DI	NÃO INFORMADO
Número DI	NÃO INFORMADO		
<b>FICHA TÉCNICA</b>			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	1,94	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	2,62
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	02
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
<b>RESTRIÇÕES</b>			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	<b>ALIENAÇÃO</b>
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓ HISTÓRICO ROUBO E FURTO
NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓ INDÍCIO SINISTRO
NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

✓ INDÍCIO SINISTRO 2
NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.

## CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.

[Acessar Senatran](#)

## PARECER TÉCNICO

RISCO MÉDIO



Indicador relativo a aceitação junto a seguradoras. Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade e complementar o perfil do veículo com o parecer de um vistoriador qualificado através de laudo cautelar e/ou avaliação estrutural do veículo.

## VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

3 V W L N 6 1 6 X D M 0 3 7 2 0 6

Chassi	3VWLN616XDM037206	Localização da fábrica	PUEBLA
Veículo	JETTA HIGHLINE 2.0 16V TSI TURBO GAS. 4P	Tração	NAO INFORMADO
Marca	VOLKSWAGEN	Tipo da Carroceria	SEDAN
Combustível	GASOLINA	País de origem	BRASIL
Fabricante	VOLKSWAGEN	Modelo	JETTA HIGHLINE 2.0 16V TSI TURBO GAS. 4P
Versão	HIGHLINE	Motor	2.0 16V TSI TURBO
Ano Modelo	2013	Ano de Fabricação	2012
Portas	4	Código Fipe	005328-7
Região Geográfica	AMERICA DO SUL	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	2	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

## REMARKETING

NADA CONSTA

## LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

## BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA



### BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA



### BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

### PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	005328-7
Vigência	4/2024	Ano modelo Fipe	2013
Modelo Fipe	JETTA HIGHLINE 2.0 TSI 16V 4P TIPTRONIC	Fabricante Fipe	VW - VOLKSWAGEN
Combustível Fipe	GASOLINA	Chassi	3VWLN616XDM037206
Preço Fipe	R\$ R\$ 70.039,00	Preço Médio	R\$ R\$81,940.77
Preço Financeira	R\$ R\$73,980.00	Quantidade de registros	1
Versão	HIGHLINE 2.0 TSI 211CV DSG	Cambio	AUTOMATICO
Potência	211	Acessório	BASICO
Portas	4	Configuração	SEDAN MEDIO

### DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2023	2023	2022	2021
R\$ 71.318,00	R\$ 71.318,00	R\$ 71.254,00	R\$ 58.982,00
- 0.00%	+ 0.09%	+ 17.23%	+ 5.46%
	+ -8.37%	+ -8.46%	+ -24.22%
2020	2019	2018	2017
R\$ 55.767,00	R\$ 60.750,00	R\$ 63.900,00	R\$ 64.393,00
+ -8.20%	+ -4.92%	+ -0.76%	+ -8.36%
+ -28.35%	+ -21.95%	+ -17.90%	+ -17.27%
2016	2015	2014	2013
R\$ 70.272,00	R\$ 81.124,00	R\$ 81.726,00	R\$ 77.840,00
+ -13.37%	+ -0.73%	+ 4.76%	<b>OKM</b>
+ -9.72%	+ 4.05%	+ 4.76%	- 0.00%
			- 0.00%

### HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)



Nome:  
NÃO INFORMADO

Documento:

Data de processamento:  
2013-01-31

**PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)**

**VERSÃO 1: 05116733-5**

Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	JETTA
Código	05116733-5	Ano	2013
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	GAS.
Configuração	SEDAN MEDIO	Potencia	250
Acessorio	COMPLETO	Versão	HIGHLINE OETTINGER(PREMIUM) 2.0 TSI DSG
Porta	4	Preço	R\$93,096.00

**VERSÃO 2: 05116710-4**

Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	JETTA
Código	05116710-4	Ano	2013
Cambio	AUTOMATICO	Combustivel	GAS.
Configuração	SEDAN MEDIO	Potencia	211
Acessorio	BASICO	Versão	HIGHLINE 2.0 TSI 211CV DSG
Porta	4	Preço	R\$73,980.00

**! Observações**

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.

**INFORMATIVO**

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.